

	Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida	Ficha n.º 9/AMB
	Dono de Obra: Greenvougá	
	Fiscalização: Consórcio COBA/afaplan	Arquivo:
	Empreiteiro: Consórcio FCC/OPWAY/RRC	

**AUTO DE OCORRÊNCIA**

**Descrição:**

**Assunto: Ribeiradio (ME) – Escorrências de goma de betão junto à tomada de água**

Em visita à obra (05/04/2013) verificou-se que persistem as escorrências de goma de betão, ao longo do talude, provenientes da plataforma da central de betão, aquando da lavagem de equipamentos.

Face ao exposto, verifica-se incumprimento ao estabelecido na medida 26, do Anexo 5, do Plano de Medidas Ambientais a Aplicar em Obra (PMAAO), Condições Ambientais – Tomo D, Vol. II do Caderno de Encargos.

Esta situação é reincidente, tendo já sido efetuados vários alertas junto do EGC, e devidamente registados em atas de reunião e fichas de controlo ambiental.



**Pela Fiscalização:**

Nome: Catarina Antunes, Clara Mendes e Plácido Albuquerque

*C. Antunes, Clara Mendes, Plácido Albuquerque*

Função: Responsável e Técnicos de Ambiente

Data: 05/04/2013

**Conhecimento:**

**Observações:**

*o furo existente na plataforma e que dá origem às situações foi fechado conforme fotografia anexa.*

Pela Empreiteiro: Nome *Silvia Sousa*

Ass. *[Signature]*

Data: *05/04/2013*

