



## Ficha de Sítio

Sítio n.º 113

CNS 0

Designação Ponte de Casével

Tipo de Sítio Moinho de água

Classificação

Período Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMP 1:25000

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional

Estrada nº 347

Lugar

Âmbito geológico Calcários

Freguesia UF de Sebal e Belide

Relevo Várzea

Concelho Condeixa-a-Nova

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Baldio

CMP 1:25000 240 M -35885 P 51351

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados

**Caraterização do material arqueológico**

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

**Caraterização das estruturas**

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Elementos datantes da estrutura

**Observações**

Não se procedeu à caraterização patrimonial desta ocorrência, porque não foi identificada nos trabalhos de campo, devido à densa vegetação que cobre o terreno.

**Avaliação Patrimonial**

Qualidade da observação  
Valor da inserção paisagística  
Valor da conservação  
Valor da monumentalidade  
Valor da raridade (regional)  
Valor científico  
Valor histórico  
Valor simbólico

**Avaliação do Impacte Patrimonial**

Agentes de impacte  
Intensidade de afetação  
Área afetada  
**Valor Patrimonial 0**  
**Classe de Valor Patrimonial**  
**Valor do Impacte Patrimonial 0**  
**Classe de Impacte Patrimonial**

**Imagem:**





## Ficha de Sítio

Sítio n.º 114

CNS 0

Designação Vala dos Moinhos

Tipo de Sítio Vala

Classificação

Período Medieval a Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMP 1:25000, Pinho, 2013: 69 e 101

### Recursos com informação

Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estradão

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Calcários

Freguesia Anobra

Relevo Várzea

Concelho Condeixa-a-Nova

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 240 M -34310 P 53072

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

### Tipo de vestígios identificados

### Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

### Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

#### Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Vala para a qual se referencia a existência de 60 moinhos de água no início do século XVIII. PINHO, João Carlos Santos (2013) - Freguesia de Arzila: o paúl e a comunidade [seis séculos de história], Junta de Freguesia de Arzila, Arzila-Coimbra, p. 69.

«Na Arzilla se lança no Mondego a gr.e valla cõ ponte de pedra de hum olhal, q.e toma o nome do sitio, e fica tiro de mosquete acima do rio: começa a d.<sup>a</sup> valla no lugar da Feteira, do domínio de S. Crus, 1. Legoa de Coimbra: esta gr.e fonte se ajunta cõ outra semelhante em Condeixa e dahi vae a Cernache, Villa Pouca, Sobreiro, Villa de Anobra, e dahi a ponte de Arzilla: moem mais de 60 moinhos cõ estas agoas» (BGUC - «Mondego» In Manuscrito 1124 (manuscrito de ou copiado por Manoel Moreira de Sousa), Fl. 200) apud (Pinho, 2013: 101).

#### Descrição das estruturas

Indeterminado

Modo de construção

Indeterminado

Materiais de construção

### Interpretação funcional das estruturas

Canal de rega

Elementos datantes da estrutura

3.00.101

Observações

**Avaliação Patrimonial**

Qualidade da observação  
Valor da inserção paisagística  
Valor da conservação  
Valor da monumentalidade  
Valor da raridade (regional)  
Valor científico  
Valor histórico  
Valor simbólico

**Avaliação do Impacte Patrimonial**

Agentes de impacte  
Intensidade de afetação  
Área afetada  
**Valor Patrimonial 0**  
**Classe de Valor Patrimonial**  
**Valor do Impacte Patrimonial 0**  
**Classe de Impacte Patrimonial**

**Imagem:**





## Ficha de Sítio

Sítio n.º 115

Designação Vala Real

CNS 0

Tipo de Sítio Vala

Período Medieval a Contemporâneo

Classificação

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMP 1:25000, Pinho, 2013: 61

### Recursos com informação

Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcg/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Lugar

Freguesia São Martinho do Bispo

Concelho Coimbra

Sistema de Coordenadas ETRS 89

CMP 1:25000 230 M -29628 P 60422

Altitude

Acessibilidade Estradão

Estrada nº

Âmbito geológico Areias

Relevo Planície

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Uso atual do solo Agrícola

Controlo visual da paisagem Reduzido

Visibilidade do terreno Média

Visibilidade da superfície do solo Mínima

### Tipo de vestígios identificados

### Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

### Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

#### Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Vala referenciada na folha 230 da CMP na escala 1:25000 (1984). Pertence ao sistema de irrigação, drenagem e transporte dos campos do Mondego que remonta à Idade Média. Poderá ter associados elementos patrimoniais ao longo do seu percurso, nomeadamente antigas comportas. Poderá corresponder à Vala Real referenciada em em Arzila em 1537 nos Aforamentos promovidos pelos Conde de Cantanhede em Arzila? (ANTT - Casa de Santa Iria: Sumário alfabético dos documentos existentes no Cartório...Fls. 4,7, 7v., 10, 101) apud Pinho, 2013: 61.

#### Descrição das estruturas

Modo de construção

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Antigo canal de transporte de água.

Elementos datantes da estrutura

**Observações**

No decorrer dos trabalhos de campo foi possível identificar o traçado da antiga conduta de água, mas não há vestígios da antiga estrutura, entretanto coberta por terra e desativada. Por este motivo, não se procedeu à sua caracterização patrimonial e respetiva avaliação de impactes.

**Avaliação Patrimonial**

- Qualidade da observação
- Valor da inserção paisagística
- Valor da conservação
- Valor da monumentalidade
- Valor da raridade (regional)
- Valor científico
- Valor histórico
- Valor simbólico

**Avaliação do Impacte Patrimonial**

	<b>Agentes de impacte</b>	
<input type="text" value="0"/>	Intensidade de afetação	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	Área afetada	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>		
<input type="text" value="0"/>	<b>Valor Patrimonial 0</b>	
<input type="text" value="0"/>	<b>Classe de Valor Patrimonial</b>	
<input type="text" value="0"/>	<b>Valor do Impacte Patrimonial 0</b>	
<input type="text" value="0"/>	<b>Classe de Impacte Patrimonial</b>	

**Imagem:**





## Ficha de Sítio

Sítio n.º 116

CNS 0

Designação Levada Templária

Tipo de Sítio Levada

Classificação

Período Medieval a Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMP 1:25000

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada nacional

Estrada nº 1117-1

Lugar

Âmbito geológico Calcários

Freguesia Soure

Relevo Várzea

Concelho Soure

Coberto vegetal Vegetação rasteira

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Agrícola

CMP 1:25000 250 M -40936 P 43127

Controlo visual da paisagem Condicionado

Altitude

Visibilidade do terreno

Visibilidade da superfície do solo

Tipo de vestígios identificados

Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura

Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Levada designada por “Levada Templária” referenciada na folha 250 da CMP na escala 1:25000 (2019). Poderá fazer parte de infraestruturas agrícolas construídas em período medieval. “Nos vales do rio Anços os Templários construíram moinhos hidráulicos em Paleão, Novos e dentro da vila de Soure, ao longo de uma levada - a do Ourão - por eles aberta. Ainda existe esta levada e alguns deste moinho embora já com alterações tecnológicas introduzidas no século XVI e XVII” (<https://opctj.pt/os-templarios-e-o-castelo-de-soure> e Pimenta, 2019)

Descrição das estruturas

Canal que continua a ser usado. Conserva as paredes laterais no troço situado junto à ponte.

Modo de construção

Construção actual em alvenaria de tijolo e cimento.

Materiais de construção

Interpretação funcional das estruturas

Levada

Elementos datantes da estrutura

**Observações**

A atual levada localiza-se em terrenos vedados ao acesso público. Contudo, foi possível observar um troço bem conservado e integrado no equipamento urbano de um Alojamento Local.

**Avaliação Patrimonial**

Qualidade da observação	Mínima	
Valor da inserção paisagística	Com pouco interesse	<input type="text" value="2"/>
Valor da conservação	Bom	<input type="text" value="5"/>
Valor da monumentalidade	Reduzido	<input type="text" value="1"/>
Valor da raridade (regional)	Regular	<input type="text" value="2"/>
Valor científico	Reduzido	<input type="text" value="1"/>
Valor histórico	Médio	<input type="text" value="2"/>
Valor simbólico	Reduzido	<input type="text" value="1"/>

**Avaliação do Impacte Patrimonial**

Agentes de impacte	Inexistente	
Intensidade de afetação		<input type="text" value="0"/>
Área afetada		<input type="text" value="0"/>
<b>Valor Patrimonial</b>		<b>7,2857</b>
<b>Classe de Valor Patrimonial</b>		<b>D</b>
<b>Valor do Impacte Patrimonial</b>		<b>0</b>
<b>Classe de Impacte Patrimonial</b>		

**Imagem:**







## Ficha de Sítio

Sítio n.º 117

CNS 0

Designação Vala Real (Troço 2)

Tipo de Sítio Vala

Classificação

Período Medieval a Contemporâneo

Legislação

ZEP

Trabalhos realizados anteriormente

Bibliografia CMP 1:25000

Recursos com informação

Endovélico (DGPC) [://www.ipa.min-cultura.pt/](http://www.ipa.min-cultura.pt/)

Inventário Património Classificado (Ex - IGESPAR) [/www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html](http://www.ippar.pt/patrimonio/patrimonio.html)

Inventário Património Arquitectónico (IHRU)

<http://www.monumentos.pt/scripts/zope.pcgi/ipa/pages/frameset?nome=ipaupframe=upframe3downframe=ipa.html>

Topónimo

Acessibilidade Estrada municipal

Estrada nº

Lugar

Âmbito geológico Areias

Freguesia UF de Sepins e Bolho

Relevo Colina Suave

Concelho Cantanhede

Coberto vegetal Arbustos ou matos densos

Sistema de Coordenadas ETRS 89

Uso atual do solo Florestal

CMP 1:25000 219 M -32504 P 80784

Controlo visual da paisagem Reduzido

Altitude

Visibilidade do terreno Má

Visibilidade da superfície do solo Mínima

Tipo de vestígios identificados Estruturas à superfície

### Caraterização do material arqueológico

Área de dispersão

Tipo de material identificado

Tipo de dispersão

Caraterísticas do material identificado

Cronologia dos materiais

### Caraterização das estruturas

Estado de conservação das estrutura Intacto

#### Descrição da planta e relação espacial das estrutura

Vala referenciada na folha 230 da CMP na escala 1:25000 (1984). Pertence ao sistema de irrigação, drenagem e transporte de água que pode remontar à Idade Média. Poderá ter associados elementos patrimoniais ao longo do seu percurso, nomeadamente antigas comportas. Poderá corresponder à Vala Real referenciada em em Arzila em 1537 nos Aforamentos promovidos pelos Conde de Cantanhede em Arzila? (ANTT - Casa de Santa Iria: Sumário alfabético dos documentos existentes no Cartório...Fls. 4,7, 7v., 10, 101) apud Pinho, 2013: 61.

#### Descrição das estruturas

Canal que continua a ser usado. Conserva as paredes laterais no troço situado junto à ponte.

#### Modo de construção

Construção actual em alvenaria de tijolo e cimento.

#### Materiais de construção

#### Interpretação funcional das estruturas

Canal para transporte de água

Elementos datantes da estrutura

Observações

**Avaliação Patrimonial**

Qualidade da observação	Mínima
Valor da inserção paisagística	Sem interesse
Valor da conservação	Regular
Valor da monumentalidade	Reduzido
Valor da raridade (regional)	Regular
Valor científico	Reduzido
Valor histórico	Médio
Valor simbólico	Reduzido

**Avaliação do Impacte Patrimonial**

	Agentes de impacte	Inexistente
<input type="text" value="1"/>	Intensidade de afetação	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="2"/>	Área afetada	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="1"/>		
<input type="text" value="2"/>	<b>Valor Patrimonial</b>	<b>5,7143</b>
<input type="text" value="1"/>	<b>Classe de Valor Patrimonial</b>	<b>D</b>
<input type="text" value="2"/>	<b>Valor do Impacte Patrimonial</b>	<b>0</b>
<input type="text" value="1"/>	<b>Classe de Impacte Patrimonial</b>	

**Imagem:**



