


Evidências de boas práticas ambientais em obra_3º ano de obra

	Foto Geral	Foto Pormenor	Localização	Descrição dos Aspetos Ambientais
1			MD - Ermida - EM 569 - Portarias	Verificou-se que tem sido efetuada a limpeza da via de acesso à obra.
2			ME - Ribeiradio - ETAR's	Verificou-se que a limpeza dos decantadores tem vindo a ser efetuada.
3			MD - Ermida - Central de Betão	Os depósitos de combustível estavam corretamente acondicionados, possuindo meio de contenção e cobertura. Encontravam-se ainda afixadas os procedimentos de atuação em caso de emergência.


Evidências de boas práticas ambientais em obra_3º ano de obra

	Foto Geral	Foto Pormenor	Localização	Descrição dos Aspetos Ambientais
4			MD - Ermida - Central de Betão	Os contentores para deposição de resíduos e kit de emergência ambiental encontravam-se presentes na frente de obra, corretamente identificados.
5			ME - Ribeiradio - Escritórios	Foi realizada a recolha de amostras para análise à qualidade da água para consumo humano.
6			ME - Ribeiradio	A carga transportada para a obra tem sido realizada com cobertura.

Evidências de boas práticas ambientais em obra_3º ano de obra

	Foto Geral	Foto Pormenor	Localização	Descrição dos Aspetos Ambientais
7			MD - Ermida - Acesso ao Estaleiro Geral	O cabouco para lavagem de caleiras para autobetoneiras foi limpo e delimitado.
8			Ermida - Ensecadeira Transversal de Jusante - Sistema de decantação	O EGC encontrava-se a realizar testes com floculante, de modo a efetuar o tratamento das águas provenientes da bombagem da zona da barragem.
9			ME - Ribeiradio - Central de Betão	Foi realizada a limpeza aos decantadores para tratamento de efluente industrial.

Evidências de boas práticas ambientais em obra_3º ano de obra

	Foto Geral	Foto Pormenor	Localização	Descrição dos Aspetos Ambientais
10			ME - Ribeiradio - Estaleiro Industrial	No estaleiro de obra estavam presentes as fichas dados de segurança, referentes aos produtos existentes.
11			MD - Ermida - Estaleiro Industrial	Os contentores para deposição de resíduos de betão não se encontravam identificados.
12			ME - Ribeiradio - Estaleiro Industrial	As zonas de materiais e de resíduos não se encontravam devidamente definidas.

Evidências de boas práticas ambientais em obra_3º ano de obra

	Foto Geral	Foto Pormenor	Localização	Descrição dos Aspetos Ambientais
13			Ribeiradio / Ermida	A aspersão de água nas vias e acessos da obra estava a ser realizada.
14			MD - Ribeiradio - Montante do rio Grosso	A atividade de desmatção da albufeira de Ribeiradio estava a decorrer.
15			MD - Ermida - EM 569	Verificou-se que foi realizada a manutenção da estrada municipal de acesso à obra.

Evidências de boas práticas ambientais em obra_3º ano de obra

	Foto Geral	Foto Pormenor	Localização	Descrição dos Aspetos Ambientais
16			MD/ ME - Ribeiradio/ Ermida	Estava a decorrer a campanha de monitorização da Qualidade Ecológica da Água e Sistemas Ecológicos - Elementos Biológicos.
17			ME - Ribeiradio - a montante da Barragem	Foi implementado o sistema de correção de pH nos decantadores para as águas residuais industriais provenientes da lavagem dos blocos.
18			ME - Ribeiradio - Jusante da Restituição	Foi efetuado simulacro interno de ambiente pelo EGC para avaliar o desempenho e operacionalidade do plano de emergência ambiental.

Evidências de boas práticas ambientais em obra_3º ano de obra

	Foto Geral	Foto Pormenor	Localização	Descrição dos Aspetos Ambientais
19			MD -Ermida - Escombeira 4	A recolha de amostras para análise dos parâmetros dos elementos físico - químicos estava a decorrer conforme o preconizado no programa de monitorização.
20			Albufeira Ribeiradio – margem esquerda (sítio nº 88)	Sinalética nas ocorrências patrimoniais para evitar destruição pelos antigos proprietários, antes de ser completado o registo.
21			Albufeira Ribeiradio – margem esquerda (sítios nº 103 e 104)	Desmatização e limpeza das ocorrências patrimoniais.