

CÓDIGO	MM06.05	PERÍODO	Dez2014-Jun 2016
TÍTULO	Reposição SSAA		
SUBTÍTULO	Pista de Pesca		
DESCRIÇÃO	Plano de intervenções a jusante de Daivões e medidas de minimização, para as fases de construção, enchimento e exploração, face à afetação da Pista de Pesca de Cavez.		
DOCUMENTO REFERÊNCIA	Parecer ao RECAPE de janeiro 2014.		
CAPÍTULO DIA	B.III.22		
MEDIDA MINIMIZADORA DIA	54		
ATIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> - Em fase de construção do Ap. Daivões, implementar as medidas de minimização/ boas práticas para garantir o uso da Pista de Pesca; - Repor a Pista de Pesca, de acordo com as condicionantes impostas pela turbinação do Ap. Daivões, para garantir a sua viabilidade em condições semelhantes às atuais. 		
PERIODICIDADE	- Vigilância durante a construção: contínua, de acordo com o PGA/ PVA e o PM Águas Superficiais.		
DEFINIÇÃO INDICADOR	-Número de incidências detetadas.		

ANÁLISE DO INDICADOR/ RESUMO DO ESTADO	<p>As obras próximas à Pista de Pesca, que podem afetar o seu funcionamento (em termos de qualidade de água) tiveram início em outubro de 2015, sendo relativas à construção de acessos e plataformas na margem esquerda de Daivões.</p> <p>Foi cumprido o Plano de Gestão Ambiental (PGA) / Plano de Vigilância Ambiental (PVA) durante todo este tempo, não tendo ocorrido incidências que possam afetar o funcionamento da Pista de Pesca.</p> <p>O PM de Águas superficiais foi executado de acordo com o aprovado, não se tendo identificado incidências nestes locais.</p> <p>A execução da Barragem e central de Daivões apenas terá início em julho 2016, sendo que os registos de acompanhamento e vigilância dos trabalhos serão constantes nos futuros RTAAs.</p> <p>De acordo com o cronograma em vigor, a reposição da pista de pesca encontra-se prevista para o período de maio 2019 a janeiro 2021, seguindo o cronograma atual das obras.</p>
INCIDÊNCIAS/ EXCEPÇÕES DO PERÍODO	N/A
AValiação, conclusões	Nada a destacar.

EVIDÊNCIAS/ ANEXOS	<ul style="list-style-type: none"> - Relatórios PGA/ PVA relativos aos trabalhos na margem esquerda de Daivões (acessos) (Ver Ficha da MM01.01.) - Relatórios do PM de Águas Superficiais (Ver Ficha da MM03.01.).
FOTOS / CARTOGRAFIA/ OTROS ELEMENTOS	N/A
MOTIVO DA REVISÃO/ ALERAÇÕES EFETUADAS PROPOSTAS	N/A