

NÚMEROS ASSOCIADOS:	Liv Edward

RCD provenientes de um único produtor / detentor

I - Identificação do transportador

Nome: Correia & Correia, Lda.		Morada: Zona Industrial da Sertã, Lote 45		
Localidade: Sertã		Concelho: Ser	rtã	
Código Postal: 6104-909	CAE: 38220		NIF: 502 069 732	
Tel.: 274 600 000	Fax.: 274 600 009		E-mail: info@correia-correia.com	
Matrícula do Camião ou Tractor:		Matrícula do R	eboque ou Semi-Reboque:	

II - Identificação da obra			
Nome:	SHAD A MOUTH OF	1 1 1 A	
Morada:	San Survey Comment		
Alvará n.º:	Localidade:	Concelho:	
	TO MALL	Anthinia E	
Código Postal:	NIF:	Tel.:	Fax:
	1,5000)_0	73 7 233	

III - Iuchincação do 1 Iodi	ator ou deten	tor			
Nome:	4/1		9		
	, pr. 7				
Morada:				Localidade:	
		I . Martine j			
Concelho:		Alvará ou Título de	registo	do InCI:	
Código Postal:	NIF:		Tel.:		Fax:

IV - Classificação* e quantificação dos RCD e identificação do respectivo operador de gestão

Movimentos	Có	dig	o L	ER		Quant (ton)	idade (m³)	Destinatário	Assinatura do Destinatário
					IN.		1700 /		
1									
2									

^{*} De acordo com a Portaria n.º 209 / 2004, de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos)

Pessoa a contactar:		
Assinatura do Produtor:	Manuel	Mous



UTILIZAÇÃO DO SOLO - ESCAVAÇÃO/ATERRO

INFRAESTURAS DE PORTUGAL, S.A. IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

_				
	Esca	⁄ação	Ate	erro
Local	Mês Ago 2015	Quantidade (m³) Acumulado	Mês Ago 2015	Quantidade (m³) Acumulado
Pk 3+740 - Pk 4+043,5 (V1)	0	0	0	0
Pk 4+856,5 (V1) - Pk 6+673,88 (V2)	0	93	0	149
Pk 6+841,88 (V2) - Pk 8+100 (V3)	1.069	18.351	72.519	101.621
Pk 9+500 (V3) - Pk 9+794,5 (V4)	17.265	117.095	797	26.790
Pk 9+989,5 (V4) - Pk 10+465 (V5)	10.178	10.316	3.657	8.589
Pk 10+685 (V5) - Pk 12+029 (V6)	15.375	95.563	99.503	264.304
Pk 12+159 (V6) - Pk 12+243 (V7)	5.055	8.894	0	10.266
Pk 12+393 (V7) - Pk 12+731,5 (V8)	34.845	70.577	2.492	17.521
Pk 12+961,5 (V8) - Pk 13+665 (V9)	4.936	85.099	7.394	14.797
Pk 13+825 (V9) - Pk 3+840	0	0	0	0
Total	88.723	405.988	186.362	444.037

Vazadouro 3 16.086 m³

Nota: As quantidades em acumulado podem sofrer acertos mensalmente.



RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL MENSAL ANEXOS

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO N	P4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO				
DATA:	03/08/2015	DURAÇÃO:				
FORMADOR:	SI	EMPRESA:	LOGICSOURCE			

TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS						
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE			
Obrigações em matéria de GHST (Empregador e GHST (Empregador e GHST (Empregador e GHST) Riscos no Estaleiro Medidas gerais em matéria de GHT Organização e limpeza Equipamento/Ferramentas Meios auxiliares de trabalho Movimentação Mecânica e Manual de Cargas Electricidade Equipamento de Protecção Sinalização de Segurança Controlo de alcoolemia Fecho entradas obra Procedimento de segurança ssociado às pegas de fogo		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente			

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Aduhamané Djalo	Armador Ferro	Adery	03-08-2015
Volodymir Holubovskyy /	Armador Ferro	All	03-08-2015
Ricardo Manuel Ferreira Martins	A	Care of	03-08-2015
Mário Jorge Campos Ferreira 🗸	Armador Ferro		03-08-2015
JOAS EVAGELITA NAVIYU	11	The	. 4
VASYL ROZAK	4	Kozak	4
funphed SWH	4	GWERRECT Sinon	7
			_



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NO	P4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO			
DATA:	03/08/2015	3/08/2015 DURAÇÃO:			
FORMADOR:	SI	EMPRESA:	LOGICSOURCE		

SEGURANÇA		OLIVEDADE E AMBIENTE		
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE	
POSS DA EMPREITADA POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES ORGANOGRAMA DA OBRA PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A MPLEMENTAR NO ESTALEIRO CONTROLO DE ALCOOLEMIA PROTEÇÃO INDIVIDUAL	PTRE27- MONTAGEM, CICLO E DESMONTAGEM - V5. PTRE31- EXECUÇÃO DE TABULEIROS PTRE42 - CICLO DA VIGA DE LANÇAMENTO - V1 PTRE 43 - CARRO DE AVANÇO - CICLO V3. PTRE46 - EXECUÇÃO DE PILARES - ÎDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E PERIGOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE - MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR NA FRENTE DE TRABALHO	ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS; - CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA GESTÃO DE RESÍDUOS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS	

OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Aduhamané Djalo	Armador Ferro	Adop.	03-08-2015
Volodymir Holubovskyy	Armador Ferro	AR	03-08-2015
Ricardo Manuel Ferreira Martins	Armador Ferro	AB-J	03-08-2015
Mário Jorge Campos Ferreira	Armador Ferro		03-08-2015
		Tan	
		Mazak Gurnect sungh	
		GWERTECT 52222	



REGISTO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO

N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	03/08/2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	SI	EMPRESA: VSL	

TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS			
	SEGURANÇA		
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) Riscos no Estaleiro Medidas gerais em matéria de SHT Organização e limpeza Equipamento/Ferramentas Meios auxiliares de trabalho Movimentação Mecânica e Manual de Cargas Electricidade Equipamento de Protecção Sinalização de Segurança Controlo de alcoolemia Fecho entradas obra Procedimento de segurança associado às pegas de fogo		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Cláudio Patrício Gomes Silva	•	as	03-08-2015
		<u></u>	



N.º:	
PÁGINA:	171

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	03/08/2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	SI	EMPRESA: VSL	

SEGURANÇA		OUALIDADE E AUDIENTE		
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE	
PSS da Empreitada				
POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES ORGANOGRAMA DA OBRA PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A IMPLEMENTAR NO ESTALEIRO CONTROLO DE ALCOOLEMIA PROTEÇÃO ÎNDIVIDUAL	PTRE13 - MUROS DE TERRA ARMADA PTRE31 - EXECUÇÃO DE	ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS; - CONTACTOS DE ÉMERGÊNCIA	POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA GESTÃO DE RESÍDUOS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS	

DECLARAÇÃO

Declaro que recebi a Ação de formação com os conteúdos acima mencionados e que fui informado dos

riscos, respetivas medidas preventivas a adotar e aspetos ambientais associados à minha tarefa. Comprometo-me a respeitar as normas de segurança e as instruções recebidas e a participar ao meu superior hierárquico todas as anomalias de que tenha conhecimento.

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Cláudio Patrício Gomes Silva		elbeter)	03-08-2015
		- Cruss	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



REGISTO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO

N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	ÚNEL DO MARÃO		
DATA:	03/08/2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	SI	EMPRESA:	TRANSGRUA

	TEMAS ABOR	DADOS/CONTEÚDOS	
	A		
ACOLHIMENTO	ACOLHIMENTO ESPECÍFICA EMERGÊNCIA		QUALIDADE E AMBIENTE
- Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) - Riscos no Estaleiro - Medidas gerais em matéria de SHT - Organização e limpeza - Equipamento/Ferramentas - Meios auxiliares de trabalho - Movimentação Mecânica e Manual de Cargas - Electricidade - Equipamento de Protecção - Sinalização de Segurança - Controlo de alcoolemia - Fecho entradas obra - Procedimento de segurança associado às pegas de fogo		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
José Miguel Francisca Duarte	Cond. Manubrador	YJosé Dusete	03-08-2015



REGISTO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO

PÁGINA:	1/1
N.º:	

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:		DURAÇÃO: 🍰	
FORMADOR:	SI	EMPRESA: TRANSGRUA	

TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS					
	QUALIDADE E AMBIENTE				
ACOLHIMENTO	ACOLHIMENTO ESPECÍFICA EMERGÊNCIA				
PSS da Empreitada					
POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA	PTRE 02 - MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS.	ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS;	POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA		
LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR	MOVIMENTAÇÃO MECÂNICA	- CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	GESTÃO DE RESÍDUOS		
Direitos e deveres dos trabalhadores	- RISCOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE - EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE MOVIMENTAÇÃO		Substâncias Perigosas		
ORGANOGRAMA DA OBRA	- ACESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO				
PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES REGRAS GERAIS DE SEGURANCA A	- COMUNICAÇÃO GESTUAL - MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR				
IMPLEMENTAR NO ESTALEIRO	MOVIMENTAÇÃO MANUAL				
CONTROLO DE ALCOOLEMIA	- RISCOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE				
Proteção Individual	- MEDIDAS PREVENTIVAS A				
Proteção Coletiva					

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
osé Miguel Francisca Duarte	Cond. Manubrador	José Ouneto	03-08-2015



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	04/08/2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	SI	EMPRESA:	SERAL

	TEMAS ABOR	DADOS/CONTEÚDOS	
SEGURANÇA			OUALIDADE E AUDIENTE
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
- Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) - Riscos no Estaleiro - Medidas gerais em matéria de SHT - Organização e limpeza - Equipamento/Ferramentas - Meios auxiliares de trabalho - Movimentação Mecânica e Manual de Cargas - Electricidade - Equipamento de Protecção - Sinalização de Segurança - Controlo de alcoolemia - Fecho entradas obra - Procedimento de segurança associado às pegas de fogo		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Joaquim Moreira da silva	Cond. Manobrador	Deografia	04-08-2015



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	04/08/2015 DURAÇÃO:			
FORMADOR:	SI	EMPRESA: SERAL		

	SEGURANÇA		
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
PSS da Empreitada			4
POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES ORGANOGRAMA DA OBRA PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A MPLEMENTAR NO ESTALEIRO CONTROLO DE ALCOOLEMIA PROTEÇÃO ÎNDIVIDUAL PROTEÇÃO COLETIVA	- RISCOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE - EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE MOVIMENTAÇÃO - ACESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO	ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS; - CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	Política de Gestão da Empreitada Gestão de Resíduos Substâncias Perigosas

OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Joaquim Moreira da silva	Cond. Manobrador	Sle	04-08-2015
		·	
		<u> </u>	



REGISTO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO

N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO			
DATA: 🏑 🛒 🧎 🦠	04/08/2015 DURAÇÃO:			
FORMADOR:	SI	EMPRESA:	LOGICSOURCE /ACERO MONTA	

	I EMAS ABOR	DADOS/CONTEÚDOS	
	SEGURANÇA		OUALIDADE E AMBIENTE
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) Riscos no Estaleiro Medidas gerais em matéria de SHT Organização e limpeza Equipamento/Ferramentas Meios auxiliares de trabalho Movimentação Mecânica e Manual de Cargas Electricidade Equipamento de Protecção Sinalização de Segurança Controlo de alcoolemia Fecho entradas obra Procedimento de segurança associado às pegas de fogo		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	// ASSINATURA	DATA
Carlos do Carmo Teixeira Borges	Armador Ferro	Sants Rep	04-08-2015
Manuel Gomes da Costa	Armador Ferro	46/1	04-08-2015
Hugo Miguel Martins Araújo	Armador Ferro	#	04-08-2015



N.º:	N	

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO N	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	04/08/2015	4/08/2015 DURAÇÃO:		
FORMADOR:	SI	EMPRESA: LOGICSOURCE / ACERO MONTA		

	SEGURANÇA		OTTAL IDADE E AMBIENTE
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
PSS DA EMPREITADA POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES ORGANOGRAMA DA OBRA PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A MPLEMENTAR NO ESTALEIRO CONTROLO DE ALCOOLEMIA PROTEÇÃO INDIVIDUAL PROTEÇÃO COLETIVA	PTRE42 - CICLO DA VIGA DE LANÇAMENTO - V1 PTRE 43 - CARRO DE AVANÇO - CICLO V3.	ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS; - CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	Política de Gestão da Empreitada Gestão de Resíduos Substâncias Perigosas

OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO ...

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Carlos do Carmo Teixeira Borges	Armador Ferro	Jah Par	04-08-2015
Manuel Gomes da Costa	Armador Ferro	46 1	04-08-2015
Hugo Miguel Martins Araújo	Armador Ferro		04-08-2015



N.º:	
PÁGINA:	171

LOCAL/OBRA:	OCAL/OBRA: IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO				
DATA:	10/08/2015 DURAÇÃO:				
FORMADOR:	SI	EMPRESA:	CANELAS		

TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS						
	QUALIDADE E AMBIENTE					
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	& AMDIENTE			
Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) Riscos no Estaleiro Medidas gerais em matéria de SHT Organização e limpeza Equipamento/Ferramentas Meios auxiliares de trabalho Movimentação Mecânica e Manual de Cargas Electricidade Equipamento de Protecção Sinalização de Segurança Controlo de alcoolemia Fecho entradas obra Procedimento de segurança associado às pegas de fogo		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de iqualidade e ambiente			

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA	
Jorge da Silva Ribeiro	Cond. Manobrador	Jos Gla Fiseiro	10-08-2015	



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO			
DATA:	10/08/2015	DURAÇÃO:		
FORMADOR:	SI	EMPRESA: CANELAS		
A STATE OF THE PROPERTY SHOWS	With application and a second			

ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
PSS DA EMPREITADA			
POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA	PTRE 02 - MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS.	ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS;	POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA
LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR DIREITOS E DEVERES DOS FRABALHADORES ORGANOGRAMA DA OBRA	- RISCOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE - EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE MOVIMENTAÇÃO	- CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	GESTÃO DE RESÍDUOS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS
PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES	- Acessórios de elevação - Comunicação gestual - Medidas Preventivas a		
Regras Gerais de segurança a WPLEMENTAR NO ESTALEIRO	IMPLEMENTAR MOVIMENTAÇÃO MANUAL		
ONTROLO DE ALCOOLEMIA	- RISCOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE		
ROTEÇÃO ÍNDIVIDUAL ROTEÇÃO COLETIVA	- MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR		

OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO :

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
orge da Silva Ribeiro	Cond. Manobrador	pop Gle atim	
			-



REGISTO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO

N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	06/08/2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	SI	EMPRESA: SERAL	

TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS					
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE		
Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) Riscos no Estaleiro Medidas gerais em matéria de SHT Organização e limpeza Equipamento/Ferramentas Meios auxiliares de trabalho Movimentação Mecânica e Manual de Cargas Electricidade Equipamento de Protecção Sinalização de Segurança Controlo de alcoolemia Fecho entradas obra Procedimento de segurança associado às pegas de fogo		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente		

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Helder Rodrigo Sousa Ribeiro	Eng. Civil/	x/telder (besin	05/05/16



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO N	P4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	06-08-2015	DURAÇÃO:		
FORMADOR:	SI	EMPRESA: SERAL		

	SEGURANÇA			
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE	
PSS DA EMPREITADA POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES ORGANOGRAMA DA OBRA PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A IMPLEMENTAR NO ESTALEIRO CONTROLO DE ALCOOLEMIA PROTEÇÃO INDIVIDUAL PROTEÇÃO COLETIVA	TEMPORÁRIA PTREO4 - DESMATAÇÃO PTREO5 - TERRAPLENAGEM PTRE14 - DESMONTE COM	ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS; - CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA GESTÃO DE RESÍDUOS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS	

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Helder Rodrigo Sousa Ribeiro	Eng, Civil/	Kfilder Vision	26/08/15



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	CAL/OBRA: IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	10/08/2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	SI	EMPRESA: ACEROMONTA	
**China hace transcription and consequence		ACEROMONIA	

ACOLHIMENTO ESPECÍFICA		EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTI
Obrigações em matéria de SHST (Empregador e rabalhador) Riscos no Estaleiro Medidas gerais em matéria de SHT Organização e limpeza Equipamento/Ferramentas Meios auxiliares de trabalho Movimentação Mecânica e lanual de Cargas Electricidade Equipamento de Protecção Sinalização de Segurança Controlo de alcoolemia Fecho entradas obra Procedimento de segurança sociado às pegas de fogo		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Issa Balde			
	Armador ferro	· Issa Baldo	10-08-2015
		= sol , sull	
	_		
	1 1		



N.º:		
PÁGINA:	1/1	

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ	DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO
DATA:	10/08/2015	DURAÇÃO:
FORMADOR:	SÉRGO INVERNO	EMPRESA: ACERO MONTA

	QUALIDADE E AMBIENTE			
ACOLHIMENTO	ACOLHIMENTO ESPECÍFICA		QUALIDADE E AMBIENTE	
PSS DA EMPREITADA				
POLÍTICA DE GESTÃO DA Empreitada	PTREO2 - MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS	ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS;	POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA	
LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR	PTRE11 - ACABAMENTOS	- CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	GESTÃO DE RESÍDUOS	
DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES	PTRE 19 - VIGAS DE BORDADURA, LANCIL, PASSEIOS E		SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS	
ORGANOGRAMA DA OBRA	CANAL TÉCNICO.			
PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES	- ÎDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E PERIGOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE			
REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A IMPLEMENTAR NO ESTALEIRO	- MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR NAS FRENTES DE			
CONTROLO DE ALCOOLEMIA	TRABALHO			
PROTEÇÃO INDIVIDUAL				
PROTEÇÃO COLETIVA				

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
ssa Balde	Armador ferro	Is sa Buldi	10-08-2015



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO			
DATA:	10/08/2015	DURAÇÃO:		
FORMADOR:	SI	EMPRESA:	VANILLA THUNDER	

TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS					
	QUALIDADE E AMBIENTE				
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE		
- Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) - Riscos no Estaleiro - Medidas gerais em matéria de SHT - Organização e limpeza - Equipamento/Ferramentas - Meios auxiliares de trabalho - Movimentação Mecânica e Manual de Cargas - Electricidade - Equipamento de Protecção - Sinalização de Segurança - Controlo de alcoolemia - Fecho entradas obra - Procedimento de Segurança associado às pegas de fogo		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente		

OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
André Landim Gonçalves	Armador Ferro	: A & - &	10-08-2015
Mamadu Balde	Armador Ferro	ne tra fole	10-08-2015
Inderjit Singh	Armador Ferro	Merson Sw	10-08-2015
Baljit Singh	Armador Ferro	Baldirs	10-08-2015
Kuldeep Ghumman	Armador Ferro	KUlace	10-08-2015



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO 10/08/2015 DURAÇÃO:			
DATA:				
FORMADOR:	SI	EMPRESA: VANILLA TUNDER		

TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS					
	QUALIDADE E AMBIENTE				
ACOLHIMENTO	ACOLHIMENTO ESPECÍFICA EMERGÊNCIA				
PSS DA EMPREITADA POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES ORGANOGRAMA DA OBRA PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A IMPLEMENTAR NO ESTALEIRO CONTROLO DE ALCOOLEMIA PROTEÇÃO ÎNDIVIDUAL PROTEÇÃO COLETIVA	PTRE 28 - PAVIMENTAÇÃO - ÎDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E PERIGOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE - MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR NA FRENTE DE TRABALHO	ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS; - CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA GESTÃO DE RESÍDUOS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS		

OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
André Landim Gonçalves	Armador Ferro	fridre	10-08-2015
Mamadu Balde	Armador Ferro	MANGRO	10-08-2015
Inderjit Singh	Armador Ferro	Indew 74 Sm	n 10-08-2015
Baljit Singh	Armador Ferro	Bel HiT?	10-08-2015
Kuldeep Ghumman	Armador Ferro	kuley &	10-08-2015



PÁGINA:	1/1	
N.º: 43		
1		

LOCAL/OBRA:		IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:		11/08/2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:		SI	EMPRESA: TEMPO MILENIUM	

	TEMAS ABOR	DADOS/CONTEÚDOS	
SEGURANÇA			
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA EMERGÊNCIA		QUALIDADE E AMBIENTE
- Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) - Riscos no Estaleiro - Medidas gerais em matéria de SHT - Organização e limpeza - Equipamento/Ferramentas - Meios auxiliares de trabalho - Movimentação Mecânica e Manual de Cargas - Electricidade - Equipamento de Protecção - Sinalização de Segurança - Controlo de alcoolemia - Fecho entradas obra - Procedimento de segurança - associado às pegas de fogo		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
José Soares da Silva	Pré-oficial	Man	11-08-2015
José Augusto Martins Fernandes	Pré-oficial	yore Ferrande	11-08-2015



REGISTO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO

N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	11/08/2015 DURAÇÃO:		
FORMADOR:	SI	EMPRESA: TEMPO MILENIUM	

	SEGURANÇA		
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
PSS DA EMPREITADA POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES ORGANOGRAMA DA OBRA PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A IMPLEMENTAR NO ESTALEIRO CONTROLO DE ALCOOLEMIA PROTEÇÃO INDIVIDUAL PROTEÇÃO COLETIVA	PTRE13 - MUROS DE TERRA ARMADA PTRE31 - EXECUÇÃO DE	ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS; - CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA GESTÃO DE RESÍDUOS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
José Soares da Silva	Pré-oficial	1/402	11-08-2015
José Augusto Martins Fernandes	Pré-oficial	Sore Formandes	11-08-2015



REGISTO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO

N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO	
DATA:	11/08/2015 DURAÇÃO:	
FORMADOR:	SI	EMPRESA: HIGINIO PINHEIRO

	TEMAS ABOR	DADOS/CONTEÚDOS	
	SEGURANÇA		
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) Riscos no Estaleiro Medidas gerais em matéria de SHT Organização e limpeza Equipamento/Ferramentas Meios auxiliares de trabalho Movimentação Mecânica e Manual de Cargas Electricidade Equipamento de Protecção Sinalização de Segurança Controlo de alcoolemía Fecho entradas obra Procedimento de segurança associado às pegas de fogo		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
António Joaquim Monteiro de Oliveira	Servente	Autowof 1.5 Oliven	11-08-2015



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	11/08/2015 DURAÇÃO:		
FORMADOR:	SI	EMPRESA: HIGINIO PINHEIRO	

SEGURANÇA		QUALIDADE È AMBIENTE		
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE	
PSS da Empreitada				
Política de Gestão da Empreitada	PTRE 02 - MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS.	ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS;	POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA	
LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR	MOVIMENTAÇÃO MECÂNICA	- CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	GESTÃO DE RESÍDUOS	
DIREITOS E DEVERES DOS	- RISCOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE		SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS	
TRABALHADORES	- EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE MOVIMENTAÇÃO			
ORGANOGRAMA DA OBRA	- ACESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO			
PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO	- COMUNICAÇÃO GESTUAL			
das instalações	- MEDIDAS PREVENTIVAS A			
REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A	IMPLEMENTAR			
MPLEMENTAR NO ESTALEIRO	MOVIMENTAÇÃO MANUAL			
CONTROLO DE ALCOOLEMIA	- RISCOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE			
PROTEÇÃO INDIVIDUAL	- MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR			
PROTEÇÃO COLETIVA				

OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
António Joaquim Monteiro de Oliveira	Servente	Antonio f. n. of Oliver	11-08-2015
		The state of the s	
			·····
			<u>-</u>



N.º:
PÁGINA: 1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO			
DATA:	11.08.2015		DURAÇÃO:	
FORMADOR:	CARLA PEREIRA	Q	EMPRESA:	Lamiobac
	TEMAC AS	CODDADOS	CONTEÚDOS ®	

	TEMAS ABORD	ADOS/CONTEÚDOS	
	SEGURANÇA		
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
- Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) - Riscos no Estaleiro - Medidas gerais em matéria de SHT - Organização e limpeza - Equipamento/Ferramentas - Meios auxiliares de trabalho - Movimentação Mecânica e Manual de Cargas - Electricidade - Equipamento de Protecção - Sinalização de Segurança - Controlo de alcoolemia - Fecho entradas obra - Capas - Controlo REFERENCIADOS FORAM EN			Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Volodymyr Trolov	conpinteino *	- fust	M.E3.25M
		<u> </u>	



PÁGINA:	1/1	
\$45 1		
N.º:		
34 - 1		

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBL	ANÇO NÓ DE LIGA	ÇÃO AO IP4 / TÚ	ÍNEL DO MARÃO
DATA:	11-08-2015		DURAÇÃO:	
FORMADOR:	СР	0	EMPRESA:	LAMIOBRA

SEGURANÇA			
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
PSS DA EMPREITADA POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES ORGANOGRAMA DA OBRA PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A IMPLEMENTAR NO ESTALEIRO CONTROLO DE ALCOOLEMIA PROTEÇÃO INDIVIDUAL PROTEÇÃO COLETIVA	PTRE 02 - MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS. PTRE27- MONTAGEM, CICLO E DESMONTAGEM - V5. PTRE31- EXECUÇÃO DE TABULEIROS PTRE42 - CICLO DA VIGA DE LANÇAMENTO - V1 - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E PERIGOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE - MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR NA FRENTE DE TRABALHO OS COCUMPANOS OM CONTROLOS ON CONTROLOS ON CONTROLOS ON CONTROLOS OPPONISORS OPPONISORS	q.	Política de Gestão da Empreitada Gestão de Resíduos Substâncias Perigosas

OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Volodymyr Frolov	carpinteiro	Allel	11-08-2015
		<u> </u>	



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA: IP4 (A4) SUBLANÇ	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA: 13-08-2015	DURAÇÃO:		
FORMADOR: CP	EMPRESA: TEMPO MILENIUM/HIGINO		

TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS				
SEGURANÇA			OUALIDA DE E AMBIENTE	
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE	
- Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) - Riscos no Estaleiro - Medidas gerais em matéria de SHT - Organização e limpeza - Equipamento/Ferramentas - Meios auxiliares de trabalho - Movimentação Mecânica e Manual de Cargas - Electricidade - Equipamento de Proteção Individual e Coletiva - Sinalização de Segurança - Controlo de alcoolemia - Fecho entradas obra - Procedimento de segurança associado às pegas de fogo - SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES PARA AS REGRAS DE CIRCULAÇÃO DA EMPREITADA, DE ACORDO COM A FPR - GER-07		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente	

OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
José Manuel Pinto Gonçalves (Higino)	Cond/manb	* Mllorne 1 11	·
Suleimane Djabi (Tempomilenium - ETT)	esforço	x budding	
Mário Pedro Badô (Tempomilenium-ETT)	Montador Pré- esforço	× MARIO BADÓ	



REGISTO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO

N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	13-08-2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	СР	EMPRESA:	TEMPO MILENIUM/HIGINO

TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS			
SEGURANÇA			OLIALIDADE E AMPIENTE
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
- Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) - Riscos no Estaleiro - Medidas gerais em matéria de SHT - Organização e limpeza - Equipamento/Ferramentas - Meios auxiliares de trabalho - Movimentação Mecânica e Manual de Cargas - Electricidade - Equipamento de Proteção Individual e Coletiva - Sinalização de Segurança - Controlo de alcoolemia - Fecho entradas obra - Procedimento de segurança associado às pegas de fogo - SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES PARA AS REGRAS DE CIRCULAÇÃO DA EMPREITADA, DE ACORDO COM A FPR - GER-07		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
José Manuel Pinto Gonçalves (Higino)	Cond/manb	x Mlloune 1 11	
Suleimane Djabi (Tempomilenium - ETT)	Montador Pré- esforço	a bugali	
Mário Pedro Badô (Tempomilenium-ETT)	Montador Pré- esforço	× MARIO BADÓ	



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	13/08/2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	CP (X)	EMPRESA: HIGINIO PINHEIRO	

TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS			
SEGURANÇA			CHANDARE E AMBIENTE
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
PSS da Empreitada			
POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA	PTRE 28 - PAVIMENTAÇÃO - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E	ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS;	POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA
LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR	PERIGOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE	- CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	GESTÃO DE RESÍDUOS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS
DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES	- MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR NA FRENTE DE TRABALHO		
ORGANOGRAMA DA OBRA			
PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES			
REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A IMPLEMENTAR NO ESTALEIRO			
CONTROLO DE ALCOOLEMIA			
PROTEÇÃO INDIVIDUAL			
PROTEÇÃO COLETIVA			
OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES			

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
José Manuel Pinto Gonçalves (Higino)	Cond/manb	« JAgoneshees	13-08-2015
		P 7 '	



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO	
DATA:	13/08/2015	DURAÇÃO:
FORMADOR:	CP (3)	EMPRESA: TEMPO MILENIUM

TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS			
SEGURANÇA			
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	QUALIDADE E AMBIENTE	
PSS DA EMPREITADA POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES ORGANOGRAMA DA OBRA PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A IMPLEMENTAR NO ESTALEIRO CONTROLO DE ALCOOLEMIA PROTEÇÃO INDIVIDUAL PROTEÇÃO COLETIVA	PTRE 01 - MONTAGEM DE ESTALEIRO PTRE 02 - MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PTRE13 - MUROS DE TERRA ARMADA PTRE31 - EXECUÇÃO DE	EMERGÊNCIA ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS; - CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA GESTÃO DE RESÍDUOS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS

OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Suleimane Djabi (Tempomilenium - ETT)	Pré-oficial	x terblats.	13-08-2015
Mário Pedro Badô (Tempomilenium-ETT)	Pré-oficial	x MARIO BADÓ	13-08-2015



REGISTO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO

N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO			
DATA:	17-08-2015 DURAÇÃO:			
FORMADOR:	ВА	EMPRESA: T	EMPO MILLENIUM	

	TEMAS ABOR	DADOS/CONTEÚDOS	
SEGURANÇA			
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
- Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) - Riscos no Estaleiro - Medidas gerais em matéria de SHT - Organização e limpeza - Equipamento/Ferramentas - Meios auxiliares de trabalho - Movimentação Mecânica e Manual de Cargas - Electricidade - Equipamento de Proteção Individual e Coletiva - Sinalização de Segurança - Controlo de alcoolemia - Fecho entradas obra - Procedimento de segurança associado às pegas de fogo - SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES PARA AS REGRAS DE CIRCULAÇÃO DA EMPREITADA, DE ACORDO COM A FPR - GER-07		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Márcio Daniel Costa Carvalho	Pré Oficial	Marso	17-08-2015



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	17/08/2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	ВА	EMPRESA:	TEMPO MILLENIUM

	TEMAS ABORDA	DOS/CONTEÚDOS	
SEGURANÇA			OUALIDADE E AMBIENTE
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
PSS DA EMPREITADA POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES ORGANOGRAMA DA OBRA PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A IMPLEMENTAR NO ESTALEIRO CONTROLO DE ALCOOLEMIA PROTEÇÃO INDIVIDUAL PROTEÇÃO COLETIVA	PTRE 02 - MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS. MOVIMENTAÇÃO MECÂNICA - RISCOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE - EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE MOVIMENTAÇÃO - ACESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO - COMUNICAÇÃO GESTUAL - MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR MOVIMENTAÇÃO MANUAL - RISCOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE - MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR	ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS; - CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA GESTÃO DE RESÍDUOS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS

OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Márcio Daniel Costa Carvalho	Pré Oficial	Morlin	17-08-2015
		1770-100	



REGISTO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO

N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	17-08-2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	ВА	EMPRESA:	LAMIOBRA

	TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS		
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA EMERGÊNCIA		QUALIDADE E AMBIENTE
- Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) - Riscos no Estaleiro - Medidas gerais em matéria de SHT - Organização e limpeza - Equipamento/Ferramentas - Meios auxiliares de trabalho - Movimentação Mecânica e Manual de Cargas - Electricidade - Equipamento de Proteção Individual e Coletiva - Sinalização de Segurança - Controlo de alcoolemia - Fecho entradas obra - Procedimento de segurança associado às pegas de fogo - SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES PARA AS REGRAS DE CIRCULAÇÃO DA EMPREITADA, DE ACORDO COM A FPR - GER-07		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Nuno Angelino Santos Rodigues	Carpinteiro	Producus	17-08-2015



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	17/08/2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	ВА	EMPRESA: LAMIOBRA	

TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS			
SEGURANÇA			
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
PSS DA EMPREITADA			
POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA	- IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E	ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS;	POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA
LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR	PERIGOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE	- CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	GESTÃO DE RESÍDUOS
DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES	- MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR NA FRENTE DE TRABALHO		SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS
ORGANOGRAMA DA OBRA			
Planta do Estaleiro e descrição das instalações			
REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A IMPLEMENTAR NO ESTALEIRO			
CONTROLO DE ALCOOLEMIA			
PROTEÇÃO INDIVIDUAL			
PROTEÇÃO COLETIVA			
OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORA	M ENTREGUES AOS PARTICIPANTES		

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Nuno Angelino Santos Rodrigues	Carpinteiro	Modrigue	17/08/2015



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	19-08-2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	СР	EMPRESA: CRASTOPAIVA	

TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS			
SEGURANÇA			
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
- Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) - Riscos no Estaleiro - Medidas gerais em matéria de SHT - Organização e limpeza - Equipamento/Ferramentas - Meios auxiliares de trabalho - Movimentação Mecânica e Manual de Cargas - Electricidade - Equipamento de Proteção Individual e Coletiva - Sinalização de Segurança - Controlo de alcoolemia - Fecho entradas obra - Procedimento de segurança associado às pegas de fogo - SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES PARA AS REGRAS DE CIRCULAÇÃO DA EMPREITADA, DE ACORDO COM A FPR - GER-07		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente

OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
José Fernando Vieira Cardoso	Servente	Kyosi Cardon	19-08-2015



N.º:	,
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO			
DATA:	19/08/2015 DURAÇÃO:			
FORMADOR:	СР	EMPRESA:	CRASTOPAIVA	

TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS				
SEGURANÇA				
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE	
PSS DA EMPREITADA POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES ORGANOGRAMA DA OBRA PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A IMPLEMENTAR NO ESTALEIRO CONTROLO DE ALCOOLEMIA PROTEÇÃO INDIVIDUAL	PERIGOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE - MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR NA FRENTE DE TRABALHO	ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS; - CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA GESTÃO DE RESÍDUOS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS	

OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
JOSÉ Fernando Vieira Cardoso	Servente	x yosí Cardoso	19-08-2015
		0	



N.º:		
PÁGINA:	1/1	

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	19-08-2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	СР	EMPRESA: HIGINO	

TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS			
SEGURANÇA			
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
- Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) - Riscos no Estaleiro - Medidas gerais em matéria de SHT - Organização e limpeza - Equipamento/Ferramentas - Meios auxiliares de trabalho - Movimentação Mecânica e Manual de Cargas - Electricidade - Equipamento de Proteção Individual e Coletiva - Sinalização de Segurança - Controlo de alcoolemia - Fecho entradas obra - Procedimento de segurança associado às pegas de fogo - SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES PARA AS REGRAS DE CIRCULAÇÃO DA EMPREITADA, DE ACORDO COM A FPR - GER-07		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente

OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Riguel Amgelo Lamos de Ceenha Vanes Jaqueim Kanes Pangel Pino	Gondutor/mano brador koografi Condutor/mano brador		19-08-2015 19-08-2015



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	19/08/2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	СР	EMPRESA: HIGINO	

TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS				
SEGURANÇA			OUALIDADE E AMBIENTE	
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE	
PSS DA EMPREITADA POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES ORGANOGRAMA DA OBRA PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A IMPLEMENTAR NO ESTALEIRO CONTROLO DE ALCOOLEMIA PROTEÇÃO ÎNDIVIDUAL PROTEÇÃO COLETIVA	- MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR NA FRENTE DE TRABALHO	ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS; - CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	Política de Gestão da Empreitada Gestão de Resíduos Substâncias Perigosas	

OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Riquel Lomos	condutor/Manob rador lopografi	A	19-08-2015
Riguel Lomos Joaqueim Pinto	Condutor/mano brador	gazzaim Pinis	19-08-2015



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO			
DATA:	9-08-2015 DURAÇÃO:			
FORMADOR:	CP E	EMPRESA:	RHN	

SEGURANÇA		
ACOLHIMENTO ESPECÍFICA EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE	
- Riscos no Estaleiro - Atuação em caso de emergência	Acolhimento: Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente	

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Vitor Airanto Bantososo	mainanade	* Vitor Cervalho	19-08-2015



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO			
DATA:	19/08/2015		DURAÇÃO:	
FORMADOR:	СР	4	EMPRESA:	

EMPORITADA	EMERGÊNCIA ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA ROTINAS;	QUALIDADE E AMBIENTE POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA
PSS DA EMPREITADA POLÍTICA DE GESTÃO DA PTRE 02 - MOVIMENTAÇÃO DE AT	NTUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA	POLÍTICA DE GESTÃO DA
POLÍTICA DE GESTÃO DA PTRE 02 - MOVIMENTAÇÃO DE AT	_	
DEDEGO COMMUNICATION	CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	GESTÃO DE RESÍDUOS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Vilor Ricando Banbosco de Canvalho	manabaada.	x Vitor Carvalles	(9.08.2015



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	20-08-2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	CP 🛇	EMPRESA: Coploteson	٦

	TEMAS ABOR	RDADOS/CONTEÚDOS		
SEGURANÇA			T	
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE	
- Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) - Riscos no Estaleiro - Medidas gerais em matéria de SHT - Organização e limpeza - Equipamento/Ferramentas - Meios auxiliares de trabalho - Movimentação Mecânica e Manual de Cargas - Electricidade - Equipamento de Proteção Individual e Coletiva - Sinalização de Segurança - Controlo de alcoolemia - Fecho entradas obra - Procedimento de segurança associado às pegas de fogo - SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES PARA AS REGRAS DE CIRCULAÇÃO DA EMPREITADA, DE ACORDO COM A FPR - GER-07		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente	

OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO

	NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Rui	Luis Figueinado Felix	bopognals	x ford	20-08-2015



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	P4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	20.08.20.15	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	Cont. Ponois	EMPRESA:	Explotage

	TEMAS ABORDA	303,031,110,303	
SEGURANÇA			QUALIDADE E AMBIENTE
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
PSS DA EMPREITADA POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES ORGANOGRAMA DA OBRA PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A IMPLEMENTAR NO ESTALEIRO CONTROLO DE ALCOOLEMIA PROTEÇÃO INDIVIDUAL PROTEÇÃO COLETIVA	PTRE 02 - MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PTRE03 - SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA PTRE04 - DESMATAÇÃO PTRE05 - TERRAPLENAGEM PTRE14 - DESMONTE COM RECURSO A EXPLOSIVOS PTRE20 - SOLO - CIMENTO PTRE26 - CIRCULAÇÃO DE DUMPER 'S NOS VIADUTOS (OS DOCUMENTOS EM REFERÊNCIA CORRESPONDEM ÀS ÚLTIMAS REVISÕES APROVADAS PELO DONO À DATA DESTA AÇÃO DE FORMAÇÃO)	ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS; - CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA GESTÃO DE RESÍDUOS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Rui Luis Figuraneclo	hopógnala	u Potra	30-08-3015



REGISTO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO

N.º:		
PÁGINA:	1/1	

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGA	P4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	20-08-2015 DURAÇÃO:			
FORMADOR:	ВА	EMPRESA:	HIGINO	

TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS					
SEGURANÇA					
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE		
Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) Riscos no Estaleiro Medidas gerais em matéria de SHT Organização e limpeza Equipamento/Ferramentas Meios auxiliares de trabalho Movimentação Mecânica e Manual de Cargas Electricidade Equipamento de Proteção Individual e Coletiva Sinalização de Segurança Controlo de alcoolemia Fecho entradas obra Procedimento de segurança associado às pegas de fogo SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES PARA AS REGRAS DE CIRCULAÇÃO DA EMPREITADA, DE ACORDO COM A FPR - GER-07		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente		

DECLARAÇÃO

	ASSINATURA	DATA
Manobrador	Alliero dela ga)	20-08-2015
		<u> </u>
	Manobrador	Manobrador Allia o de faige)



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	P4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO			
DATA:	0/08/2015 DURAÇÃO:			
FORMADOR:	СР	EMPRESA: HIGINO		

TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS					
SEGURANÇA			OUALIDADE É AMBIENTE		
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE È AMBIENTE		
PSS DA EMPREITADA POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES ORGANOGRAMA DA OBRA PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A IMPLEMENTAR NO ESTALEIRO CONTROLO DE ALCOOLEMIA PROTEÇÃO INDIVIDUAL PROTEÇÃO COLETIVA	PTRE 28 - PAVIMENTAÇÃO - ÎDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E PERIGOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE - MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR NA FRENTE DE TRABALHO	ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS; - CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	Política de Gestão da Empreitada Gestão de Resíduos Substâncias Perigosas		

OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Albino Babo Ribeiro	Manobrador	Alies Deser	20-08-2015
			-
			-



REGISTO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO

N.º:	
PÁGINA:	1/1

						_
LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ	DE LIG	AÇÃO AO IP4 / T	ÚNEL	DO MARÃO	7
DATA:	20-08-2015		DURAÇÃO:			1
FORMADOR:	ВА		EMPRESA:	BÓN	Ten	acple
	TEMAS ABOR	DADOS	/CONTEÚDOS	93	mlos Ribana	Ī
	SEGURANÇA				OHALIDADE E AMBIENTE	1
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA		EMERGÊNCIA		QUALIDADE E AMBIENTE	
- Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) - Riscos no Estaleiro - Medidas gerais em matéria d SHT - Organização e limpeza - Equipamento/Ferramentas - Meios auxiliares de trabalho - Movimentação Mecânica e Manual de Cargas - Electricidade - Equipamento de Proteção Individual e Coletiva - Sinalização de Segurança - Controlo de alcoolemia - Fecho entradas obra - Procedimento de segurança associado às pegas de fogo - SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES PARA AS REGRAS I CIRCULAÇÃO DA EMPREITADA, DE ACORDO COM A FPR - GER-07		- Atu eme	uações de Emergênci Iação em caso de Igência ntactos de Emergênc		Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente	

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Paulo Agostinho Konein		Soul Broth	
de Rochi			
·			,



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO			
DATA:	25/08/2015	DURAÇÃO:		
FORMADOR:		EMPRESA:	FARINHA	

	TEMAS ABORDA	DOS/CONTEÚDOS	
SEGURANÇA			
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
PSS DA EMPREITADA			
Política de Gestão da Empreitada	PTRE 13 - MUROS DE TERRA ARMADA. REV 01	ACTUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS;	POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA
LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR		- CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	Gestão de Resíduos
Direitos e deveres dos Trabalhadores	- ÎDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E PERIGOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE		Substâncias Perigosas
ORGANOGRAMA DA OBRA			
PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES			
REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A IMPLEMENTAR NO ESTALEIRO			
CONTROLO DE ALCOOLEMIA			
Protecção Individual			
Protecção Colectiva		į į	

OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
JOE GUERRA FORINHA	CARPINTEIRO	Faringo	25/08/2013
Anno'Nio POJE NARCISO POMBINHO	PEDREIRU	Domhil, 2	25/08/2015
	<u> </u>		



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA: IP4	4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE	LICAC			
	. ()	LIGAÇ	ÇÃO AO IP4 / TÚ	INEL I	DO MARÃO
DATA:			DURAÇÃO:		
FORMADOR:		1	EMPRESA:	Ten	raplemasem Conto
	TEMAS ABORDAD	DOS/0	CONTEÚDOS		Ribeivo
	SEGURANÇA				OHALIBADE E AMBIENTE
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA		EMERGÊNCIA		QUALIDADE È AMBIENTE
EMPREITADA LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR DIREITOS E DEVERES DOS IRABALHADORES DRGANOGRAMA DA OBRA PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A MPLEMENTAR NO ESTALEIRO CONTROLO DE ALCOOLEMIA PROTEÇÃO INDIVIDUAL RI	PTRE 02 - MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PTRE03 - SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA PTRE04 - DESMATAÇÃO PTRE05 - TERRAPLENAGEM PTRE14 - DESMONTE COM RECURSO A EXPLOSIVOS PTRE20 - SOLO - CIMENTO PTRE26 - CIRCULAÇÃO DE DUMPER S NOS VIADUTOS COS DOCUMENTOS EM REFERÊNCIA CORRESPONDEM ÀS ÚLTIMAS REVISÕES APROVADAS PELO DONO DATA DESTA AÇÃO DE	- Коті	ÃO EM CASO DE EMERG NAS; TACTOS DE EMERGÊNCI		Política de Gestão da Empreitada Gestão de Resíduos Substâncias Perigosas

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Paul Agostinho Brein		Samlo Front	
Paul Agostimho Brein. da Rochs			



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO			
DATA:	25/08/2015	DURAÇÃO:		
FORMADOR:		EMPRESA:	FARINHA	

TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS				
SEGURANÇA				
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE	
PSS DA EMPREITADA				
POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA	PTRE 13 - MUROS DE TERRA ARMADA, REV 01	ACTUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS;	POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA	
LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR		- CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	GESTÃO DE RESÍDUOS	
DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES	- ÎDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E PERIGOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE		SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS	
ORGANOGRAMA DA OBRA				
Planta do Estaleiro e descrição Das instalações				
REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A IMPLEMENTAR NO ESTALEIRO				
CONTROLO DE ALCOOLEMIA				
Protecção Individual		l i		
Protecção Colectiva				
OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORA	M ENTREGUES AOS PARTICIPANTES			

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
JOSÉ GUERRA FORINHA Anno'Nio GOJE NARCISO POMBINHO	CARPINTETO	Faringo Bombil, o	25 log /2015
Anno'N'O POJE NARCISO GALBINHU	PEDRENZU	Spmlix =	25 108 (2015



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	24-08-2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	СР	EMPRESA:	CARRAPATELO

TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS				
SEGURANÇA			OHALIBARE E AMBIENTE	
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE	
- Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) - Riscos no Estaleiro - Medidas gerais em matéria de SHT - Organização e limpeza - Equipamento/Ferramentas - Meios auxiliares de trabalho - Movimentação Mecânica e Manual de Cargas - Electricidade - Equipamento de Proteção Individual e Coletiva - Sinalização de Segurança - Controlo de alcoolemia - Fecho entradas obra - Procedimento de segurança associado às pegas de fogo - SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES PARA AS REGRAS DE CIRCULAÇÃO DA EMPREITADA, DE ACORDO COM A FPR - GER-07		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente	

OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Vitor Joaquim da Silva Pereira	Carpinteiro	w.V. for Perine	24-08-2015
Jenómimo da Conceico	can pinteino	Messansino Pag	24.08.15



N.º:	

LOCAL/OBRA:	P4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	24/08/2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	СР	EMPRESA:	

	TEMAS ABORDA	DOS/CONTEÚDOS	
SEGURANÇA			
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
PSS da Empreitada			
POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA	PTRE 44 - CIMBRE AO SOLO V5. - ÍDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E	ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS;	POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA
LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR	PERIGOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE	- CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	Gestão de Resíduos
DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES	- MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR NA FRENTE DE TRABALHO		Substâncias Perigosas
ORGANOGRAMA DA OBRA			
PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES			
REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A IMPLEMENTAR NO ESTALEIRO	(OS DOCUMENTOS EM REFERÊNCIA CORRESPONDEM À ÚLTIMA REVISÃO		
CONTROLO DE ALCOOLEMIA	APROVADA NA DATA DESTA FORMAÇÃO)		
PROTEÇÃO INDIVIDUAL	, ,		
PROTEÇÃO COLETIVA			

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Vitor Joaquim Da silva Pereira	CARPINTEIRO	allita prince	24-08-2015
Jerónimo da Conceição Fonseca	CARPINTEIRO	delinen /os	24-08-2015
-14 VA MART 18		0	



REGISTO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO

N.°:	
PÁGINA;	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	24-08-2015 DURAÇÃO:		
FORMADOR:	ВА	EMPRESA: FARINHA	

	TEMAS ABOR	DADOS/CONTEÚDOS		
SEGURANÇA				
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE É AMBIENT!	
- Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) - Riscos no Estaleiro - Medidas gerais em matéria de SHT - Organização e limpeza - Equipamento/Ferramentas - Meios auxiliares de trabalho - Movimentação Mecânica e Manual de Cargas - Electricidade - Equipamento de Proteção Individual e Coletiva - Sinalização de Segurança - Controlo de alcoolemia - Fecho entradas obra - Procedimento de segurança associado às pegas de fogo - SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES PARA AS REGRAS DE CIRCULAÇÃO DA EMPREITADA, DE ACORDO COM A FPR - GER-07		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente	

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
António José Narciso Pombinho	Pedreiro	Marily L	24-08-2015
Amílcar Ribeiro Cardoso	Carpinteiro	A wiler	24-08-2015
			1



REGISTO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO

N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	24/08/2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	ВА	EMPRESA: FARINHA	

SEGURANÇA			OUALIDADE E AMBIENTE
ACOLHIMENTO	ACOLHIMENTO ESPECÍFICA EMERGÊNCIA		QUALIDADE E AMBIENTE
PSS DA EMPREITADA		ATUAÇÃO EN CACO DE ENERGÊNCIA	
POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA	PTRE 02 - MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS.	ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS;	POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA
LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR	MOVIMENTAÇÃO MECÂNICA	- CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	Gestão de Resíduos
DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES	- RISCOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE - EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE MOVIMENTAÇÃO		Substâncias Perigosas
ORGANOGRAMA DA OBRA	- ACESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO		
PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A	- COMUNICAÇÃO GESTUAL - MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR		
IMPLEMENTAR NO ESTALEIRO	MOVIMENTAÇÃO MANUAL		
CONTROLO DE ALCOOLEMIA	- RISCOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE		
Proteção Individual	- MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR		
Proteção Coletiva			

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
António José Narciso Pombinho	Pedreiro	Bondist.	24-08-2015
Amílcar Ribeiro Cardoso	Carpinteiro	Brilas	24-08-2015



REGISTO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO

N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		ÚNEL DO MARÃO
DATA:	24-08-2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	ВА	EMPRESA:	CONSTRUGOME

	TEMAS ABOR	DADOS/CONTEÚDOS	
SEGURANÇA			
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
- Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) - Riscos no Estaleiro - Medidas gerais em matéria de SHT - Organização e limpeza - Equipamento/Ferramentas - Meios auxiliares de trabalho - Movimentação Mecânica e Manual de Cargas - Electricidade - Equipamento de Proteção Individual e Coletiva - Sinalização de Segurança - Controlo de alcoolemia - Fecho entradas obra - Procedimento de segurança associado às pegas de fogo - SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES PARA AS REGRAS DE CIRCULAÇÃO DA EMPREITADA, DE ACORDO COM A FPR - GER-07		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Fernando Ferreira Pereira Monteiro	Carpinteiro	- Germanto	24-08-2015



REGISTO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO

N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	24/08/2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	ВА	EMPRESA: CONSTRUGOMES	

TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS				
SEGURANÇA				
ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE É AMBIENTE		
PTRE 02 - MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS. MOVIMENTAÇÃO MECÂNICA - RISCOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE - EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE MOVIMENTAÇÃO - ACESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO - COMUNICAÇÃO GESTUAL - MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR MOVIMENTAÇÃO MANUAL - RISCOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE - MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR	ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS; - CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA GESTÃO DE RESÍDUOS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS		
	SEGURANÇA ESPECÍFICA PTRE 02 - MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS. MOVIMENTAÇÃO MECÂNICA - RISCOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE - EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE MOVIMENTAÇÃO - ACESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO - COMUNICAÇÃO GESTUAL - MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR MOVIMENTAÇÃO MANUAL - RISCOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE - MEDIDAS PREVENTIVAS A	SEGURANÇA ESPECÍFICA EMERGÊNCIA PTRE 02 - MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS. MOVIMENTAÇÃO MECÂNICA - RISCOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE - EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE MOVIMENTAÇÃO - ACESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO - COMUNICAÇÃO GESTUAL - MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR MOVIMENTAÇÃO MANUAL - RISCOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE - MEDIDAS PREVENTIVAS A		

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Fernando Ferreira Pereira Monteiro	Carpinteiro	Egruan 20	24-08-2015
- 100 100 1		repaire s	
	-		



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	24-08-2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	ВА	EMPRESA: LAMIOBRA	

TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS			
SEGURANÇA		OUALIDADE E AMBIENTE	
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
- Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) - Riscos no Estaleiro - Medidas gerais em matéria de SHT - Organização e limpeza - Equipamento/Ferramentas - Meios auxiliares de trabalho - Movimentação Mecânica e Manual de Cargas - Electricidade - Equipamento de Proteção Individual e Coletiva - Sinalização de Segurança - Controlo de alcoolemia - Fecho entradas obra - Procedimento de segurança associado às pegas de fogo - SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES PARA AS REGRAS DE CIRCULAÇÃO DA EMPREITADA, DE ACORDO COM A FPR - GER-07		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas gerais em maţéria de qualidade e ambiente

OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Anatoliy Voytovych	Carpinteiro	Mich	24-08-2015
		<u> </u>	
			İ



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	24/08/2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	ВА	EMPRESA: LAMIOBRA	

SEGURANÇA			QUALIDADE E AMBIENTE
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA EMERGÊNCIA		QUALIDADE E AMBIENTE
PSS DA EMPREITADA POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES ORGANOGRAMA DA OBRA PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A IMPLEMENTAR NO ESTALEIRO CONTROLO DE ALCOOLEMIA PROTEÇÃO INDIVIDUAL PROTEÇÃO COLETIVA	- RISCOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE - EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE MOVIMENTAÇÃO - ÁCESSÓRIOS DE ELEVAÇÃO	ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS; - CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA GESTÃO DE RESÍDUOS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS

OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Anatoliy Voytovych	Carpinteiro	Mile	24-08-2015



REGISTO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO

N.°:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	25-08-2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	ВА	EMPRESA: LAMIOBRA	

	TEMAS ABOR	DADOS/CONTEÚDOS	
SEGURANÇA			
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
- Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) - Riscos no Estaleiro - Medidas gerais em matéria de SHT - Organização e limpeza - Equipamento/Ferramentas - Meios auxiliares de trabalho - Movimentação Mecânica e Manual de Cargas - Equipamento de Proteção Individual e Coletiva - Sinalização de Segurança - Controlo de alcoolemia - Fecho entradas obra - Procedimento de segurança associado às pegas de fogo - SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES PARA AS REGRAS DE CIRCULAÇÃO DA EMPREITADA, DE ACORDO COM A FPR - GER-07		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas geraís em matéria de qualidade e ambiente

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Volodymyr Rozmirchuk	Carpinteiro	Def	24-08-2015



REGISTO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO

N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO		
DATA:	25 /08/2015	DURAÇÃO:	
FORMADOR:	SI	EMPRESA: LAMIOBRA	

TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS				
SEGURANÇA			OUALIDADE E AMBIENTE	
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE	
PSS DA EMPREITADA POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES ORGANOGRAMA DA OBRA PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A IMPLEMENTAR NO ESTALEIRO CONTROLO DE ALCOOLEMIA PROTEÇÃO ÎNDIVIDUAL	PTRE 27 - CARRO DE AVANÇO - MONTAGEM, DESMONTAGEM E CICLO V5, REVO1 - IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E PERIGOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE - MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR NA FRENTE DE TRABALHO	ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA - ROTINAS; - CONTACTOS DE EMERGÊNCIA	POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA GESTÃO DE RESÍDUOS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS	

DECLARAÇÃO

CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Carpinteiro	Sof	2 4 -08-2015
		Carpinteiro



REGISTO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO

N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGA	ÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO	
DATA:	25-08-2015	DURAÇÃO: 20mim	
FORMADOR:	ВА	EMPRESA: INTERGRUAS	

	TEMAS ABOR	DADOS/CONTEÚDOS	
SEGURANÇA			
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
Obrigações em matéria de SHST (Empregador e trabalhador) Riscos no Estaleiro Medidas gerais em matéria de SHT Organização e limpeza Equipamento/Ferramentas Meios auxiliares de trabalho Movimentação Mecânica e Manual de Cargas Electricidade Equipamento de Proteção Individual e Coletiva Sinalização de Segurança Controlo de alcoolemia Fecho entradas obra Procedimento de segurança associado às pegas de fogo SENSIBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES PARA AS REGRAS DE CIRCULAÇÃO DA EMPREITADA, DE ACORDO COM A FPR - GER-07		- Situações de Emergência - Atuação em caso de emergência - Contactos de Emergência	Acolhimento: - Medidas gerais em matéria de qualidade e ambiente

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Álvaro Ribeiro Camelo	manobrador	Massar	25-08-2015
ANTON'S PEROIRS PINTIO	11	The De To	10-08-2015



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO			
DATA:	25/08/2015	DURAÇÃO:	10 15 min	
FORMADOR:	BA	EMPRESA:	INTERGRUAS	

PSS DA EMPREITADA POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA PTRE 27 - ADITAMENTO 01 - MONTAGEM DE CARRO DE AVANÇO V5.	TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS				
PSS DA EMPREITADA POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES PTRE 27 - ADITAMENTO 01- MONTAGEM DE CARRO DE AVANÇO V5 IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E PERIGOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE - MEDIDAS PREVENTIVAS A	Olla	IDADE E AMBIENTE			
POLÍTICA DE GESTÃO DA EMPREITADA LISTAGEM DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES PTRE 27 - ADITAMENTO 01- MONTAGEM DE CARRO DE AVANÇO V5 IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E PERIGOS ASSOCIADOS À ATIVIDADE - MEDIDAS PREVENTIVAS A	ERGÊNCIA	LIDADE E AMBIENTE			
PLANTA DO ESTALEIRO E DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA A IMPLEMENTAR NO ESTALEIRO CONTROLO DE ALCOOLEMIA PROTEÇÃO INDIVIDUAL PROTEÇÃO COLETIVA	EMPREITA DE EMERGÊNCIA GESTÃO	de Gestão da nda de Resíduos cias Perigosas			

DECLARAÇÃO

DATA
25-08-2015
25-02-17



PÁGINA:	1/1
N.º:	

LOCAL/OBRA: IP4 (A4) - Sublanço Nó de Ligação ao IP4 /		Túnel do Marão	
DATA:	24/07/2015	DURAÇÃO:	20 min
FORMADOR:	sillia souse	EMPRESA:	

	TEMAS ABORDA	DOS/CONTEÚDOS	
SEGURANÇA			OHALIDADE E AMBIENTE
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE
			GESTÃO AMBIENTAL EM OBRA GESTÃO DE RESÍDUOS EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DO DIA GESTÃO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS LOCOLÍS CULBICITATION

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Paulo Nobre	(esuponon)	4/11/-/11/2	1407/2015
		///	
			//
			//
			//_



PÁGINA:	1/1
N.º:	

20 (MI)	LOCAL/OBRA: IP4 (A4) - Sublanço Nó de Ligação ao IP4 / Túnel do Marão			Túnel do Marão
FORMADOR: SEE EMPRESA: Exporugal	DATA:	12/08/90/5	DURAÇÃO:	20 min
	FORMADOR:	550	EMPRESA:	Explotuga/

	TEMAS ABORDA	DOS/CONTEÚDOS	
	SEGURANÇA		A11411DADE E 444DIENTE
ACOLHIMENTO	ACOLHIMENTO ESPECÍFICA EMERGÊNCIA		QUALIDADE E AMBIENTE
			GESTÃO AMBIENTAL EM OBRA GESTÃO DE RESÍDUOS EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DIA GESTÃO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS (CALS P

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Andre sousa Tose Teixenesilva	rarotrador	Andreles	1210812019 121081205
			//
			//
			//
			//
			//
			//



REGISTO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO

N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) - Sublanço Nó de Ligação ao IP4 / Túnel do Marão				
DATA:	AROSTO 2015 DURAÇÃO: 30		min		
FORMADOR:	Section 1	EMPRESA:	0	two7	
	TEMAS ABORDA	OOS/CONTEÚDOS			
	SEGURANÇA			OHALIDADE E AMBIENTE	
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA		QUALIDADE E AMBIENTE	
			-	GESTÃO AMBIENTAL EM ÓBRA GESTÃO DE RESÍDUOS EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DA DIA GESTÃO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES DEFINIDAS PARA A RELAÇÃO COM OS SUBEMPREITEIROS ARQUEOLOGIA LICENCIAMENTOS (CAPTAÇÕES DE ÁGUA, RUÍDO, CONSTRUÇÕES EM LINHA DE ÁGUA E ETC)	

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Agostinho jorge silva	Ercannegado	* All I	6,8,15 12,08,15
Antonio Anastrio	t ₁	July .	6,8,15



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) - Sublanço Nó do	IP4 (A4) - Sublanço Nó de Ligação ao IP4 / Túnel do Marão		
DATA:	1908(2015	DURAÇÃO:		
FORMADOR:	3	EMPRESA:		
	TEMAS ABORDAD	OS/CONTEÚDOS		
	SEGURANCA			

	TEMAS ABORDADOS/CONTEUDOS				
	SEGURANÇA		QUALIDADE E AMBIENTE		
ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE		
			- Emergência Ambientais - Consumo de água - Identificação e acondicionamento de Substâncias em obra		

OS CONTEÚDOS REFERENCIADOS FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
fosé souse	tolegronger	Joside sousa	20 88 BO CS
J		0	//
			//
			//
			//
			//
			//
			/
			/
			//



N.º:	
PÁGINA:	1/1

LOCAL/OBRA:	IP4 (A4) - Sublanço Nó de Ligação ao IP4 / Túnel do Marão			
DATA:	19/08/2015	DURAÇÃO:	15min	
FORMADOR:	59	EMPRESA:	P14 1 1	

ACOLHIMENTO ESPECÍFICA EMERGÊNCIA - Emergência Ambientais - Consumo de água - Identificação e acondicionamento de Substâncias em obra		TEMAS ABORDAD	OOS/CONTEÚDOS	
ACOLHIMENTO ESPECÍFICA EMERGÊNCIA - Emergência Ambientais - Consumo de água - Identificação e acondicionamento de		SEGURANÇA		OHALIDADE E AMBIENT
- Consumo de água 	ACOLHIMENTO	ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENT
				 Consumo de água Identificação e acondicionamento de

DECLARAÇÃO

	NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
	vior carrillho	Marchodor	Vitor Colalho	18680P1
ĺ	High Wines	Johoras	A	(9 00 20 l)
	Parsin Rate	Marorodon	Sporuin Rigita	908/20°
	J		0 1	//
				//
		<u> </u>		//
				//
ı				//
				//
				//
				//
				//
				//



N.º:	
PÁGINA:	1/1

L/OBRA: IP4 (A4) - Sublanço Nó de Ligação ao IP4 / Túnel do Marão			
20108/2015	DURAÇÃO:	15 min	
	EMPRESA:	Parlos ribano	
TEMAS ABORDAL	OOS/CONTEÚDOS	4	
SEGURANÇA		OHALIDADE E AMBIENTE	
ESPECÍFICA	EMERGÊNCIA	QUALIDADE E AMBIENTE	
		- Emergência Ambientais - Consumo de água - Identificação e acondicionamento de Substâncias em obra	
	TEMAS ABORDAL SEGURANÇA	DURAÇÃO: EMPRESA: TEMAS ABORDADOS/CONTEÚDOS SEGURANÇA ESPECÍFICA EMERGÊNCIA	

DECLARAÇÃO

NOME	CATEGORIA	ASSINATURA	DATA
Paulo Roche	Manobra	- Run	20/08/10/05
			//
			//
			//
			//
			//
			/
			//
			//
			//



RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL MENSAL ANEXOS

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO



RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL MENSAL ANEXOS

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

Anexo 8 - Acompanhamento das Medidas de Minimização Constantes no EIA e/ou DIA





ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO CONSTANTES DA DIA E/OU EIA E/OU DOCUMENTAÇÃO DONO DE OBRA (Fase de Construção)

ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

Data: 31/08/2015

Página: 1/15

Medidas do EIA/DIA/CE	Cumprimento/ Não Cumprimento/ Não aplicável	Forma de cumprimento/ Justificação do não Cumprimento/ Observações	Elementos demonstrativos (Fotografias, licenciamentos, GAR´s; Guias de transporte, etc.)
Pr1 - O infratúnel, AE apresentará um Plano de Gestão Ambiental da Obra, para a obra e infraestruturas de apoio à mesma (estaleiros, vazadouros, entre outras), que contemplará entre outros aspetos, um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de construção e Demolição (PPG) cujo conteúdo deverá estar de acordo com as diretrizes da APA. Este plano terá em consideração a possível divisão da empreitada em diversos troços, cada um dos quais com distintos empreiteiros.	Não aplicável.	Esta medida é da responsabilidade da fase de projeto.	
Pr2 - Os diferentes empreiteiros deverão realizar ações de sensibilização ambiental antes do início da obra, para o pessoal afeto à mesma, especialmente no que se refere aos trabalhadores com cargos de chefia (engenheiros, diretores e encarregados de obra), que deverão posteriormente, através dos meios que considerem adequados (reuniões, comunicação escrita, outros) transmitir essa informação aos demais trabalhadores.	Cumprimento.	Realizadas ações de formação de acolhimento e específica	Ver registos das ações de formação ministradas (Anexo 6 do Relatório de Acompanhamento Ambiental de Agosto 2015)
Pr3 - Deverá ser solicitado o correspondente processo de licenciamento de estaleiros, centrais de betuminoso, áreas de vazadouro, entre outras, junto das entidades competentes	Cumprimento.	Foram instruídos processos de licenciamento dos potenciais locais de empréstimo e vazadouro na Câmara Municipal de Amarante.	Após a entrega dos processos na CMA procede-se ao envio de uma cópia para conhecimento do dono de obra ou inclui-se no relatório mensal.
Pr4 - Os Acessos à obra deverão, sempre que interfiram com a rede viária nacional e municipal, obter o acordo da Câmara Municipal de Amarante e/ou da CM de Vila Real, bem como de outras entidades competentes na matéria, nomeadamente da EP - estradas de Portugal, S.A, esta última caso existem interferências na rede viária nacional. Estes percursos deverão ser devidamente divulgados junto dos potenciais utentes e devidamente sinalizados, especialmente a estrada nacional (EN)15, estrada municipal (EM)575 e EM573, em que existe maior circulação de veiculos, quer devido à importância das vias em causa, quer pelo facto de nalguns pontos atravessarem zonas com maior densidade populacional.	Cumprimento.	De acordo com o Plano de Acessos e Circulação (anexo 13) do DPPSS, preconizado para a empreitada.	
Pr5 - apresentação de um plano de acessos detalhado, a submeter à aprovação das entidades competentes, que tenha em consideração a minimização dos impactes na população e nas vias existentes, aproveitando ao máximo a plataforma da auto-estrada à medida que esta vai sendo construída.	Cumprimento.	Apresentado o Plano de Acessos (anexo 13) do DPPSS.	





ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO CONSTANTES DA DIA E/OU EIA E/OU DOCUMENTAÇÃO DONO DE OBRA (Fase de Construção)

ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

Data: 31/08/2015

Página: 2/15

Medidas do EIA/DIA/CE	Cumprimento/ Não Cumprimento/ Não aplicável	Forma de cumprimento/ Justificação do não Cumprimento/ Observações	Elementos demonstrativos (Fotografias, licenciamentos, GAR´s; Guias de transporte, etc.)
Pró - Deverá ser elaborado um plano de desvios de trânsito e de percursos alternativos para a circulação rodoviária e pedonal, com especial destaque para o troço da EN 15 que estabelece ligação com o Nó de campeã e para o troço do atual IP4, que se interliga com o Nó de parada de cunhos e eu por esse fato sofrerá obras de beneficiação. O plano a realizar deverá garantir a menor perturbação possível em termos de mobilidade da população e para o qual deverá ser consultada a CM de vila Real e Estradas de Portugal, SA.	Não Aplicável	Medida diz respeito ao troço Túnel - IP4 Nascente	
Pr7 - Desenvolver uma campanha de informação e sensibilização da população sobretudo dos habitantes e utilizadores de instalações situadas mais próximo do local das obras, com o apoio das juntas de freguesias envolvidas, referindo-se nomeadamente as freguesias de Padronelo, Gondar, Candemil, Ansiães (Amarante) e Campeã, Torgueda e Parada de Cunhos (Vila Real).	Cumprimento.	Colocação de painéis informativos no início do sublanço.	No âmbito do alargamento do horário de trabalho em período nocturno procedeu-se ao envio de comunicação às Juntas de Freguesia.
Pr8 - Proceder, antes do início da fase de construção, à realização de uma campanha de monitorização dos recursos hídricos e dos sistemas ecológicos, conforme definido no Volume III/V - Plano Geral de Monitorização Ambiental, do RECAPE.	Cumprimento.	No mês de Agosto foi dada continuidade ao Plano de Monitorização em execução.	
Todas as medidas de minimização deverão ser incluídas no Caderno de Encargos da Obra, de modo a serem equacionadas desde logo no orçamento base.	Não aplicável.	Esta medida é da responsabilidade da fase de projeto.	
Dada a sensibilidade da área deverá ser apresentado um Plano de Gestão Ambiental da Obra	Cumprimento.	Esta medida foi implementada. Aprovado pelo DO em 17/11/2014.	
Deverão ser adotadas todas as medidas usuais e necessárias a uma adequada exploração dos estaleiros, nomeadamente:			
Recolha dos resíduos e óleos provenientes de derramamentos e vazamentos e operações de manutenção, durante a fase de construção e deposição adequada.	Cumprimento.	Remoção de terras ou meios absorvente contaminados e acondicionados no estaleiro.	
Lavagem de rodados dos veículos à saída do estaleiro.	Não aplicável.	Nesta fase ainda não se revelou necessário implementar esta medida.	





ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO CONSTANTES DA DIA E/OU EIA E/OU DOCUMENTAÇÃO DONO DE OBRA (Fase de Construção)

ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

Data: 31/08/2015

Página: 3/15

Medidas do EIA/DIA/CE	Cumprimento/ Não Cumprimento/ Não aplicável	Forma de cumprimento/ Justificação do não Cumprimento/ Observações	Elementos demonstrativos (Fotografias, licenciamentos, GAR´s; Guias de transporte, etc.)
Dotar os estaleiros dos locais de descarga das águas de lavagem das betoneiras.	Cumprimento.	As autobetoneiras lavam as caleiras nos locais definidos nas frentes de trabalho. O tambor é lavado na central de betão.	
Colocação de barreiras físicas à dispersão de partículas, sempre que se localizem na proximidade de zonas habitacionais ou de interesse ecológico e paisagístico.	Não aplicável.	Nesta fase ainda não se revelou necessário implementar esta medida.	
Efetuar a aspersão hídrica periódica, particularmente durante o período estival, em todas as áreas de estaleiro, e os acessos à obra, de forma a reduzir a emissão de partículas.	Cumprimento.	Tem-se realizado algumas regas com joper. É necessário manter este procedimento nos próximos meses.	GA/MAZENE
Proibir o lançamento de terras e/ou entulhos nas linhas de água	Não aplicável.		
Recolher e transportar todos os entulhos para local de depósito definitivo apropriado.	Não aplicável.	Nesta fase ainda não se revelou necessário implementar esta medida. Atualmente estão a ser acondicionados a granel para posterior reencaminhamento. No entanto alguns subempreiteiros têm encaminhado alguns resíduos, principalmente, óleos usados.	
Efetuar as operações de manutenção de maquinaria associada à construção da via e abastecimento de combustíveis, apenas em local especificamente preparado para o efeito, impermeabilizado e com recolha de efluentes para uma fossa estanque, para condução posterior a um sistema de tratamento adequado.	Não aplicável.	As operações de manutenção dos equipamentos de obra é efetuada nas instalações dos subempreiteiros sempre que possível.	
Impermeabilizar as áreas onde se prevê o manuseamento de materiais poluentes e geração de águas contaminadas. Estas áreas devem ter uma drenagem própria para uma fossa estanque, para condução posterior ao sistema de tratamento adequado.	Não aplicável.	Nesta fase ainda não se revelou necessário implementar esta medida.	





ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

Data: 31/08/2015

Página: 4/15

Medidas do EIA/DIA/CE	Cumprimento/ Não Cumprimento/ Não aplicável	Forma de cumprimento/ Justificação do não Cumprimento/ Observações	Elementos demonstrativos (Fotografias, licenciamentos, GAR´s; Guias de transporte, etc.)
Instalar um sistema de recolha de tratamento dos efluentes gerados nas áreas de refeição, repouso.	Não aplicável.	Nesta fase ainda não se revelou necessário implementar esta medida.	
No plano de estaleiro e todas as infraestruturas necessárias devem assim estar previamente definidas: - Rede pluvial; - Rede de águas oleosas e respetivo sistema de separação; - Rede de águas residuais domésticas e respetivo sistema de tratamento; - Barreiras anti-ruído; - Localização da central de britagem e betuminosos; - Definição de áreas a impermeabilizar.	Cumprimento.	De acordo com o plano de estaleiro elaborado para a presente empreitada, apresentado em anexo ao Programa de Gestão Ambiental. Generalidade destes sistemas não se aplicam dado que o estaleiro é utilizado essencialmente para acondicionamento de materiais previamente à sua mobilização para as frentes de trabalho.	
O projeto de construção e exploração deverá incluir também as diretrizes de um sistema de controlo e recolha seletiva dos resíduos, de modo a possibilitar a valorização, reciclagem e eliminação mais adequada para os diferentes resíduos gerados.	Cumprimento.	Esta medida está contemplada no Plano de estaleiro.	Bernania.





ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

Data: 31/08/2015

Página: 5/15

Medidas do EIA/DIA/CE	Cumprimento/ Não Cumprimento/ Não aplicável	Forma de cumprimento/ Justificação do não Cumprimento/ Observações	Elementos demonstrativos (Fotografias, licenciamentos, GAR´s; Guias de transporte, etc.)
Os estaleiros devem ser equipados com meios de combate a fogos florestais, de forma a eliminar eventuais focos de incêndio resultantes das atividades relacionadas com a construção.	Cumprimento.	O estaleiro está possui extintores que permitem uma primeira intervenção.	
No final da fase de construção, após a desativação dos estaleiros ou outras infraestruturas, deverá proceder-se à limpeza, com remoção adequada de todos os resíduos, à descompactação dos solos e à recuperação paisagística das áreas (com espécies autóctones) cujas ações deverão ser especificadas no estudo paisagístico. Estas ações deverão aplicarse igualmente a acessos provisórios utilizados na fase da obra.	Não aplicável.	Nesta fase ainda não se revelou necessário implementar esta medida.	
Em RECAPE deverão ser especificados cuidados gerias e obra, a fim de serem integrados no Caderno de encargos e implementados pelas equipas de construção, referindo, desde já, os seguintes:	Não aplicável.	Esta medida é da responsabilidade da fase de projeto.	
Restabelecer o coberto vegetal o mais rápido possível, para diminuir o risco de erosão e encaminhamento de material sólido para os vales e linhas de água;	Não aplicável.	Nesta fase ainda não se revelou necessário implementar esta medida.	
Assegurar que não há encaminhamento de material sólido para as linhas de água, através da colocação de barreiras físicas, podendo ser utilizados fardos de palha;	Não aplicável.	Nesta fase ainda não se revelou necessário implementar esta medida.	
Definir o destino final dos materiais provenientes da desmatação antes do início dos trabalhos. O material lenhoso poderá ser aproveitado comercialmente de acordo com as suas potencialidades, devendo ser efetuada as compostagem do restante material e posteriormente utilizado na recuperação paisagística.	Cumprimento.	O material foi encaminhado para local de deposição (Vazadouro 3).	
Caso os trabalhos sejam efetuados durante o período mais quente do ano, e considerando o risco de incêndio, tomar as devidas precauções. Em particular, todos os veículos afetos à obra deverão dispor de um sistema anti faúlhas no tubo de escape;	Não aplicável.	A generalidade dos equipamentos está a trabalhar em zona desmatada e em plena via não estando próximo de zonas onde possa despoletar um	





ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

Data: 31/08/2015

Página: 6/15

Medidas do EIA/DIA/CE	Cumprimento/ Não Cumprimento/ Não aplicável	Forma de cumprimento/ Justificação do não Cumprimento/ Observações	Elementos demonstrativos (Fotografias, licenciamentos, GAR´s; Guias de transporte, etc.)
		incêndio.	
Realização, antes e no decurso dos trabalhos de construção, de sessões de sensibilização ambiental direcionadas à equipas envolvidas, sobre os valores naturais em presença e os cuidados a ter com os equipamentos;	Cumprimento.	São ministradas ações de sensibilização específicas aos trabalhadores afetos às atividades.	Ver registos das ações de formação ministradas (Anexo 6 do Relatório de Acompanhamento Ambiental de Agosto 2015)
Acompanhamento sistemático, por técnicos competentes da frente de obra, durante as fases de desmatação e terraplenagem, de forma a obstar à degradação ou destruição de elementos importantes do património natural e da conservação da natureza, bem como detetar outros que venham eventualmente a aparecer.	Cumprimento.	Acompanhamento pontual de um Arqueólogo e um técnico de ambiente em obra. Desde 13 de Maio que o acompanhamento arqueológico realiza-se pontualmente consoante as necessidades da obra. Este mês não se verificou necessidade de acompanhamento arqueológico.	
Identificação dos locais nos quais será necessário o recurso a desmontes de fogo, os quais deverão ser indicados e comunicados à população afetada, antes do início da obra.	Cumprimento.	Foram distribuídos avisos à população, através de panfletos e afixação de cartazes em zonas públicas.	No âmbito das pegas de fogo no empréstimo 8 procedeu-se ao aviso à população quer verbalmente quer por via de afixação de avisos.
Proteger os taludes da erosão instalando a solução pre determinada assim que possível. Durante a fase de construção a sua proteção provisória poderá ser efetuada através da aplicação de biomantas ou outros materiais.	Não aplicável.	Nesta fase ainda não se revelou necessário implementar esta medida.	
Com o objetivo de evitar o ravinamento provocado pela circulação das águas superficiais, recomenda-se o revestimento dos taludes de aterro, com 0,15 m a 020 m de espessura de terras vegetal e espécies vegetais adequadas, logo após a execução dos aterros.	Não aplicável.	Nesta fase ainda não se revelou necessário implementar esta medida.	





ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

Data: 31/08/2015

Página: 7/15

Medidas do EIA/DIA/CE	Cumprimento/ Não Cumprimento/ Não	Forma de cumprimento/ Justificação do não Cumprimento/ Observações	Elementos demonstrativos (Fotografias, licenciamentos, GAR´s; Guias de transporte, etc.)
	aplicável	'	, , ,
Dado elevado volume de material excedente, é essencial que antes do início da obra estejam definidos e caraterizados os locais de depósito e/ou destino final do material excedente, os quais deverão preferencialmente considerar a modelação/ Recuperação de pedreiras existentes. Este aspeto deverá ser alvo de estudo específico, avaliando os impactes ambientais e enquadramento paisagístico, tendo como objetivo uma modelação final adequada ao terreno envolvente e a instalação de um coberto vegetal correspondente à flora climácica da zona.	Não aplicável.	Em fase RECAPE foi efetuado um estudo prévio e prospeção de possíveis locais de depósito.	
A localização dos poços de ataque dos túneis deverá ser avaliada antes do início da obra, a fim de minimizar a ocorrência de impactes em todos os descritores.	Não aplicável à presente empreitada.		
Apresentação de cartografia com a localização potencial das áreas de estaleiro, empréstimo e depósito, integrando as condicionantes RAN, REN, áreas agrícolas, habitats naturais manchas de folhosas, perímetros de proteção de captações, envolvente da albufeira do sordo, regadios, proximidade a habitações, zona envolvente das linhas de água, manchas florestais de carvalho e castanheiro, de vegetação ripícola e as condicionantes decorrentes do património e dos sistemas ecológicos.	Não aplicável nesta fase da empreitada.	Medida concretizada em fase de projeto.	
Caracterização das referidas áreas apresentando nomeadamente área, acessos, coberto vegetal da área e da envolvente, cartografia de pormenor, fotografia do local e plano de recuperação previsto.	Não aplicável nesta fase da empreitada.	Medida concretizada em fase de projeto.	
Apresentação dos caminhos a utilizar em fase de obra, a uma escala adequada (que permita a sua utilização pelo empreiteiro) cuja seleção deverá ter em conta a minimização da afetação de zonas sensíveis, nomeadamente povoações, áreas agrícolas, manchas florestais e linhas de água. Dever-se-á considerar o uso preferencial dos caminhos existentes, fora dos espaços urbanos e de áreas agrícolas.	Cumprimento.	De acordo com o Plano de Acessos apresentado (anexo 13 do PGA).	
A remoção da vegetação deve ser efetuada apenas na área estritamente necessária, equacionando sempre que possível a manutenção de exemplares arbóreos com interesse conservacionista (carvalho-roble, carvalho-negral, amieiros, freixos, vidoeiros, loureiros, azevinhos e salgueiros), procedendo à sua proteção com tapumes na fase de obra.	Cumprimento.	Dado que grande parte da obra se encontrava desmatada, os eventuais exemplares arbóreos afetados, já terão sido removidos. Nas zonas de empréstimo procura-se evitar a afetação desses exemplares.	
Na construção dos viadutos evitar a destruição, quando desnecessária, de galerias ripícolas e habitats considerados sensíveis.	Não aplicável.	Nesta fase ainda não se revelou necessário implementar esta medida dado que a generalidade dos viadutos se encontram em fase de acabamentos de tabuleiros.	





ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

Data: 31/08/2015

Página: 8/15

Medidas do EIA/DIA/CE	Cumprimento/ Não Cumprimento/ Não aplicável	Forma de cumprimento/ Justificação do não Cumprimento/ Observações	Elementos demonstrativos (Fotografias, licenciamentos, GAR´s; Guias de transporte, etc.)
Os exemplares de espécies autóctones que tenham que ser retirados, devem ser mantidos em adequadas condições e aproveitados posteriormente na recuperação da obra.	Não aplicável.	Dado que grande parte da obra se encontrava desmatada, os eventuais exemplares arbóreos afetados, já terão sido removidos, pelo que nesta fase apenas se verifica a remoção de matos rasteiros.	
As operações de desmatação deverão ser efetuadas imediatamente antes das intervenções planeadas, por forma a minimizar o tempo de exposição do solo a fenómenos erosivos.	Cumprimento	De acordo com o plano de trabalhos.	
Caso os trabalhos de construção sejam efetuados durante o período mais quente do ano deverá proceder-se à aspersão hídrica da vegetação circundante, numa faixa de 50 metros, a fim de reduzir a deposição de poeiras e evitar o aparecimento de focos de incendio.	Cumprimento	A plena via é alvo de aspersão de modo a evitar a suspensão de poeiras.	
Evitar danos desnecessários nas árvores, designadamente cortes e perfurações (por pregos, grampos, etc.) e pancadas.	Não aplicável.	Nesta fase ainda não se revelou necessário implementar esta medida.	
O plano de obra deverá ter em conta esse diagnóstico prévio, e deverá ser elaborado no sentido de ações como acessos a utilizar na fase de obra, estaleiros, depósitos de materiais, parque de máquinas, etc., não afetarem elementos importantes do património natural e da conservação da natureza e serem reduzidos ao estritamente necessário. Assim, a planificação da obra deve ser feita de modo a não serem afetados habitats de grande interesse conservacionista (como carvalhais, charnecas húmidas, galerias ripícolas) previamente identificados.	Cumprimento.		
No período de Maio a Outubro (inclusive), período de reprodução do lobo, não deverão ser efetuados trabalhos no troço entre o emboquilhamento nascente do túnel do Marão I (solução 2) e a zona da barragem do Sordo (cerca do km 24+000)	Não aplicável	Medida não aplicável ao presente sublanço.	
Devido à proximidade da área de nidificação/ abrigo de espécies como a Aguia Real. Falcão peregrino, gralha-de- bico-vermelho, picanço de dorso ruivo e quirópteros, deverão as frentes de obra evitar os respetivos períodos de reprodução.	Não aplicável.	Medida não aplicável ao presente sublanço.	
Programar a limpeza de vegetação na zona de implementação do projeto e nas áreas mais sensíveis em termos de fauna, fora do período de reprodução dos vertebrados que nela criam, especialmente no que se refere à avifauna e mamíferos, ou seja, no período de Julho a Fevereiro.	Cumprimento.	O reinício dos trabalhos da presente empreitada não coincide com o período referido. A atividade de desmatação iniciou-se em outubro de 2014.	





ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

Data: 31/08/2015

Página: 9/15

Medidas do EIA/DIA/CE	Cumprimento/ Não Cumprimento/ Não aplicável	Forma de cumprimento/ Justificação do não Cumprimento/ Observações	Elementos demonstrativos (Fotografias, licenciamentos, GAR´s; Guias de transporte, etc.)
Todas as construções em linha de água devem ser realizadas no mais curto espaço de tempo e com todos os cuidados de modo a evitar-se a deposição de materiais nos sues leitos. Proceder à limpeza das linhas de água de forma a impedir a sua obstrução e de modo a que a drenagem se efetue naturalmente. Esta medida é especialmente importante devido à presença de populações de toupeira de água.	Não aplicável.	Para além da execução de PH´s, atualmente esta- se a construir muros e a respetiva drenagem para posteriormente executar a respectiva drenagem transversal. A cotas superiores.	
Evitar a total ou parcial obstrução de linhas de água e o desvio, regularização ou interrupção de qualquer linha de água.	Cumprimento.	Será evitada a obstrução.	
Sempre que necessário o abate de árvores, verificar se não constituem abrigos para aves nidificantes ou tocas de mamíferos e répteis. A verificar-se a presença de espécies de fauna, a remoção das mesmas deverá ser efetuada por um profissional especializado.	Não aplicável.	A atividade de desmatação iniciou-se em outubro de 2014, não se tendo verificado necessidade de abate de exemplares arbóreos.	
Os períodos de máxima mobilização nas situações de maiores declives deverão ser estabelecidos de modo a que o período em que os taludes estejam mais suscetíveis à erosão não coincida com a época em que a ocorrência dos fenómenos erosivos é maior.	Cumprimento.	Estes trabalhos encontram-se a decorrer na sua maioria em período seco.	
Deverão fasear-se os períodos de construção de forma a minimizar, para cada bacia hidrográfica, o total de áreas em construção e sujeita a erosão, acelerando a aplicação das medidas de controlo de erosão (aplicação de vegetação e pavimentação), não se aguardando pela finalização da construção de todo o traçado para aplicação das mesmas. Ou seja, a implementação destas medidas deverá iniciar-se o mais rapidamente possível (assim que terminem as operações nos taludes).	Não aplicável.	Nesta fase ainda não se revelou necessário implementar esta medida.	
Instalação, sempre que a configuração do terreno o permita, de bacias de retenção temporárias das águas pluviais, para permitir a deposição e a retenção de parte dos sólidos em suspensão.	Não aplicável.	Nesta fase ainda não se revelou necessário implementar esta medida.	
Reduzir a área mobilizada, não expandindo desnecessariamente as áreas dos estaleiros e não ocupando ou transitando por áreas anexas.	Não aplicável.	Nesta fase ainda não se revelou necessário implementar esta medida.	
Nas zonas dos regadios tradicionais, nas áreas inseridas nos perímetros de proteção das captações das águas do Marão e faixa de proteção da albufeira do sordo, não devem ser instalados estaleiros ou outras infraestruturas de apoio à obra.	Não aplicável	Medida não aplicável ao presente sublanço.	
Colocação de painéis informativos sobre o projeto, os seus objetivos constrangimentos e incómodos e calendarização prevista. Deverão, ainda incluir o contato para o esclarecimento de dúvidas relacionadas com a obra e projeto rodoviário, e a indicação de um local de atendimento e esclarecimento do público sobre aspetos referentes ao projeto.	Cumprimento	Colocação de painéis informativos no início do sublanço.	





ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

Data: 31/08/2015

Página: 10/15

Medidas do EIA/DIA/CE	Cumprimento/ Não Cumprimento/ Não aplicável	Forma de cumprimento/ Justificação do não Cumprimento/ Observações	Elementos demonstrativos (Fotografias, licenciamentos, GAR´s; Guias de transporte, etc.)
Estes painéis deverão ter a possibilidade de instalação de placas informativas adicionais que permitam a informação atempada das populações locais sobre a duração das atividades e situações de incomodidade, nomeadamente alterações do percurso, cortes totais ou parciais de vias, cortes de energia, água, etc.	Cumprimento	Foi comunicado às Juntas de Freguesia o alargamento do período de trabalho. Foi ainda solicitada a publicação de editais para as populações.	
Os painéis informativos relativamente aos cortes de energia e água, etc., deverão também ser colocados em locais públicos de frequência habitual da população (juntas de freguesia, cafés, igrejas, etc.).	Não aplicável.	Nesta fase ainda não se revelou necessário implementar esta medida.	
Antes de serem iniciados os trabalhos de desmonte a fogo devem ser inspecionadas as habitações mais próximas da área de trabalho e realizado o levantamento fotográfico do estado dos imóveis, se possível no exterior e interior dos mesmos, para averiguação de eventuais danos que a obra possa causar nas edificações.	Cumprimento	Foram concluídas as vistorias às habitações no mês de Dezembro de 2014.	Relatórios de vistoria entregues em 22/01/2015 com N/ Ref: 12026/837/15
Nas zonas de travessia ou proximidade dos aglomerados populacionais (mesmos nos troços desenvolvidos em viaduto) deverá ser prestado especial atenção às atividades de obra e sua organização no tempo e espaço, no sentido de provocar o mínimo de interferência no ritmo da população	Cumprimento	Nas zonas de travessia de obra, é efetuada limpeza manual e mecânica de e estão presentes sinaleiros de forma a coordenar a entrada e saída de viaturas da obra.	
Analise dos impactes paisagísticos dos estaleiros e respetivos projetos de integração paisagística. Todas as estruturas de apoio devem também ser alvo de projetos específicos de integração. No final da fase de construção deve ser realizada a descompactação dos solos ocupados e recuperação ambiental dos locais, com reposição da modelação original do terreno e instalação de coberto vegetal com as espécies indicadas no item flora e vegetação.	Não aplicável.	Relativamente a zonas de empréstimos os planos de integração paisagística já foram elaborados e entregues na Câmara Municipal de Amarante.	
A remoção do solo e o seu armazenamento temporário deverá ser realizada dentro da faixa de expropriação e deve ser realizada de forma a permitir a sua posterior utilização,	Cumprimento	Os armazenamentos têm sido realizados ao longo da plena via sempre que possível.	





ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

Data: 31/08/2015

Página: 11/15

Medidas do EIA/DIA/CE	Cumprimento/ Não Cumprimento/ Não aplicável	Forma de cumprimento/ Justificação do não Cumprimento/ Observações	Elementos demonstrativos (Fotografias, licenciamentos, GAR´s; Guias de transporte, etc.)
A localização dos estaleiros e os percursos de obra, deverão ser definidos tendo em conta, sempre que possível, o seu afastamento de recetores com utilização sensível. Caso se verifique a proximidade de recetores sensíveis na envolvência do estaleiro, deverão ser projetados e implantados materiais isolantes e absorventes na vedação do estaleiro.	Cumprimento.	O estaleiro de apoio à empreitada encontra-se fora de locais habitacionais. A generalidade dos restantes acessos são limitados e muito próximos da frente de trabalho.	LOT ALTIAC MADO ESTALERO
As medidas a adotar na fase de construção, e a especificar no RECAPE, deverão ser inseridas no Caderno de encargos com o detalhe adequado à sua implementação.	Não aplicável.	Esta medida é da responsabilidade da fase de projeto.	
Implementar um programa eficaz de aspersão de água no pavimento de terra batida, ao longo das faixas de construção, nos locais das obras e principalmente se os trabalhos foram desenvolvidos durante a época seca.	Cumprimento.	As regas estão a ser efectuadas mas com a aproximação do período seco terão que ser incrementadas.	
No caso de ser necessária a instalação de equipamentos poluentes, nomeadamente centrais betuminosas e centrais de betão, estas devem ser providas de dispositivos de redução de emissão de poluentes e colocadas o mais afastado possível das áreas habitacionais e das áreas cultivadas.	Não aplicável.	Até à presente data não estão implementadas este tipo de infraestruturas. O betuminoso e o betão são proveniente de zonas externas à obra.	
Prospeção sistemática das áreas a afetar no decurso da obra e ainda as correspondentes à construção e/ou melhoria dos acessos à obra, aos estaleiros, aos locais de depósito de inertes, áreas correspondentes aos restabelecimentos da rede viária, às praças de portagem e área de serviço.	Cumprimento	Acompanhamento arqueológico pontual desde o dia 13 de Maio de 2015. Toda a informação nos relatórios de acompanhamento mensais de arqueologia e fichas diárias. No corrente mês não foi necessário acompanhamento arqueológico.	
Sinalização e vedação de todas as ocorrências patrimoniais a menos de 100 m da frente da obra de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à obra.	Cumprimento.	Acompanhamento arqueológico pontual desde o dia 13 de Maio de 2015. Toda a informação nos relatórios de acompanhamento mensais de arqueologia e fichas diárias. No corrente mês não foi necessário acompanhamento arqueológico.	





ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

Data: 31/08/2015

Página: 12/15

Medidas do EIA/DIA/CE	Cumprimento/ Não Cumprimento/ Não aplicável	Forma de cumprimento/ Justificação do não Cumprimento/ Observações	Elementos demonstrativos (Fotografias, licenciamentos, GAR's; Guias de transporte, etc.)
Deverá ser elaborada uma carta de condicionantes patrimoniais de forma a interditar, em locais a menos de 100 m das ocorrências patrimoniais, a instalação de estaleiro, acessos à obra e áreas de empréstimo/ depósito de inertes.	Não aplicável.	Esta medida é da responsabilidade da fase de projeto.	
Prospeção sistemática após a desmatação, a fim de preencher lacunas de conhecimento.	Cumprimento.	Acompanhamento arqueológico pontual desde o dia 13 de Maio de 2015. No corrente mês continuaram os trabalhos de desmatação do empréstimo 8 o qual teve acompanhamento arqueológico. No corrente mês não foi necessário acompanhamento arqueológico.	
Todas as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações terraplenagens, depósitos e empréstimos) deverão ter acompanhamento arqueológico integral, não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e desmatação. O acompanhamento deverá ser continuado e efetivo, pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes.	Cumprimento	Acompanhamento arqueológico pontual desde o dia 13 de Maio de 2015.	Fichas de acompanhamento.
Escavação de todos os vestígios arqueológicos na área que seja afetada pelo projeto e que possam ser detetados durante o acompanhamento arqueológico da obra.	Não aplicável.	Nesta fase ainda não se revelou necessário implementar esta medida.	
Especial cuidado deverá ser tido relativamente às antigas explorações mineiras existentes no alto da Serra do Marão (Nomeadamente na construção de túneis), hoje desativadas, uma vez que este tipo de equipamentos e infraestruturas constituem um importante património industrial a preservar.	Não aplicável.	Medida não aplicável no presente sublanço.	
MC1 - Para além das zonas que foram identificadas no Anexo 5 do RECAPE, a implantação de zonas de vazadouro/ depósito, em como de novos estaleiros, tem de respeitar a carta de condicionamentos constante desse mesmo anexo. Todos os locais devem ser cuidadosamente escolhidos, devendo o seu processo de licenciamento ser efetuado junto das entidades competentes. Para tal deverá também ser elaborado um projeto de integração paisagística destes locais, que comtemple a modelação do terreno e o revestimento vegetal a estabelecer, de forma a assegurar a sua correta inserção na paisagem envolvente.	Cumprimento.	Foram instruídos processos de licenciamento de novos empréstimos e vazadouros na Câmara Municipal de Amarante. Em resposta aos pedidos desta entidade procedeu-se à entrega dos elementos nomeadamente dos Projetos de Integração Paisagistica.	Após a entrega dos processos à CMA procede-se ao envio de uma cópia para conhecimento da IP.
MC2 - Após o término da fase de construção, deverá ser assegurada a remoção de todo o tipo de materiais produzidos na área afeta à obra, evitando que esta sirva de atração para a deposição inadequada de outros resíduos por terceiros.	Não aplicável.	Esta medida só se aplica após a fase de construção.	
MC3 - As plantações e sementeiras deverão ser efetuadas na época na época apropriada, definida no projeto de paisagismo, de forma a contribuir para o sucesso dos trabalhos de	Não aplicável.	Medida a implementar de acordo com o plano de trabalhos. Não iniciada nesta fase.	





ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

Data: 31/08/2015

Página: 13/15

Medidas do EIA/DIA/CE	Cumprimento/ Não Cumprimento/ Não aplicável	Forma de cumprimento/ Justificação do não Cumprimento/ Observações	Elementos demonstrativos (Fotografias, licenciamentos, GAR´s; Guias de transporte, etc.)
revestimento vegetal. No entanto, sempre que os taludes fiquem concluídos fora da época própria para as sementeiras, deverão ser tomadas medidas adequadas, com vista a evitar a erosão superficial dos taludes, como por exemplo, a realização de uma sementeira cautelar. Esta situação não impede que na época adequada sejam realizadas novas sementeiras.			
MC4 - Nos locais onde seja necessário recorrer a explosivos para o desmonte, os planos de fogo deverão ter em conta os níveis de vibração definidos no Decreto-Lei n.º 376/84 de 30 de novembro e Decreto-Lei n.º18/85 de 15 de Janeiro e portaria n.º506/85 de 25 de Julho.	Cumprimento.	De acordo com os planos de fogo apresentados à consideração da fiscalização.	SADMACHIA 317-107
MC5 - O Infratúnel, ACE irá realizar os trabalhos previstos no âmbito da empreitada de construção dos Sublanços Padronelo/ ligação ao IP4/ Campeã/ Parada de Cunhos, durante os períodos que causem menor perturbação, de acordo com a atual legislação - Decreto-Lei 9/2007 de 17 de Janeiro (Regulamento Geral do Ruído - RGR), com as alterações introduzidas pela Declaração de retificação n.º18/2007, de 16 Março e pelo Decreto-Lei n.º278/2007, de 1 de Agosto. No entanto, e em ocasiões excecionais, quando for estritamente necessário, de acordo com o art. 14º e 15º do RGR, poderão realizar-se trabalhos em períodos de maior sensibilidade (20h-8h), mediante emissão de Licença Especial de Ruído, a solicitar junto da Câmara Municipal de Amarante.	Cumprimento	Mensalmente tem sido solicitado à CMA Licença Especial de Ruído.	Licença Especial de Ruído (cópia enviada para conhecimento da IP após a sua emissão).
MC6 - Será elaborado um programa de manutenção periódica das máquinas e equipamentos para verificar as suas condições de funcionamento, de modo a cumprir os limites definidos no Decreto-Lei 221/2006, de 8 de Novembro.	Cumprimento	Os equipamentos possuem marcação da potência sonora sendo controlados no âmbito da gestão da segurança. No entanto e é possível que devido ao desgaste algumas etiquetas necessitem de reposição.	Registo verificação de equipamentos.
MC7 - Adotar cuidados adicionais em termos de circulação de maquinaria e movimentação de terras, nas zonas com maiores riscos de erosão (especialmente entre os km 10+000 a 14+000), por forma a evitar riscos de deposição de sedimentos, na fase de construção, no fundo do Vale do Rio Marão. Na fase de obra proceder se necessário, a trabalhos de limpeza e desobstrução das linhas de água, de forma a garantir o adequado escoamento das águas.	Cumprimento	Nesta fase ainda não se revelou necessário implementar esta medida.	O local mantém-se desobstruindo constituindo inclusivamente um local com bom acesso para captação de água superficial.





ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

Data: 31/08/2015

Página: 14/15

Medidas do EIA/DIA/CE	Cumprimento/ Não Cumprimento/ Não aplicável	Forma de cumprimento/ Justificação do não Cumprimento/ Observações	Elementos demonstrativos (Fotografias, licenciamentos, GAR´s; Guias de transporte, etc.)
MC8 - Os pontos de água localizados na envolvente dos sublanços Padronelo/ ligação ao IP4/ Campeã/ Parada de Cunhos, que poderão ser afetados indiretamente (rebaixamento dos níveis) durante as obras, deverão ser encontradas, em conjunto com os proprietários, soluções de minimização a adotar para estas infraestruturas, de acordo com a análise efetuada no Anexo 7 (Volume IV/V - anexos Técnicos)	Cumprimento	De acordo com o Plano de Monitorização e Medição Ambiental previsto para a empreitada.	
MC9 - No caso dos poços para rega, que sejam direta e irreversivelmente afetados pelas obras do traçado, deverão ser encontradas, em conjunto com os proprietários, soluções de minimização a adotar para estas infraestruturas	Cumprimento	Conjuntamente com os proprietários e sempre que possível tem-se mantido o encaminhamento de ligações de água antigas por gravidade. Relativamente a poços ainda não foram identificados na zona.	
MC10 - No caso dos poços afetados, os mesmos deverão ser entulhados, no caso de furos os mesmos deverão ser cimentados.	Não aplicável.	Nesta fase de construção ainda não se registou nenhuma ocorrência desta natureza.	
MC11 - Os Acessos alternativos deverão ser mantidos em boas condições de circulação, garantindo todas as condições de circulação e segurança durante o período necessário até ao restabelecimento do percurso normal de circulação.	Cumprimento	Tem-se verificado essencialmente cortes temporários de vias, nomeadamente por baixo e durante os trabalhos de avanço da viga de lançamento, com apoio de sinaleiros.	
MC12 - Proceder à atempada limpeza das vias públicas, não perturbando a sua utilização pela população, sempre que nelas forem vertidos materiais de construção ou materiais residuais de obra, aquando do transporte para a área afeta à obra ou para o depósito definitivo.	Cumprimento	Em implementação, de acordo com as necessidades da obra e com o estipulado no Plano de Acessos da empreitada.	
MC13 - Adoção de uma vedação com caraterísticas que tornem impossível a transposição da mesma a partir do exterior para a frente de obra, na proximidade da escola primária de Crespelos (Km 4+950), devendo ainda reduzir-se, ao estritamente necessário, a circulação de máquinas e viaturas neste local.	Cumprimento.	Existe vedação física no local.	
F1 - Após a desocupação dos locais de estaleiro, deverá promover-se a reposição dessas zonas ao seu estado anterior, por meio de medidas de descompactação e arejamento dos solos, da cobertura com terra vegetal e da implementação de um plano de recuperação paisagística.	Não aplicável à data.	Esta medida só se aplica após a fase de construção.	
F2 -Após a conclusão dos trabalhos, reposição da situação de referência dos terrenos, nomeadamente da vegetação, das infraestruturas e das vedações afetadas no decurso da obra. Todos os resíduos de obra deverão ser retirados do local e conduzidos a destino final adequado.	Não aplicável à data.	Esta medida só se aplica após a fase de construção.	





ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

Data: 31/08/2015 Página: 15/15

Medidas do EIA/DIA/CE	Cumprimento/ Não Cumprimento/ Não aplicável	Forma de cumprimento/ Justificação do não Cumprimento/ Observações	Elementos demonstrativos (Fotografias, licenciamentos, GAR´s; Guias de transporte, etc.)
F3 - No final da obra, as vias utilizadas para acesso à mesma, ou que foram utilizadas como alternativas de desvios de tráfego, deverão ser repostas em condições semelhantes às iniciais, caso tenha ocorrido a degradação do respetivo pavimento como consequência da sua utilização durante a empreitada.	Não aplicável à data.	Esta medida só se aplica após a fase de construção.	

Nota: A sombreado encontram-se identificadas as medidas que não se aplicam ao presente sublanço ou que foram cumpridas em fase de projeto.



RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL MENSAL ANEXOS

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

Silvia Sousa (OPWAY)

De: Silvia Sousa (OPWAY)

Enviado: segunda-feira, 31 de Agosto de 2015 12:38

Para: 'Alcídio Fernando Coelho Correia'

Cc: 'Rui Costa'; sara.carvalho@infraestruturasdeportugal.pt; Miguel Gião (OPWAY);

 $Vitor\ Azevedo\ (OPWAY);\ sara.carvalho@infraestruturasdeportugal.pt$

Assunto: IP4 (A4) Sublanço Nó de ligação ao IP4 / Túnel do Marão- Relatório de

Monitorização das Águas Superficiais - Campanha Junho 2015

Controlo: Destinatário Lida

'Alcídio Fernando Coelho Correia'

'Rui Costa'

sara.carvalho@infraestruturasdeportugal.pt

Miguel Gião (OPWAY)

Vitor Azevedo (OPWAY) Lida: 31-08-2015 14:21

sara. carvalho@infraestruturas deportugal.pt

Ref.:12026/2378/15

Exmos Senhores,

Vimos por este meio proceder ao envio do Relatório de Monitorização das Águas Superficiais - Campanha Junho 2015, para vossa apreciação prévia.

Dado que já se encontra em elaboração o relatório da campanha de Julho, e que a campanha de Agosto iniciar-se-á amanhã (um atraso que se deve à necessidade de esclarecimento relativamente a possível alteração ao plano de monitorização) agradecíamos a vossa apreciação com brevidade, de modo a que os próximos relatórios possam contemplar as alterações solicitadas.

Sem outro assunto de momento,

Silvia Sousa

Direcção Segurança, Qualidade e Ambiente

Phone +351 255 460 043 / +351 927 050 658

Fax

e-mail silvia.sousa@opway.pt

Rua Central de Gião Nº 1607

4600 - 551 Candemil-Portugal

"Imprima este e-mail apenas se necessário e em modo duplex - frente e verso da página"

Silvia Sousa (OPWAY)

De: Silvia Sousa (OPWAY)

Enviado: segunda-feira, 31 de Agosto de 2015 12:48

Para: Alcídio Fernando Coelho Correia (alcidio.correia@infraestruturasdeportugal.pt)

Cc: Rui Costa (rui.costa@efs.pt); sara.carvalho@infraestruturasdeportugal.pt; Miguel

Gião (OPWAY); Vitor Azevedo (OPWAY)

Assunto: IP4 (A4) Sublanço Nó de ligação ao IP4 / Túnel do Marão- Relatório de

Monitorização das Águas Subterrâneas - Campanha Junho 2015

Anexos: Relatório de Monitorização - Águas Subterrâneas - E.4.3.056.030.15.pdf

Controlo: Destinatário Lida

Alcídio Fernando Coelho Correia

(alcidio.correia@infraestruturasdeportugal.pt)

Rui Costa (rui.costa@efs.pt)

sara.carvalho@infraestruturasdeportugal.pt

Miguel Gião (OPWAY)

Vitor Azevedo (OPWAY) Lida: 31-08-2015 14:26

Ref.:12026/2379/15

Exmos Senhores,

Vimos por este meio proceder ao envio do Relatório de Monitorização das Águas Subterrâneas - Campanha Junho 2015, para vossa apreciação prévia.

Dado que já se encontra em elaboração o relatório da campanha de Julho, e que a campanha de Agosto iniciar-se-á amanhã (um atraso que se deve à necessidade de esclarecimento relativamente a possível alteração ao plano de monitorização) agradecíamos a vossa apreciação com brevidade, de modo a que os próximos relatórios possam contemplar as alterações solicitadas.

Sem outro assunto de momento,

Silvia Sousa

Direcção Segurança, Qualidade e Ambiente

Phone +351 255 460 043 / +351 927 050 658

Fax

e-mail silvia.sousa@opway.pt

Rua Central de Gião Nº 1607

4600 - 551 Candemil-Portugal

[&]quot;Imprima este e-mail apenas se necessário e em modo duplex - frente e verso da página"

Silvia Sousa (OPWAY)

De: Silvia Sousa (OPWAY)

Enviado: segunda-feira, 31 de Agosto de 2015 15:21

Para: Alcídio Fernando Coelho Correia (alcidio.correia@infraestruturasdeportugal.pt)

Cc: Rui Costa (rui.costa@efs.pt); sara.carvalho@infraestruturasdeportugal.pt; Miguel

Gião (OPWAY); Vitor Azevedo (OPWAY)

Assunto: IP4 (A4) Sublanço Nó de ligação ao IP4 / Túnel do Marão- Relatório de

Monitorização da Erosão Hídrica - Campanha Junho 2015

Controlo: Destinatário Lida

Alcídio Fernando Coelho Correia

(alcidio.correia@infraestruturasdeportugal.pt)

Rui Costa (rui.costa@efs.pt)

sara.carvalho@infraestruturasdeportugal.pt

Miguel Gião (OPWAY)

Vitor Azevedo (OPWAY) Lida: 03-09-2015 16:13

Ref.:12026/2380/15

Exmos Senhores,

Vimos por este meio proceder ao envio do Relatório de Monitorização da Erosão - Campanha Junho 2015, para vossa apreciação prévia.

O documento pode ser obtido através do seguinte link:

https://www.dropbox.com/s/8z5nvygkviptz32/Relat%C3%B3rio%20de%20Monitoriza%C3%A7%C3%A3o%20-%20Eros%C3%A3o%20H%C3%ADdrica%20-%20E.A.3.056.032.15.pdf?dl=0

Dado que já se encontra em elaboração o relatório da campanha de Julho, e que a campanha de Agosto iniciar-se-á amanhã (um atraso que se deve à necessidade de esclarecimento relativamente a possível alteração ao plano de monitorização) agradecíamos a vossa apreciação com brevidade, de modo a que os próximos relatórios possam contemplar as alterações solicitadas.

Sem outro assunto de momento,

Silvia Sousa

Direcção Segurança, Qualidade e Ambiente

Phone +351 255 460 043 / +351 927 050 658

Fax

e-mail silvia.sousa@opway.pt

Rua Central de Gião Nº 1607

4600 - 551 Candemil-Portugal

"Imprima este e-mail apenas se necessário e em modo duplex - frente e verso da página"



RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL MENSAL ANEXOS

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

Processo n.º

ATA DE REUNIÃO

IP4 (A4) - NÓ DE LIGAÇÃO DO IP4 / TUNEL DO MARÃO

Accunto:

REUNIÃO DE AMBIENTE E PATRIMÓNIO CULTURAL

Local:	Estaleiro				
Data:	2015/07/07	Hora de início:	15h30	Hora de fim:	18h30

Presenças	readure e	Entidade	Funções	Rubrica
SAND leited		IP 5.11	T. AnsienTe	R
ÂNGELA BRANCO		IP.S.A	Amordopa	Dog.
Miguel Gia		OPWAY	DIE	Est
Silvia sousa		abuses	7. Ambiente	5
imoroz Barring		UF5	5. FISMA	4
Rps Cosm		e f z	Dir FDC =	-17/00
Alcidio Cornia		IP- D6R		lah-
VJOAS BAPTISTA		TP - ASSESSORTECULE NE GER	DA DEER	150/

Anexo	Descrição		N.º Págs.
a)	- · ·		
b)			
c)			
d)			
e)			
Ŋ			
g)			

A presente ata contém 4 páginas (incluindo anexos).

ATA DE REUNIÃO

Relato:	Responsa	Data limite
Na sequência de visita à obra, acordou-se o seguinte:		
Gestão Património Cultural		
Na sequência do procedimento estabelecido ao nível da comunicação pela Equipa de Arqueologia/Opway, a IP refere que o procedimento adotado está a decorrer com normalidade, solicitando-se que se dê continuidade ao fluxo de informação relativo ao acompanhamento arqueológico (quer ao nível da comunicação inicial, como da apresentação dos resultados posteriores decorrentes dos trabalhos).		
Gestão Ambiental		
 A IP informou que se encontra em falta a entrega da revisão do relatório de Abril, solicitando-se a entrega de 3 exemplares em papel e 3 em suporte digital. 		
 Relativamente aos Empréstimos 9, 8 e 6 tendo sido verificado em obra que a OPWAY iniciou trabalhos de escavação no Empréstimo 9, de desmatação e decapagem no Empréstimo 8, e abertura de caminho de acesso no Empréstimo 6, a IP solicitou esclarecimentos relativos à obtenção das licenças necessárias, tendo a OPWAY referido que ainda não obteve qualquer licenciamento em relação a qualquer um dos empréstimos supra referidos. 		
 A OPWAY informou que em qualquer uma das situações anteriormente mencionadas, teve o cuidado de proceder ao envio dos processos, à Câmara Municipal, com a devida antecedência, encontrando-se a aguardar as autorizações. No caso do Empréstimo 6 o processo deu entrada na Câmara a 24.04.2015, o Empréstimo 8 na data de 18.05.2015, e o Empréstimo 9 no dia 22.05.2015. A OPWAY referiu que a obra encontra-se numa situação crítica ao nível de deficit 		
de material, razão pela qual optou pela utilização dos três empréstimos indicados no ponto anterior, não existindo neste momento outras alternativas.		W

S (Jul) Pag. 2,4 B

ATA DE REUNIÃO

elato:	Responsabilidade ação	Data limite
 A IP reiterou que legalmente e sem a obtenção dos licenciamentos da Câmara Municipal e Entidades, não existe autorização para a realização de qualquer trabalho nos Empréstimos 9, 8 e 6. A OPWAY comunicou que de acordo com informação recolhida na 		
Câmara os processos relativos a todos os Empréstimos foram já remetidos para as Entidades, tendo a IP se comprometido a entrar em contacto com essas Entidades por forma a agilizar o processo;		
 No que respeita à organização das frentes de obra (Obras de Arte), solicita-se uma reorganização e limpeza dessas mesmas frentes, esubstituição das bacias de retenção; 		
 Ao PK 7+000 verificou-se um acondicionamento de resíduos de drenos, solicitando-se a sua remoção assim que possível da frente de obra. 		
 A IP voltou a referir que tendo em atenção a quantidade de resíduos verificados nas frentes de obra, é necessário tem em atenção o seguinte transporte para estaleiro e posterior recolha por operador licenciado. 		
 Relativamente às Monitorizações, a OPWAY referiu que após a interrupção das mesmas, estas foram reiniciadas em Junho. A IP referiu que relativamente à erosão hídrica deverá ser apresentada uma fotografia do ponto monitorizado quer a montante como a jusante. A OPWAY referiu que irá proceder à entrega da situação de referência, a campanha de Janeiro e a de Junho em número de 3 exemplares em papel e três em suporte informático; 		
 Relativamente à obtenção do despacho ministerial concernente à licença de ruído a OPWAY solicitou informação relativa ao ponto de situação, tendo a IP informado que ainda não foi obtida essa autorização, apesar da insistência. A OPWAY demonstrou preocupação neste tema tendo em consideração que é um processo 	#	Nay S

J Pág. 3, 4 B

ATA DE REUNIÃO

Processo n.º

Relat	0:	Responsabilidade ação	Data limite
	que foi entregue em Novembro de 2014;		
•	Fica agendada a próxima reunião para dia 01 de setembro de 2015, às		
	15h30. Não havendo mais nada a acrescentar, deu-se por encerrada a		
	reunião.		

Pág. 4,4



RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL MENSAL ANEXOS

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

Anexo 11 - Reclamações (IPCCAMB06 - Registo de Comunicação com Partes Externas)





IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

		Suporte		Origer	m	Tipo de Com	unicação						Estado da Resolução	
Data	Verbal	Escrito (Ref. Entrada)	Particular	Entidades Oficiais	Outro	Reclam.	Outro	Aspeto Ambiental Visado	Em Análise	Comunicações Intercalares Antes do Fecho	Reclamação Procedente	Reclamação Improcedente	Descrição do Fecho	Tempo em Dias para Fecho
02-02-2015		GEMP/009/021/2 015	Jacinto Augusto Cardoso				х	Utilização de terreno particular			Х		1. Foi elaborado um acordo entre o proprietário e a OPWAY para utilização do referido terreno (Ver N/comunicação Ref.ª12026/1157/15 de 20/03/2015). FECHADO	46
09-03-2015		GEMP/009/038/2 015 de 09/03/2015	Diamantino Pereira Azevedo		Reclamação transmitida pelo EP à Opway	х		Recursos Hídricos/ Socio-Economia	х	Iniciou-se a drenagem mas verificou- se que a expropriação é insuficiente. Foi solicitado em reunião de obra (12/03/2015) a análise do assunto para posterior execução do CP17	Х		A vala de drenagem foi executada. FECHADO	21
15-04-2015		Fax da advogada de Fernando Marinho e Maria Carvalho recebido a 16/04/2015			Advogada do proprietário	Pedra Instável sobre a Habitação maria do Carmo Pereira Carvalho e Fernando Monteiro Marinho	-	Socio-Economia	x	Procedeu-se a monitorizações das possíveis movimentos das pedras com recurso a topografia.		x	Reposta por Fax à advogada dos proprietários mencionando que a Opway faz uma monitorização topográfica semanal da pedra. Não existem indícios de que a pedra esteja instável ou em risco de cair. FECHADO	40
28-04-2015	х				Dono Obra	Obstrução de Canal de Rega sob o Viaduto 4	-	Recursos Hídricos/ Socio-Economia		1. Comunicou-se através de carta ao Dono de Obra (Ref.12026/1421/15 de 28/04/2015) que esta situação remonta à fase anterior de obra. No entanto informou-se o DO que se iria proceder à reparação mediante a valorização dos trabalhos.	х		O canal foi desobstruído FECHADO	
28-04-2015	х				Dono Obra	Material arrastado para as propriedades a Montante do Muro M24, provenientes da linha de obra	-	Socio-Economia	х	1. Comunicou-se através de carta ao Dono de Obra (Ref.12026/1421/15 de 28/04/2015) que esta situação remonta à fase anterior de obra. No entanto informou-se o DO que se iria proceder à reparação mediante a valorização dos trabalhos.	х		1. O material arrastado foi removido. FECHADO	
28-04-2015	х		1		Dono Obra	Material arrastado para a Propriedade do Sr. Herédio a Montante do Muro M24, proveniente da linha de obra	ı	Socio-Economia	х	1. Comunicou-se através de carta ao Dono de Obra (Ref.12026/1421/15 de 28/04/2015) que esta situação remonta à fase anterior de obra. No entanto informou-se o DO que se iria proceder à reparação mediante a valorização dos trabalhos.	x		1. O material arrastado foi removido . FECHADO	
28-04-2015	x		ŧ	ł	Dono Obra	Obstrução da Rua do Casal em Ansiães com materiais arrastados pelas intempéries provenientes da linha de obra	ı	Socio-Economia	х	1. Comunicou-se através de carta ao Dono de Obra (Ref.12026/1421/15 de 28/04/2015) que esta situação remonta à fase anterior de obra. No entanto informou-se o DO que se iria proceder à reparação mediante a valorização dos trabalhos.	X		1. O material arrastado foi removido. FECHADO	
11-05-2015	x		1	Į.	Dono Obra	Material arrastado para as propriedades (Sr.Herédio/ Sr.Brandão)	ı	Socio-Economia	х					





IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

		Suporte		Origer	n	Tipo de Comu	unicação						Estado da Resolução	
Data	Verbal	Escrito (Ref. Entrada)	Particular	Entidades Oficiais	Outro	Reclam.	Outro	Aspeto Ambiental Visado	Em Análise	Comunicações Intercalares Antes do Fecho	Reclamação Procedente	Reclamação Improcedente	Descrição do Fecho	Tempo em Dias para Fecho
25-05-2015		Email da Fiscalização (Ref.:531_989_ RC de 25/05/2015)			Fax da advogada de Fernando Marinho e Maria Carvalho recebido a 25/05/2015 através da efes	Aluimento de terras e de pedras devido ao uso de	-	Socio-Economia	х					
23-07-2015		Carta com data entrada na opway a 23/07/2015			Carta	1. O Sr. Alfredo Machado reclama que na parcela 202 existe um tanque de água que tem vindo a deteriorar-se devido aos explosivos. Refere que tem ainda danos indiretos como infiltrações nas cortes de animais.	_	Socio-Economia	х	1. O Sr. Alfredo foi contactado e agendada visita ao local. 2. Foi realizada uma visita conjunta com a Explotugal e o proprietário no dia 10/08/2015. O tanque contém água impossibilitando a visualização das fissuras as quais apenas são visiveis pelo interior. O proprietário referiu que na anteror fase da empreitada já tinham ocorrido fissuras que foram reparadas. Dada a existência de trabalhos de terraplenagem propôs-se a reavaliação dos trabalhos após a sua conclusão. O proprietário concordou com a proposta.			Pendente da Conclusão dos Trabalhos de terraplenagem.	
24-07-2015		Email GEMP/009/145 /2015 de 14/07/2015			Dono Obra	1. O Sr. António Teixeira reclama de danos provocados pelos explosivos., designadamente, danos no painel solar e fissuração nas paredes		Socio-Economia	х	1. No dia 27-07-2015 o Sr. Teixeira foi contactado e no dia 28-07-2015 identificou algumas fissuras. Acordou-se a realização de uma vistoria após a conclusão dos trabalhos de movimentação de terras Quanto ao painel solar encontrase e fase de resolução junto do SE. 2, No dia 14/08/2015 foi dada indicação ao proprietário para proceder à reparação do painel solar e apresentar a fatura em nome da Explotugal para pagamento da reparação.			Parcialmente Pendente da Conclusão dos Trabalhos de terraplenagem.	

Atualizado por (Rubrica e data): _____ __/__/___





IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

		Suporte		Origen	1	Tipo de Comu	ınicação						Estado da Resolução	
Data	Verbal	Escrito (Ref. Entrada)	Particular	Entidades Oficiais	Outro	Reclam.	Outro	Aspeto Ambiental Visado	Em Análise	Comunicações Intercalares Antes do Fecho	Reclamação Procedente	Reclamação Improcedente	Descrição do Fecho	Tempo em Dias para Fecho
28-07-2015		Email GEMP/009/169 /2015 de 28/07/2015	-		Dono Obra	Reclamação da Sra. Lucia Pereira relativamente a fissuração nas paredes interiores alegadamente devido às pegas de fogo ao pk 9+600	-	Socio-Economia	x	1. Foi estabelecido contacto telefónico com os proprietários afim de confirmar a existência de vistoria prévia. Será agendada uma visita ao local. 2. Realizou-se uma visita com a Explotugal e o proprietário no dia 10/08/2015. Dado que se verificam danos que não constam da vistoria foi proposto ao proprietário aguardar pela conclusão dos trabalhos de terraplenagem para nova reavaliação da situação. O proprietário concordou com esta medida.			Pendente da Conclusão dos Trabalhos de terraplenagem.	
28-07-2015		Email GEMP/009/165 /2015 de 28/07/2015			Dono Obra	O Sr. Armando Cunha reclama de fissuração ao nível da laje de piso e paredes, além de fraturas na laje aligeirada do paviment o do piso tendo alguns destes elementos caido sobre a viatura que se encontra na garagem.	-	Socio-Economia	x	1. Foi estabelecido contacto telefónico com os proprietários afim de confirmar a existência de vistoria prévia (n.º 44). Será agendada uma visita ao local. 2. Realizou-se uma visita com a Explotugal e o representante do proprietário no dia 10/08/2015. Dado que se verificam danos que não constam da vistoria foi proposto ao representante do proprietário aguardar pela conclusão dos trabalhos de terraplenagem para nova reavaliação da situação. O representente do proprietário concordou com esta medida.			Pendente da Conclusão dos Trabalhos de terraplenagem.	





IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

		Suporte		Origen	า	Tipo de Comu	unicação						Estado da Resolução	
Data	Verbal	Escrito (Ref. Entrada)	Particular	Entidades Oficiais	Outro	Reclam.	Outro	Aspeto Ambiental Visado	Em Análise	Comunicações Intercalares Antes do Fecho	Reclamação Procedente	Reclamação Improcedente	Descrição do Fecho	Tempo em Dias para Fecho
28-07-2015		Email GEMP/009/170 /2015 de 28/07/2015			Dono Obra	O Sr. Manuel Pereira reclama de fissuração diversa ao nível das paredes da sua habitação na Rua do Maninho n.º 221 no Lugar de Gião	-	Socio-Economia	x	1. Foi estabelecido um primeiro contacto telefónico com os proprietários afim de confirmar a existência de vistoria prévia (n.º 221). Será agendada uma visita ao local. 2. Realizou-se uma visita com a Explotugal e o proprietário no dia 10/08/2015. Dado que se verificam danos que não constam da vistoria foi proposto ao proprietário aguardar pela conclusão dos trabalhos de terraplenagem para nova reavaliação da situação. O proprietário concordou com esta medida.			Pendente da Conclusão dos Trabalhos de terraplenagem.	
28-07-2015		Email GEMP/009/163 /2015 de 28/07/2015			Dono Obra	O Sr. Custódio Silva alega a utilização indevida da sua propriedade (vazadouro) e afectação de uma mina de água	-	Socio- Economia/Recur sos Hidricos	x	1. Será promovida uma reunião com o (s) proprietário (s). 2. Realizou-se uma reunião no dia 7/08/2015 entre a Opway, o proprietário do vazadouro 3 e o Sr. Custódio Silva. Verificou-se que não havia utilização indevida do terreno apenas obsrtrução do encaminhamento de águas. Foi enviada uma carta ao IP 12026/2221/15 em 11/08/2015.	x		1. Desobstução do encaminhamento de água existente.	
04-08-2015		Email GEMP/009/178 /2015 de 04/08/2015	ŧ		Dono Obra	A Sra florinda Pereira reclama de fissuração nas paredes interiores, na habitação na Rua do Manunho n.º 288, alegadamente relativas às vibrações.		Socio-Economia	x	1. Verificou-se que a habitação foi alvo de vistoria (n.º 91). 2. Realizou-se uma visita com a Explotugal e a proprietária no dia 10/08/2015. As fissuras identificadas pela proprietária já se encontravam identificadas no relatório de vistoria pelo que a reclamação é improcedente. A proprietária concordou.		x	1. As fissuras já se encontravam identificadas. Assim a reclamação é improcedente e considera-se fechada. FECHADO	8





IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

	!	Suporte		Origer	m	Tipo de Comu	ınicação						Estado da Resolução	
Data	Verbal	Escrito (Ref. Entrada)	Particular	Entidades Oficiais	Outro	Reclam.	Outro	Aspeto Ambiental Visado	Em Análise	Comunicações Intercalares Antes do Fecho	Reclamação Procedente	Reclamação Improcedente	Descrição do Fecho	Tempo em Dias para Fecho
28-07-2015		Email GEMP/009/178 /2015 de 04/08/2015			Dono Obra	O Sr. Manuel Rolando Teixeira reclama danos nas beiradas da cobertura da sua habitação na rua central de gião.		Socio-Economia		1. Esta habitação não foi alvo de vistoria. Será agendada uma visita ao local para aferir os danos juntamente com o nosso subempreiteiro. 2. Realizou-se uma visita com a Explotugal e o proprietário no dia 10/08/2015.			1. O proprietário invoca que os danos provocados na beirada podem ser devidos a projeções. Dado que não se verificou nenhum impacto nas telhas, dada a distância à obra (+-235m) e dado que não houve reclamações semelhantes nas habitações que se encontram entre esta habitação e a obra considera-se que os danos não resultam da obra. FECHADO	15
18-08-2015		Email da Junta de Freguesia de Ansiães			Junta de Freguesia de Ansiães	O Sr. Fernando Madureira Azevedo reclama fissuras nas paredes e estilhaços dos vidros nas portas e janelas na sua habitação no Caminho do Calvário, 150		Socio-Economia		1. Esta habitação foi alvo de vistori (nº11). Será agendada uma visita ao local para aferir os danos juntamente com o nosso subempreiteiro. 2. Foi realizada visita conjunta coma Explotugal e o representante do proprietário no dia 20/08/2015. 3. Foram enviadas comunicações para o proprietário, JF e IP (12026/2294/15,12026/2293/15 e 12026/2295/15 de 21/08/2015)		x	1. Os danos identificados já se encontravam identificados no relatório de vistoria prévia. Assim a reclamação é improcedente e considera-se fechada. FECHADO	3
20-08-2015		Email GEMP/009/194 /2015 de 19/08/2015			Dono Obra	A Sra. Maria da Graça Silva Ramada, proprietária de um imóvel em Crespelo, Gondar, reclama danos nos muros da vedação da sua propriedade.		Socio-Economia	х	Dada a falta de identificação da viatura ou empresa a Opway está a diligenciar junto dos seus subempreiteiros de modo a identificar a empresa responsável.				
20-08-2015		Email GEMP/009/198 /2015 de 21/08/2015			Dono Obra/Proprietário	A Sra . Joaquina Silva Teixeira Faria, com habitação na Rua dos Galegos, n° 273, Candemil, reclama de fissuração diversa alegadamente devido às vibrações produzidos pelos trabalhos de terraplenagem.		Socio-Economia	х	Esta habitação não foi alvo de vistoria prévia. Foi realizada uma visita conjunta com a Explotugal no dia 20/08/2015 ao local tendo sido identificadas algumas fissuras nas paredes e cerâmicos.				

IPCCAMB06





IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

										(***, *********************************	,			
	9	Suporte		Origer	n	Tipo de Com	unicação						Estado da Resolução	
Data	Verbal	Escrito (Ref. Entrada)	Particular	Entidades Oficiais	Outro	Reclam.	Outro	Aspeto Ambiental Visado	Em Análise	Comunicações Intercalares Antes do Fecho	Reclamação Procedente	Reclamação Improcedente	Descrição do Fecho	Tempo em Dias para Fecho
25-08-2015		Carta datada de 25/08/2015			Proprietário	O Sr. Manuel Fernando Oliveira Teixeira reclama de fissuras e de água que entrou na habitação, no dia 23/08/2015, devido a essas fissuras, danificando a pintura e os móveis.	-	Socio-Economia	х	1. Esta habitação não foi alvo de vistoria prévia. 2. No dia 03/09-2015 foi realizada uma visita conjunta com a Explotugal à habitação. Verifica-se que a habitação tem muitos danos já reparados. A acumulação de água e os danos na pintura mencionados resultma de uma zona fragilizada onde foram colocados tubos para eventual instalação de sistemas de aquecimento. A parede possui um fissura interior e exterior onde já se verificou uma pintura posterior à sua existência (a casa terá sido pintada há cerca de um ano).				

IPCCAMB06 Rev.: 00




RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL MENSAL ANEXOS

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA IP4 (A4) - SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO



IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

CÓDIGO: -----
REVISÃO: -----
DATA: AGOSTO 2015






IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

CÓDIGO: -----
REVISÃO: -----
DATA: AGOSTO 2015

PÁGINA: PÁGINA 2 DE 5





IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

	CÓDIGO:	
	REVISÃO:	
_	DATA:	AGOSTO 2015
	DÁCINIA.	Dácina 2 DE 5

Tabela 1 - Localização das actividades

Desempenho Ambiental satisfatório 😊 Desempenho Ambiental a melhorar 🔞 Desempenho Ambiental não satisfatório

N.º	OBRA DE ARTE	ATIVIDADES	DESEMPENHO AMBIENTAL
		-Montagem de armaduras dos vãos P5-P6, P6-P7 e P7-P8	
		-Montagem de armaduras de pré-esforço dos vãos P5-P6, P6-P7 e P7-P8	
4		-Betonagem do vão P5-P6, P6-P7 e P7-P8	
	VIADUTO 1	- Pré-Esforço	
		-Abertura e recolha dos painéis de cofragem P6-P7 e P7-P8	
		- Avanço da viga incluindo mudança de apoios	
		- Fecho e acerto da cofragem do tabuleiro	
2	VIADUTO 2	- Sem atividades	
		- Desmoldagem, avanço dos carros e acerto de cofragens nas aduelas 10, 11,12 e 13	
		- Pré-esforço das aduelas 9, 10, 11, 12 e 13	
3	VIADUTO 3	- Armaduras ordinárias e de pré-esforço das aduelas 10,11,12 e 13	<mark>⊜</mark>
	VIADOTOS	- Betonagem das aduelas 10, 11,12 e 13	$lue{ullet}$
		- Reposicionamento de armaduras e execução de lancis	
		- Execução de tentos e colocação de vigas de bordadura	
4	VIADUTO 4	- Sem atividades	
		- Montagem de Armaduras nas Aduela 1, 2 e 3 do P2	
		- Betonagem da Aduela 1, 2 e 3 do P2	
5	VIADUTO 5	- Pré-Esforço Aduela 1, 2 e 3 do P2	<mark>©</mark>
		- Descimbramento do tramo E1-P1 e montagem do cimbre no tramo P2-E2	_
		- Montagem do cimbre ao solo E2-P2	
6	VIADUTO 6	-Sem atividades	
7	VIADUTO 7	-Sem atividades	
8	VIADUTO 8	-Sem atividades	
9	VIADUTO 9	-Sem atividades	
10	PS 4	-Sem atividades	
11	PS 5	- Montagem de Vigas de Bordadura	<u> </u>
- ' '		- Enchimento de passeios	
12	PA5	-Sem atividades	
13	PA6	-Sem atividades	



IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

CÓDIGO:	
REVISÃO:	
 DATA:	AGOSTO 2015
PÁGINA:	PÁGINA 4 DE 5

N.º	OBRA DE ARTE	ATIVIDADES	DESEMPENHO AMBIENTAL
14	PI6B	-Sem atividades	
15	PP1	-Sem atividades	



IP4 (A4) SUBLANÇO NÓ DE LIGAÇÃO AO IP4 / TÚNEL DO MARÃO

CÓDIGO: -----
REVISÃO: -----
DATA: AGOSTO 2015

PÁGINA: PÁGINA 5 DE 5

N.º	PK / OBRA DE ARTE	ATIVIDADES	DESEMPENHO AMBIENTAL
1	Pk 3+740 - Pk 4+043,5 (V1)	-Sem atividades	
2	Pk 4+856,5 (V1) - Pk 6+673,88 (V2)	-Sem atividades	
3	Pk 6+841,88 (V2) - Pk 8+100 (V3)	 Preparação da Plataforma para leito de pavimento (Pk 8+00-Pk 8+200 e Pk 9+200 a Pk 10+200) Leito de Pavimento Pk 7+400- Pk 8+200 LD/LE Aterro M14 Canal técnico rodoviário (Pk 7+700-Pk 8+200) Pavimentação: sub-base e base ao Pk 7+400-+200 LE/LD Pavimentação: Macadame AC32 Pk 6+000-Pk 7+700 LD Drenos/coletor Pk 8+000-Pk 8+300 	©
4	Pk 9+500 (V3) - Pk 9+794,5 (V4)	 Escavação (Pk 9+500) Drenos e coletores (Pk 9+500) Preparação da Plataforma para Leito de pavimento (Pk 9+200-Pk 11+000) Leito de Pavimento e sub-base entre o Pk 9+200-Pk 10+200 	©
5	Pk 9+989,5 (V4) - Pk 10+465 (V5)	- Escavação (Pk 10+200) - Aterro (Pk 10+400)	
6	Pk 10+685 (V5) - Pk 12+029 (V6)	- Escavação, Aterro (Terra Armada), drenagem profunda e montagem do Muro 20 (Pk 10+875 -Pk 11+290) -Escavação, e reforço de taludes com pregagens Muro 23 (Pk 11+225 - Pk 11+600) -Aterro e m solo-cimento, escavação, drenagem profunda do Muro 24 (Pk 11+600)	©
7	Pk 12+159 (V6) - Pk 12+243 (V7)	- Reforço do talude e drenagem de banqueta do Muro 27 (Pk 12+140 - Pk 12+240)	©
8	Pk 12+393 (V7) - Pk 12+731,5 (V8)	- Escavação, Aterro (Terra Armada), drenagem profunda e montagem do Muro 28 (Pk 12+403 - Pk 12+722) -Escavação, reforço de talude e drenagem da banqueta no Muro 29 (Pk 12+360 - Pk 12+760) - Aterro dos Encontros 1 e 2 do V8	©
9	Pk 12+961,5 (V8) - Pk 13+665 (V9)	-Escavação do Muro 31 (Pk 13+075 - Pk 13+235) - Escavação, Aterro (Terra Armada), drenagem profunda e montagem do Muro 32 (Pk 13+205 - Pk 13+400) - Escavação, reforço com pregagens, drenagens de banqueta no Muro 33 (Pk 13+275 - Pk 13+540) - Escavação, aterro, drenagem profunda e montagem do Muro 34 (Pk 13+543-Pk 13+651) - Aterro do Encontro 1 do V9	(C)
10	Pk 13+825 (V9) - Pk 3+840	-Sem atividades	