







CÓDIGO	MM06.01	PERÍODO	Dez2014-Jun 2016
TÍTULO	Reposição SSAA		
SUBTÍTULO	Estradas, acessos, caminhos, pontes e outras infraestruturas		
DESCRIÇÃO	Reposição dos diversos serviços afectados pelos trabalhos construtivos realizados, incluindo-se, para além dos diversos serviços que sejam identificados, a reposição de: - Barragem do Cabouço e sistemas de distribuição e tratamento de água afectados associados; - Estação de Tratamento de Águas Residuais de Vidago-Arcossó (AT4) - Captações no rio Tâmega (AT2-Hotel Vidago, AT7 e AT8).		
DOCUMENTO REFERÊNCIA	Projecto do SET; Relatórios apresentados na fase de RECAPE e seus Pareceres.		
CAPÍTULO DIA	Cond 4, Cond9, B.I.4, B.III.16, B.III.17, B.III.21, B.III.28, B.V.3		
MEDIDA MINIMIZADORA DIA	G.2.52/53, 15, 44, 50 (variantes AT), 54, 59, 60, 61, 65, 66		
ATIVIDADES	- Repor todos os Serviços Afectados de acordo com o avanço da obra (acessos, pontes, infraestruturas hidráulicas, linhas elétricas, comunicações, outros).		
PERIODICIDADE	- Em contínuo com o avanço da obra; - No caso de trabalhos de reposição no interior da área do SIC Alvão-Marão, será enviado ao ICNF, com 6 meses de antecedência face à respetiva afetação, um projeto com possíveis alternativas.		
DEFINIÇÃO INDICADOR	-Num de incidências recebidas por incumprimento ou atraso numa reposição		

ANÁLISE DO INDICADOR/ RESUMO DO ESTADO	Os Serviços Afetados pelo avanço da obra são da responsabilidade de cada uma das empresas contratadas, estando incluído no seu caderno de encargos essa obrigação. A reposição de linhas elétricas / comunicações é da responsabilidade das empresas concessionárias (EDP/PT), que se encarregam de realizar os projetos, licenciamentos e a própria execução. As grandes reposições serão da responsabilidade direta da Iberdrola, nomeadamente aquelas que estão contempladas no Plano de Ação Socioeconómico. Não foram recebidas queixas ou reclamações sobre este assunto.
INCIDÊNCIAS/ EXCEPÇÕES DO PERÍODO	Nada a destacar.
AVALIAÇÃO, CONCLUSÕES	A reposição dos serviços afetados encontra-se a ser desenvolvido de acordo com o cronograma de obra e desenvolvimento de atividades, não se tendo registado quaisquer incidências.

EVIDÊNCIAS/ ANEXOS	N.A.		
FOTOS / CARTOGRAFIA/ OTROS ELEMENTOS	Projeto	Designação	Registos fotográficos de exemplo
	DA	Linha de baixa tensão (LBT)	

	DA	Linha telefónica	
		Tubagens de água	
	GO	Acesso ao entroncamento EN206/B9	
		Linha de média tensão (LMT)	
		Linha telefónica	---
		Levada de água	
	AT	(Nada a registar)	---

MOTIVO DA REVISÃO/ ALERAÇÕES EFETUADAS PROPOSTAS	N/A
---	-----