



**INCIDENCIA** 00-00-0054

**ESTADO** EN PROCESO

## DATOS DE LA CONSULTA

Autor consulta:	Carvalho, José Dias
INCIDENCIA:	00-00-0054
Parcelas relacionadas:	
Atendido por:	Nadia Santiago
Fecha consulta:	27/06/2016
Tipo consulta:	RECLAMACIÓN
Medio consulta:	REUNIÓN
Texto de la consulta:	O Sr. José Dias reclama que não tem água em 3 minas situadas no seu terreno. Reclama igualmente que não trataram de arranjar o muro afetado pelas pegas de fogo. Apenas colocaram sismografo na altura das pegas, mas não arranjam o muro (reclamação Ref. 00-00-0014).

## GESTIÓN INTERNA

Acción tomada:	Enviado para Andrés e David SSAA para tratamento.
Fecha acción:	27/06/2016
Responsable:	Guedes, Diana
Fecha retorno:	
Texto retorno:	<p>30/06- SSAA e MA deslocam-se ao terreno para ver as minas. Duas das minhas possuem água e a outra está seca. Proprietário refere que apesar de terem água é muito menos do que habitualmente. São anotadas as localizações, tiradas fotos.</p> <p>SSAA vai verificar se existe algum registo de valores da zona (inventário hidrogeológico).</p> <p>27/06- Andrés refere que já se tinha informado o sr. E se tinha feito visita com ele ao local. Que passava de novo à MSF.</p> <p>12/07- Andrés rencaminha mail da MSF com os resultados do sismógrafo de 2015 para encerrar a reclamação. Refiro que precisamos de um contacto com o proprietário para informar do encerramento.</p> <p>Estudo geológico não indica afetação provocada pela obra do túnel.</p> <p>Nova visita ao proprietário.</p>

## DATOS DE LA RESPUESTA

Fecha respuesta:	
Autor respuesta:	Senovilla Arranz, Alfonso
Medio respuesta:	EMAIL
Texto de respuesta:	
ADJUNTOS:	




ESTADO

EN PROCESO

REF.SMARTEAM:

(referencia)





GO-045

GO-045

X GO-040

GO-043

GO-042

X GO-004

GO-000

SGIG-36

GO-100

GO-100

GO-003

GO-003

GO-002

GO-002

6

Linea R-S 30 Kv. 6

Linea R-S 30 Kv. 6 Alternativa

