



LABORATORIO
TOMAZ

Gold Fluvium, Lda
Rua Engenheiro Moniz da Maia n.º 20 – 1ªA
Alverca do Ribatejo
2615-044 Vila Franca de Xira, Lisboa

Leiria, 28 de agosto de 2023

Assunto: Incumprimento do Plano de Colheitas

Exmos Srs.:

Para os devidos efeitos se declara que, apesar de solicitado, não foi efetuada a análise dos parâmetros Arsénio e Níquel nas amostras de água subterrânea, colhidas no dia 24/05/2023, em Castelo Ventoso. Tratou-se de um erro interno de registo de amostras no software do Laboratório.

Mais informamos que recebemos o devido alerta por parte da Gold-fluvium relativamente ao erro detetado. Contudo, por motivo de ausência por férias, quer de técnicos internos, quer dos técnicos do laboratório contratado, não foi possível reverter, em tempo útil, o erro verificado uma vez que as amostras já haviam sido eliminadas. Esta situação é, pois, da responsabilidade do Laboratório Tomaz, pelo que lamentamos o transtorno.

Mais informamos que estão a ser implementadas medidas corretivas para evitar recorrências que poderão ser observadas já na próxima amostragem.

Com os nossos melhores cumprimentos,

Atenciosamente,

(Coordenadora)