



Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida

Ficha n.º 8/AMB

Dono de Obra: Greenvouga

Fiscalização: Consórcio COBA/afaplan

Empreiteiro: Consórcio FCC/OPWAY/RRC

RIBEIRADIO - ERMIDA

A.C.E. Arquivo:

N.º de Registo

5308

Registado por:

CTT

Data de Entrada:

26-02-13

Cópia a:

CG

JJ

AUTO DE OCORRÊNCIA

Descrição:

Assunto: Ermida (MD) – Deposição indevida de mistura de resíduos

Em acompanhamento à obra (dia 21/02/2013), constatou-se que estava a ser depositada mistura de resíduos (sacos de cimento, betão, misturas de plásticos e madeiras) diretamente no solo, nomeadamente no aterro para plataforma de circulação do silobus, junto à central de betão. Seguidamente, a referida mistura de resíduos juntamente com terras, foi recolhida para um camião, com o intuito de deposição em escombreira, sendo que os trabalhos foram parados de imediato até que a situação fosse corrigida.

Face ao exposto, verifica-se incumprimento ao estabelecido nas medidas 28, 29 e 30, do Anexo 5, do Plano de Medidas Ambientais a Aplicar em Obra (PMAAO), Condições Ambientais – Tomo D, Vol. II do Caderno de Encargos e Plano de Gestão Ambiental em Obra, nomeadamente o Procedimento do SGA - Gestão Integrada de Resíduos.



Pela Fiscalização:

Nome: Clara Mendes e Plácido Albuquerque Função: Técnicos de Ambiente

Data: 21/02/2013

Conhecimento:

Observações:

Na sequência da situação identificada pela fiscalização e como referido os trabalhos cessaram de imediato. Os resíduos serão removidos do local para contentores adequados.

Pela Empreiteiro: Nome

Luís Silva
Silva

Ass.

[Signature]

Data: 26, 02, 13