

Plano de Salvaguarda Patrimonial dos Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões

Outubro de 2015

Introdução

O Plano de Salvaguarda Patrimonial dos Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões, doravante designado «PSP da Cascata do Tâmega», sistematiza as normas que regem as ações de salvaguarda do património cultural durante a execução do projeto, nomeadamente as ações, as metodologias técnico-científicas, os procedimentos e as formas de relacionamento entre as entidades.

O PSP da Cascata do Tâmega obedece e articula-se com a legislação em vigor, com a Declaração de Impacte Ambiental e com os pareceres da Comissão de Avaliação sobre o RECAPE.

O PSP da Cascata do Tâmega tem carácter evolutivo e adaptativo, podendo sofrer alterações ou aditamentos decorrentes da avaliação feita pelas partes durante a execução do projeto e dos trabalhos da Comissão de Acompanhamento Ambiental.

1. Equipa responsável pelo património cultural

A constituição nominal da equipa responsável pela concretização das medidas de minimização para o património cultural é previamente aprovada pela DRCN. As alterações à constituição da equipa são previamente aprovadas pela DRCN. A equipa deve integrar os profissionais necessários ao cumprimento dos objetivos, nomeadamente historiadores, etnólogos e arqueólogos com experiência de investigação adequada, sob a chefia e responsabilidade científica de uma única pessoa. Esta equipa deve trabalhar sob a responsabilidade direta do proponente.

2. Planta de património

Deve ser mantido atualizado um levantamento topográfico ou fotografia aérea com escala entre 1/4.000 a 1/2.000, com a representação dos elementos patrimoniais implantados no interior das áreas afetada pelo projeto e até 100 metros dos seus limites exteriores. Este levantamento deve incluir a representação dos elementos do projeto e do NPA.

Sempre que possível, devem ser representados os limites exteriores dos elementos patrimoniais, conjuntos arquitetónicos ou áreas de dispersão de materiais arqueológicos, devendo evitar-se a representação por pontos ou símbolos gráficos simplificados.

3. Noção de elemento patrimonial

Para a identificação concreta de elementos patrimoniais devem ser privilegiados critérios de unidade funcional e matricial. Assim, vários imóveis relacionados funcional ou matricialmente devem ser entendidos como um único elemento patrimonial para efeitos de registo documental e gráfico.

4. Acompanhamento arqueológico

Consiste na observação permanente de todas as ações que possam revelar e interferir com elementos de valor patrimonial, com especial incidência nos trabalhos que impliquem

movimentações de terras. O principal objetivo do acompanhamento arqueológico é registar os elementos com valor patrimonial e permitir uma intervenção atempada com vista à sua salvaguarda.

O acompanhamento arqueológico deve respeitar os termos da legislação em vigor, nomeadamente:

- a) Decreto-Lei 164/2014 de 04 de Novembro – Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos;
- b) Lei 107/2001 de 8 de setembro - Lei de bases da política e do regime de proteção e valorização do Património Cultural;
- c) Despacho de 12 de Agosto de 2010 - Documentação fotográfica a constar nos relatórios de trabalhos arqueológicos.

O acompanhamento arqueológico deve ser antecedido de:

- a) Pesquisa bibliográfica com vista à identificação de património cultural já conhecido;
- b) Reconhecimento e prospeção arqueológica prévia e sistemática das áreas a afetar pelo projeto.

O acompanhamento incide:

- a) Sobre todas as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, decapagens, regularização do solo, etc.), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros ou abertura de caminhos;
- b) Sobre todos os trabalhos de desmonte ou demolição de elementos patrimoniais.

O acompanhamento deverá ser efetuado pelo menos por um arqueólogo por frente de trabalho. O arqueólogo estará presente em obra desde o início dos trabalhos, de forma a acompanhar efetivamente as intervenções no solo, até atingir a rocha base, níveis arqueologicamente estéreis ou a cota máxima de afetação do projeto.

O Dono de Obra deve manter informada a equipa responsável pelo acompanhamento arqueológico relativamente aos planos de trabalhos, com uma antecedência que permita o bom planeamento e a sua mobilização em tempo útil (pelo menos 48 horas).

Os materiais arqueológicos recolhidos durante o acompanhamento serão tratados de acordo com as normas legais, incluindo tratamento seletivo, referenciação e acondicionamento.

O acompanhamento arqueológico compreende ainda:

- a) O preenchimento de um registo diário, em forma de ficha, de todos os trabalhos efetuados em obra.
- b) O preenchimento de ficha individual para cada elemento, com n.º de inventário, designação, localização geográfica e administrativa, representação na Carta Militar de Portugal à escala 1/25.000, categoria, tipologia, cronologia, descrição, natureza de impacte e medidas de minimização;
- c) A inclusão dos elementos patrimoniais identificados na planta de património.
- d) A fotografia (digital) de todas as realidades identificadas e da evolução dos trabalhos;
- e) A lavagem, inventariação, descrição sumária, marcação e o acondicionamento de todo o espólio recolhido;
- f) A elaboração de relatórios de progresso, com periodicidade mensal, descrevendo a evolução dos trabalhos. Estes relatórios deverão ser remetidos à DRCN;

- g) A realização de um relatório final referente aos trabalhos realizados e aos resultados obtidos, a entregar de acordo com o Regulamento De Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei nº 164/14 de 4 de novembro).
- h) A elaboração de notas técnicas e pareceres, a remeter à DRCN, sempre que sejam identificadas evidências de interesse arqueológico/patrimonial que impliquem a alteração de metodologia, nomeadamente a realização de sondagens/escavação arqueológicas ou a elaboração de registos documentais ou outro tipo de medidas mitigadoras.

Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de medidas de minimização complementares.

4.1. Acompanhamento Arqueológico – interrupções pontuais

As interrupções pontuais serão solicitadas direta e imediatamente pelo arqueólogo em campo ao encarregado da frente de obra. No caso do Encarregado não se encontrar no local onde decorrem as movimentações de terras, a solicitação será feita ao manobrador da máquina de escavação. Consideram-se interrupções pontuais as suspensões de trabalhos de movimentação de terras de duração inferior a uma hora (1 hora). As interrupções pontuais serão sempre comunicadas pelo Arqueólogo ao responsável pela frente de obra.

4.2. Acompanhamento Arqueológico – interrupções temporárias

As interrupções temporárias de frente de obra de duração superior a uma hora (1h), decorrentes da deteção de evidências materiais ou estratigráficas de carácter arqueológico que impliquem trabalhos de limpeza, registo, sondagens arqueológicas ou aplicação de medidas de minimização, deverão ser comunicadas ao Dono de Obra pela Equipa de Arqueologia.

4.3. Acompanhamento Arqueológico – interrupções prolongadas

A necessidade de prolongar a interrupção da frente de obra por mais de vinte e quatro horas (24h), deverá ser apresentada formalmente pela equipa de arqueologia ao Dono de Obra, através do envio de fax ou mensagem eletrónica. A equipa de arqueologia formalizará, através do Dono de Obra, a solicitação da comparência dos técnicos da DRCN na frente de obra objeto de interrupção para avaliação dos vestígios detetados e emissão do respetivo parecer.

5. Prospeções arqueológicas

A prospeção visa a identificação e inventariação de elementos de interesse patrimonial na área afetada pelo projeto, bem como a verificação da localização de sítios identificados durante o levantamento bibliográfico e documental.

Será realizada a prospeção arqueológica sistemática das áreas de estaleiros, áreas de empréstimo e de depósito de inertes, novos acessos, áreas de acesso provisório e definitivo, previamente ao início dos trabalhos de movimentação de terras, ou ocupação do solo por estruturas, materiais ou máquinas. Será igualmente efetuada a prospeção arqueológica sistemática da área a afetar pelas albufeiras, de forma a colmatar eventuais lacunas de conhecimento.

A prospeção deve ser antecedida de:

- a) Pesquisa bibliográfica com vista à identificação de património cultural já conhecido.
- b) Averiguação dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontem para a presença de elementos patrimoniais.

- c) Recolha de informação oral juntos dos habitantes locais.

A prospeção compreende ainda:

- a) Preenchimento de ficha individual para cada elemento identificado, com n.º de inventário, designação, localização geográfica e administrativa, representação na Carta Militar de Portugal à escala 1/25.000, categoria, tipologia, cronologia, descrição, natureza de impacte e medidas de minimização;
- b) Inclusão dos elementos patrimoniais identificados na planta de património.
- c) Fotografia digital de todas as realidades identificadas e da evolução dos trabalhos;
- d) Lavagem, inventariação, descrição sumária, fotografia, marcação e acondicionamento do espólio mais significativo;
- e) Elaboração de memórias descritivas detalhadas, para inclusão nos relatórios de progresso do acompanhamento arqueológico, com mapeamento das áreas prospetadas e as ocorrências patrimoniais identificadas.

6. Desmonte ou destruição de elementos patrimoniais

No caso de se prever a afetação física direta de elementos patrimoniais, deve ser estudada a possibilidade de introduzir alterações ao projeto ou ao desenrolar dos trabalhos, por forma a evitar a afetação.

No caso de não ser possível evitar a afetação física direta é necessário respeitar as seguintes orientações:

- a) Não é permitido o desmonte ou destruição de elementos patrimoniais antes de ter sido efetuado e validado pela DRCN o seu registo documental e gráfico. A partir da data de entrega dos registos, a DRCN tem o prazo máximo de 15 dias para autorizar o desmonte ou destruição, ou determinar a entrega de elementos adicionais.
- b) A destruição de sítios arqueológicos é precedida de escavação arqueológica integral ou de escavação arqueológica até ao ponto determinado pela DRCN.
- c) No caso de desmonte, devem separadas e transportadas para depósito as partes com especial interesse artístico, histórico ou técnico (decorações, epígrafes, elementos construtivos raros, etc.).
- d) No caso de desmonte de edifícios, sempre que possível, as partes desmontadas devem permanecer no local original.

7. Registo gráfico

Sem prejuízo do registo documental obrigatório para os elementos patrimoniais identificados durante os trabalhos de prospeção e acompanhamento arqueológico, os elementos patrimoniais que forem destruídos pelo projeto devem ser objeto de um registo gráfico específico e mais completo. O registo gráfico destes elementos pode assumir duas formas, a que correspondem dois níveis de detalhe:

Nível 1

- a) Registo fotográfico em formato e suporte digital com imagens dos vários ângulos da ocorrência e da sua envolvente, pormenores construtivos mais relevantes e respetivas legendas;
- b) Representação na Carta Militar de Portugal à escala 1/25.000 e inclusão na planta de património.
- c) Registo/memória descritiva em forma de ficha, contendo os seguintes descritores: n.º de inventário, designação, localização, categoria, tipo, proteção, época de construção,

enquadramento, descrição, arquiteto/construtor/autor, cronologia, tipologia, utilização inicial/utilização atual, proprietário, conservação geral, documentação e observações;

Nível 2

- a) Registo fotográfico em formato e suporte digital com imagens dos vários ângulos da ocorrência e da sua envolvente e respetivas legendas;
- b) Levantamento em fotografia retificada dos alçados exteriores e interiores;
- c) Levantamento desenhado vetorial dos alçados e plantas à escala 1/50 e dos pormenores construtivos e decorativos relevantes à escala 1/20;
- d) Representação na Carta Militar de Portugal à escala 1/25.000 e inclusão na planta de património;
- e) Quando a envolvente próxima for considerada relevante para a interpretação dos significados patrimoniais, deve ser realizado um levantamento em planta topográfica dessa envolvente, à escala 1:200 ou noutras escalas consideradas adequadas para o efeito.
- f) O registo/memória descritiva em forma de ficha, contendo os seguintes descritores: n.º de inventário, designação, localização, categoria, tipo, proteção, época de construção, enquadramento, descrição, arquiteto/construtor/autor, cronologia, tipologia, utilização inicial/utilização atual, proprietário, conservação geral, documentação e observações;

O critério utilizado para selecionar o nível de registo é o valor patrimonial do elemento, que deve considerar os seguintes fatores:

- O interesse histórico, paleontológico, arqueológico, arquitetónico, artístico, paisagístico, científico, simbólico, religioso, industrial ou técnico;
- A antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade.

A equipa responsável pelo acompanhamento e prospeções arqueológicas deve propor à DRCN o nível de registo que considera adequado para cada elemento. As propostas podem ser realizadas via eletrónica, mediante o envio de reportagem fotográfica do elemento e memória descritiva.

8. Sondagens de diagnóstico e escavações arqueológicas

A realização de sondagens e escavações arqueológicas é precedida de pedido de autorização dirigido à DRCN. O início da realização de sondagens e escavações arqueológicas é precedido de comunicação à DRCN, preferencialmente através de mensagem eletrónica.

As sondagens e escavações serão executadas por uma equipa de arqueólogos de dimensão e *curricula* adequados à natureza dos trabalhos a realizar.

As sondagens arqueológicas de diagnóstico e as escavações arqueológicas, compreenderão:

- a) O reconhecimento das áreas afetadas pela implementação de infraestruturas anexas ao projeto, com o objetivo de identificar áreas onde seja visível uma maior concentração de materiais ou seja perceptível a existência de estruturas;
- b) Acompanhamento à desmatagem e limpeza da área a intervir;
- c) O levantamento fotográfico da área a escavar e envolvente;
- d) A recolha de materiais dispersos à superfície;
- e) O estabelecimento de um ponto devidamente cotado com valores absolutos, servindo este de base ao levantamento topográfico e à cotagem de estruturas ou materiais recolhidos *in situ*;

- f) O levantamento topográfico áreas intervencionadas, à escala 1:500 ou 1:2000, com implantação das infraestruturas do projeto, a localização das sondagens, as áreas de dispersão de materiais e as estruturas arqueológicas detetadas no decurso da intervenção;
- g) A execução de um plano da intervenção arqueológica, à escala de 1:100, com indicação das áreas sondadas e/ou escavadas, perfis e cortes estratigráficos;
- h) A implantação de uma quadrícula virtual, com ligação à Rede Nacional Geodésica, de toda a área a intervir;
- i) A retirada manual das camadas arqueológicas, segundo os preceitos teóricos estabelecidos por Philip Barker e Edward Harris, pela ordem inversa à da sua deposição natural, com identificação e definição, de contextos (camadas, estratos, depósitos, estruturas em positivo e negativo);
- j) O registo, em fichas descritivas, de todas as Unidades Estratigráficas [U.E] identificadas. Estas incluirão todos os atributos necessários para apoiar e fundamentar uma interpretação crono-cultural da realidade observada;
- k) O registo gráfico, às escalas 1:50 e 1:20 de estruturas, depósitos, camadas, estruturas em negativo e positivo bem como de alçados e perfis estratigráficos, com indicação das respetivas cotas;
- l) A crivagem dos sedimentos que, pela sua natureza e homogeneidade, assim o justifiquem;
- m) O registo fotográfico (digital) de todas as realidades documentadas graficamente, assim como diferentes planos do decurso dos trabalhos e principais materiais recolhidos;
- n) O registo tridimensional, segundo coordenadas cartesianas (x, y e z) do espólio mais significativo - fragmentos cerâmicos que possibilitem a reconstituição de formas e de matrizes decorativas, elementos metálicos e artefactos líticos;
- o) A lavagem, a marcação e o acondicionamento, de acordo com a categoria a que pertencem, de todos os materiais recolhidos. Um estudo preliminar contemplará o inventário e a descrição sumária, dos artefactos considerados mais significativos, assim como o seu registo fotográfico (digital);
- p) A elaboração de relatórios de progresso/preliminares, com análise de impactes, medidas de minimização e recomendações;
- q) A realização de um relatório final referente aos trabalhos realizados e aos resultados obtidos, a entregar de acordo com o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei nº 164/14 de 4 de Novembro), remetido à tutela para aprovação.

8.2. Escavação de contextos funerários

Na eventualidade da identificação de contextos funerários, far-se-á de imediato o reforço da equipa de arqueologia, por antropólogo(s) físico(s), com vista ao desempenho de um conjunto de procedimentos e técnicas que terão como objetivo a escavação/recuperação dos restos osteológicos e da informação arqueológica/taxonómica associada. Os trabalhos antropológicos compreenderão:

- a) A decapagem dos vestígios ósseos, deixando-se e sempre que o material ósseo o permita, todas as peças ósseas e dentárias *in situ*;
- b) O registo fotográfico e gráfico pormenorizado de cada enterramento ou ossário e, sempre que se justifique, de algumas peças ósseas;
- c) O preenchimento de uma ficha antropológica de campo de acordo com proposto por SANTOS, *et alii* (1991/1992);
- d) A exumação individual das peças ósseas. Estas serão acondicionadas separadamente em sacos, devidamente etiquetados com o local de proveniência, número de sepultura/enterramento e designação dos ossos. Sempre que o estado de preservação do material ósseo o permita, serão anotados, para além dos elementos relativos à orientação e posição de inumação, o sexo e a

estimativa da idade à morte, bem como as medidas osteométricas e outras observações extraíveis;

- e) A determinação da diagnose sexual de acordo com as recomendações de FEREMBACH *et alii* (1980), referentes à morfologia do esqueleto, considerando-se ainda, os pontos de cisão para as dimensões do úmero e do fémur e do astrágalo e do calcâneo;
- f) A determinação da idade à morte. Nos indivíduos adultos seguir-se-ão as recomendações propostas por FEREMBACH *et alii* (1980), assim como o estágio de fusão da extremidade distal da clavícula proposto por MACLAUGHLIN (1990). Em não adultos, recorrer-se-á aos métodos baseados na calcificação e erupção dentárias, comprimento das diáfises dos ossos longos e fusão epifiseal.
- g) A elaboração de memórias descritivas detalhas para inclusão nos relatórios de progresso/preliminar;
- h) A realização de um relatório referente aos trabalhos realizados e aos resultados obtidos para inclusão no relatório final dos trabalhos de escavação arqueológica.

9. Sinalização de elementos patrimoniais

Os elementos patrimoniais que se situem até 100m da área de intervenção do projeto são sinalizados de modo a prevenir a sua afetação. Os elementos patrimoniais situados a menos de 50m da área de intervenção deverão ser sinalizados e vedados com redes, baias ou outras vedações sólidas.

10. Desmonte e realocação de elementos patrimoniais.

Os projetos de execução relativos ao desmonte e realocação de:

- Ponte de Arame em Santo Aleixo de Além Tâmega (ocorrência 23);
- Ponte de Arame em Veral (ocorrência 46); Ponte sobre o rio Oura (ocorrência 69);
- Casa e Capela de Ribeira de Baixo (ocorrência 115), espigueiro e armazém agrícola implantados a Este da ocorrência 115 (não identificados na documentação que integra o EIA);
- Pontão de Viela (ocorrência 116).

devem ser submetidos a parecer da DRCN até 2 anos após o licenciamento do projeto.

11. Projetos de integração paisagística

Os projetos de integração paisagística para a Capela de Nossa Senhora da Guia e Fonte de Santo António (ocorrências 19 e 21) e para a Capela de Granja Velha (ocorrência 20), devem ser submetidos a parecer da DRCN até 2 anos após o licenciamento do projeto.

12. Reuniões periódicas

Serão realizadas reuniões com intervalo trimestral entre a DRCN, dono de obra e equipa responsável pelo património cultural, para aferir o andamento dos trabalhos, sem prejuízo de outras reuniões ou visitas de obra consideradas pertinentes. As reuniões realizam-se preferencialmente no local das obras.

13. Mapas e cronograma

O dono de obra deve fornecer à DRCN o cronograma dos trabalhos para conhecimento das frentes de obra em atividade. O cronograma deve ser acompanhado de cartografia com a localização das frentes de obra, preferencialmente na Carta Militar à escala 1/25.000. Sempre que possível, o cronograma deve permitir conhecer as frentes de obra em atividade com uma antecedência mínima de 30 dias.

14. Bibliografia mencionada

Ferembach, D.; Schwidetzky, I. e Stoukal, M. 1980. *Recommendations for age and sex diagnosis of skeletons*. Journal of Human Evolution, 9: 517-549.

MacLaughlin, S. M. 1990. *Epiphyseal fusion at the sternal end of the clavicle in a modern Portuguese skeletal sample*. Antropologia Portuguesa, 8 : 59-68.

Santos, A. L.; Cunha, E.; Dâmaso, N.; Marrafa, C. 1991/1992. *Ficha antropológica: a utilizar na escavação*. Antropologia Portuguesa, 9-10:67.

15. O presente Plano de Salvaguarda Patrimonial é assinado e rubricado em duplicado pelo Diretor de Serviços dos Bens Culturais da Direção Regional de Cultura do Norte e pela Responsável de Ambiente do Projeto Tâmega da IBERDROLA, no mês de **outubro de 2015**.

Diretor de Serviços dos Bens Culturais da
Direção Regional de Cultura do Norte



Dr. Miguel Rodrigues

Responsável de Ambiente do Projeto Tâmega
IBERDROLA




Engenheira Sara Hoya



CÓDIGO	FO.02.01	PERÍODO	Out2016-Dez 2016
TÍTULO	PSP - Plano Salvaguarda Patrimonial		
SUBTÍTULO	Acompanhamento arqueológico (inclui Desmonte/Destruição e Registos gráficos)		
DESCRIÇÃO	Observação permanente de todas as ações que possam revelar e interferir com elementos de valor patrimonial, com especial incidência nos trabalhos que impliquem movimentação de terras, de acordo com o definido na DIA/RECAPE, no PSP e na legislação em vigor. Realização de fichas de inventário de património de tipo 1 ou tipo 2 para as Ocorrências Patrimoniais (OP's) identificadas em fase de acompanhamento e afetadas direta ou indiretamente pelo projeto, de acordo com o definido no PSP.		
DOCUMENTO REFERÊNCIA	Plano de Salvaguarda Patrimonial (PSP) dos Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões – Outubro 2015		
CAPÍTULO DIA	Cond13, A.II.3, B.III.17, B.VIII.1, B.VIII.4, B.VIII.5 (Penouças), B.VIII.6 (Sta.Bárbara), B.VIII.9, B.VIII.10, B.VIII.11, B.VIII.12, B.VIII.13		
MEDIDA MINIMIZADORA DIA	1,4,5,6,8,21		
ATIVIDADES	1.acompanhamento de todas as operações que impliquem movimentação de terras (desmatações, escavações, terraplanagens, decapagens, regularização de solo, etc.) quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias (abertura de caminhos, implantação de estaleiros, etc.); 2.acompanhamento de todos os trabalhos de desmonte ou demolição (desconstrução) de elementos patrimoniais; 3.elaboração de relatórios de progresso; 4.elaboração de relatório final; 5.registo documental dos elementos patrimoniais identificados e alvo de afetação pelo projeto. Este registo pode ser de tipo 1 ou de tipo 2;		
PERIODICIDADE	1. diário; 2. sempre que ocorra; 3. mensal; 4. no final dos trabalhos construtivos; 5. sempre que identificado algum elemento patrimonial alvo de afetação direta pelo projeto.		
DEFINIÇÃO INDICADOR	1. Número ocorrências identificadas em obra. 2. Número de ocorrências demolidas em obra.		
ANÁLISE DO INDICADOR/ RESUMO DO ESTADO	1. Entre outubro e dezembro foram identificadas 61 ocorrências patrimoniais. 2. No período (outubro-dezembro) foi realizada a demolição de 16 ocorrências.		
INCIDÊNCIAS/ EXCEPÇÕES DO PERÍODO	Nada identificado no período.		
AValiação, conclusões	O acompanhamento arqueológico decorreu tal como esperado e definido na DIA/RECAPE/PSP e legislação vigente, não havendo nada de relevante a destacar.		
EVIDÊNCIAS/ ANEXOS	- Plano de Salvaguarda Patrimonial; - Relatórios mensais de Acompanhamento Arqueológico (outubro16 – dezembro16); - Carta de condicionantes patrimoniais e respetiva tabela de ocorrências.		
FOTOS / CARTOGRAFIA/ OTROS ELEMENTOS			

	 Figuras 1 a 4 – Exemplos de acompanhamento arqueológico de frentes de obra e de OPs identificadas e registadas.
MOTIVO DA REVISÃO/ ALERAÇÕES EFETUADAS PROPOSTAS	




Sistema Eletroprodutor do Tâmega
Carta de Condicionantes Patrimoniais
Situação das Ocorrências Patrimoniais
Janeiro/ Fevereiro 2017

- Identificado
- Desbloqueado
- Bloqueado
- Bloq(LMT)/Desbloq(31c)
- Em análise
- Desconstruído

ID. Desenho: SET_12
Folha: 1/6
Projeção Cartográfica: Datum 73
Data: 14/02/17






Sistema Eletroprodutor do Tâmega
Carta de Condicionantes Patrimoniais
Situação das Ocorrências Patrimoniais
Janeiro/ Fevereiro 2017

- Identificado
- Desbloqueado
- Bloqueado
- Bloq(LMT)/Desbloq(31c)
- Em análise
- Desconstruído

ID. Desenho: SET_12
Folha: 2/6
Projeção Cartográfica: Datum 73
Data: 14/02/17




Sistema Eletroprodutor do Tâmega
Carta de Condicionantes Patrimoniais
Situação das Ocorrências Patrimoniais
Janeiro/ Fevereiro 2017

- Identificado
- Desbloqueado
- Bloqueado
- Bloq(LMT)/Desbloq(31c)
- Em análise
- Desconstruído

ID. Desenho: SET_12
Folha: 3/6
Projeção Cartográfica: Datum 73
Data: 14/02/17







Sistema Eletroprodutor do Tâmega
Carta de Condicionantes Patrimoniais
Situação das Ocorrências Patrimoniais
Janeiro/ Fevereiro 2017

- Identificado
- Desbloqueado
- Bloqueado
- Bloq(LMT)/Desbloq(31c)
- Em análise
- Desconstruído

ID. Desenho: SET_12
Folha: 4/6
Projeção Cartográfica: Datum 73
Data: 14/02/17







Sistema Eletroprodutor do Tâmega
Carta de Condicionantes Patrimoniais
Situação das Ocorrências Patrimoniais
Janeiro/ Fevereiro 2017

- Identificado
- Desbloqueado
- Bloqueado
- Bloq(LMT)/Desbloq(31c)
- Em análise
- Desconstruído

ID. Desenho: SET_12
Folha: 5/6
Projeção Cartográfica: Datum 73
Data: 14/02/17






Sistema Eletroprodutor do Tâmega
Carta de Condicionantes Patrimoniais
Situação das Ocorrências Patrimoniais
Janeiro/ Fevereiro 2017

- Identificado
- Desbloqueado
- Bloqueado
- Bloq(LMT)/Desbloq(31c)
- Em análise
- Desconstruído

ID. Desenho: SET_12
Folha: 6/6
Projeção Cartográfica: Datum 73
Data: 14/02/17



SISTEMA ELECTROPRODUTOR DO TÂMEGA - MAPA GERAL DE CONTROLO OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS -				Mês/Ano: Janeiro/2017
Nº/Tipologia	Registo/identificação	Enviado TUTELA	Aprovado	Demolido
8 - Povoado Idade do Ferro/assinalado	Sem registo			
12 - Achado Isolado	Sem registo			
18 - Povoado fortificado	Sem registo			
19 - Capela	Sem registo			
20 - Capela	Sem registo			
21 - Fonte	Sem registo			
22 - Casa	Sem registo			
23 - Ponte de arame	Sem registo			
24 - Casa	Sem registo			
30 - Casa	Sem registo			
32 - Capela	Sem registo			
38 - Arte Rupestre	Sem registo			
44 - Povoado Fortificado	Sem registo			
45 - Lagar	Sem registo			
46 - Ponte de arame	Sem registo			
68 - Habitat	Sem registo			
76 - Povoado Fortificado	Sem registo			
77 - Monumento Megalítico	Sem registo			
88 - Monumento Megalítico	Sem registo			
89 - Monumento Megalítico	Sem registo			
90 - Monumento Megalítico	Sem registo			
91 - Monumento Megalítico	Sem registo			
92 - Monumento megalítico	Sem registo			
93 - Monumento Megalítico	Sem registo			
102 - Ruína	Registo I			
103 - Conjunto rural com mineração	Registo I			
104 - Capela	Sem registo			
105 - Ponte	Registo II			
106 - Moinho	Registo II			
107 - Poço	Registo I			
108 - Ruína	Registo I			
109 - Moinho	Registo II			
110 - Moinho	Registo II			
111 - Conjunto rural	Registo I			
112 - Casa	Registo I			
113 - Espigueiro	Sem registo			
114 - Moinho e casa	Registo II			
115 - Capela	Registo II			
116 - Pontão	Registo II			
117 - Moinho	Registo II			
118 - Moinho	Registo II			
119 - Ruína	Registo I			
120 - Casa	Registo I			
121 - Moinho	Registo II (?)			
122 - Ruína	Sem registo			
123 - Moinho	Registo II			

Nº/Tipologia	Registo/identificação	Enviado TUTELA	Aprovado	Demolido
124 - Ruína de Ponte	Sem registo			
125 - Represa	Registo I	24.01.17	25.01.17	
126 - Açude	Sem registo			
127 - Espigueiro	Sem registo			
128 - Moinho	Registo II			
129 - Moinho	Registo II			
130 - Moinho	Registo II			
131 - Espigueiro	Sem registo			
132 - Anexo agrícola	Registo I	15.07.16	17.07.16	
133 - Casa	Sem registo			
134 - Moinho	Registo II			
135 - Ruína de Casa	Sem registo			
136 - Ruína de Casa	Sem registo			
137 - Moinho	Registo II			
138 - Poço	Registo I			
139 - Poço	Registo I			
140 - Casa	Sem registo			
141 - Casa	Registo I			
142 - Espigueiro	Sem registo			
143 - Espigueiro	Sem registo			
144 - Espigueiro	Sem registo			
145 - Armazém	Sem registo			
146 - Espigueiro	Sem registo			
147 - Espigueiro	Sem registo			
148 - Alminha	Sem registo			
149 - Moinhos	Registo II			
150 - Ponte	Sem registo			
151 - Lagar de azeite?	Sem registo			
152 - Espigueiro	Sem registo			
153 - Espigueiro	Sem registo			
154 - Ruína	Registo I			
155 - Espigueiro	Registo I			
156 - Ruína	Registo II			
157 - Ruína	Sem registo			
158 - Moinho	Sem registo			
159 - Arte rupestre	Sem registo			
159.1	Sem registo			
160 - Levada	Sem registo			
160.1 - Ponte	Sem registo			
161 - Mina	Sem registo			
162 - Mina	Sem registo			
163 - Levada	Sem registo			
164 - Palheiro	Sem registo			
165 - Complexo agrícola	Registo I	12.01.17	17.01.17	31.01.17
166 - Indeterminado	Sem registo			
167 - Mamoa	Sem registo			
168 - Mamoa	Sem registo			
169 - Povoado fortificado	Sem registo			
170 - Arte rupestre	Sem registo			

Nº/Tipologia	Registo/identificação	Enviado TUTELA	Aprovado	Demolido
171 - Arte rupestre	Sem registo			
172 - indeterminado	Sem registo			
173 - Arte rupestre	Sem registo			
174 - Mina de água	Sem registo			
175 - conjunto rural	Sem registo			
176 - Linha de água ladeada por	Sem registo			
177 - Murete de xisto	Sem registo			
178 - Estrutura demolida	Sem registo			
179 - Muro de sustentação (=186,	Registo I	25.01.17	27.01.17	
180 - Mancha de materiais	Sem registo			
181 - Núcleo de quartzito	Sem registo			
182 - mancha de materiais	Sem registo			
183 - Mancha de materiais	Sem registo			
184 - fragmento de fundo	Sem registo			
185 - Muro de sustentação	Sem registo			
186 - Muro de sustentação (=179 e	Registo I	25.01.17	27.01.17	
187 - Muro de propriedade	Sem registo			
188 - Muro de sustentação	Sem registo			
189 - Muro de sustentação	Sem registo			
190 - Murete de sustentação (=179	Registo I	25.01.17	27.01.17	
191 - Estrutura semicircular	Sem registo			
192 - Estrutura de aqueduto em	Sem registo			
193 - Murete de sustentação	Sem registo			
194- Afloramento c/ fossetes	Tipo I + Levantamento das fossetes -	30.03.16	31.03.16	DEMOLIDO
195- Abrigo de Pastor	Tipo I - 14.10.15	29.03.16	30.03.16	
196 - Casa Rural	Tipo I - 20.10.15	25.02.16	26.02.16	11.04.16
197 - Socalcos	Tipo I - 20.10.15	25.02.16	26.02.16	DEMOLIDO PARCIALMENTE
198 - Casa Rural	Tipo I - 20.10.15	25.02.16	26.02.16	
199 - Tanque de Pedra	Tipo I - 20.10.15	01.03.16	01.03.16	
200 - Tanque de Pedra	Tipo I - 26.10.15	25.02.16	26.02.2016	DEMOLIDO
201 - Tanque de Pedra	Tipo I - 20.10.15	25.02.16	01.03.16	DEMOLIDO
202 - Linha de Água Encanada	Tipo I - 26.10.15	25.02.16	26.02.16	DEMOLIDO
203 - Mina de Água	Tipo I - 26.10.15	25.03.16	30.03.2016	DEMOLIDO
204 - Mina de Água	Tipo I - 26.10.15	25.02.16	26.02.16	DEMOLIDO
205 - Moinho de Água	Tipo II - 26.10.15	28.01.16	08.02.16	
206 - Moinho de Água	Tipo II - 26.10.15	08.03.16	30.03.16	
207 - Moinho de Água	Tipo II - 10.11.2015	11.04.16	11.04.16	
208 - Escadas de Pedra	Tipo II - 02.11.15	29.03.16	30.03.16	
209 - Tanque de Pedra	Tipo I - 04.11.15	25.02.16	26.02.16	DEMOLIDO
210 - Escadas Encastradas	Tipo I - 02.11.15	25.02.16	26.02.16	DEMOLIDO
211 - Casa Rural	Tipo I - 04.11.15	19.02.16	22.02.16	02.03.16
212 - Espigueiro	Tipo I - 04.11.15	15.01.16		29.03.16
213 - Abrigo sob Rocha	Tipo II + sondagem - 23.11.15	26.07.16	27.07.16	--
214 - Moinho de Água	Tipo II - 23.11.15	01.08.16	01.08.16	--
215 - Moinho de Água	Tipo II - 23.11.15			--
216 - Casebre	Tipo I - 28.12.15	29.03.16	30.03.16	
217 - Mina de Água	Tipo I - 28.12.15	25.02.16	26.02.16	
218 - Mina de Água	Tipo I - 22.02.16	08.03.16	30.03.16	07.04.16
219 - Habitat Pré-histórico	Sondagens arqueológicas - 10.03.16	03.05.16		
220 - Tanque/mina de água	Tipo I - 16.03.16	29.03.16	30.03.2016	

Nº/Tipologia	Registo/identificação	Enviado TUTELA	Aprovado	Demolido
221 – Mina de Água	Tipo I - 23.03.16	11.04.16	12.04.16	
222 – Fragmento de mó (achado)	Sem registo - 18.03.16	–	–	
223 – Moinho de água	Sem afetação/registo - 16.03.16	–	–	
224 – Canal de transporte de água	Tipo I - 01.04.16	29.04.16	29.04.16	DEMOLIDO
225 – Canal de transporte de água	Tipo I - 29.04.16	02.05.16	02.05.16	04.06.16
226 – Estrutura de drenagem	Sem afetação/registo - 27.04.16	–	–	
227 – Levada	Tipo I - 02.05.16	26.07.16	27.07.16	--
228 – Mina de água	Tipo I - 03.05.16	–	27.07.16	PARCIALMENTE DEMOLIDA (23.11.16)
229 – Tanque de pedra	Sem afetação/registo - 04.05.16	–	–	--
230 – Calçada	Sem afetação/registo - 04.05.16	–	–	--
231 – Estrutura Agrícola	Sem afetação/registo - 04.05.16	–	–	--
232 – Socalcos	Tipo I - 04.05.16	26.07.16	27.07.16	PARCIALMENTE DEMOLIDA
233 – Cerca de Gado	Sem afetação - 11.05.16	–	–	--
234 – Cerca de gado	Tipo I - 11.05.16	26.07.16	27.07.16	DEMOLIDO
235 – Abrigo de pastor	Tipo I - 11.05.16	26.07.16	27.07.16	--
236 – Estrutura agrícola	Tipo I - 16.05.16	15.07.16	18.07.16	--
237 – Socalcos	Tipo I - 17.05.16	15.07.16	18.07.16	DEMOLIDO PARCIALMENTE
238 – Socalcos	Tipo I - 17.05.16	15.07.16	18.07.16	DEMOLIDO PARCIALMENTE
239 – Complexo agrícola	Tipo I - 17.05.16	05.12.16	05.12.16	DEMOLIDO PARCIALMENTE (07.12.16)
240 – Complexo agrícola	Sem /afetação/registo - 17.05.16	–	–	--
241 – Complexo agrícola	Sem afetação/registo - 17.05.16	–	–	--
242 – Gravura rupestre	Tipo I - 18.05.16	15.07.16	18.07.16	DEMOLIDA (24.10.16)
243 – Complexo agrícola	Sem afetação/registo - 18.05.16	–	–	--
244 – Complexo agrícola	Sem afetação/registo - 18.05.16	–	–	--
245 – Complexo agrícola	Sem afetação/registo - 20.05.16	–	–	--
246 –Socalcos	16.11.16	26.07.16	27.07.16	DEMOLIDO PARCIALMENTE
247 – Socalcos	Tipo I - 20.05.16	26.07.16	27.07.16	--
248 – Socalcos	Tipo I - 23.05.16	26.07.16	27.07.16	--
249 – Caminho murado	Tipo I - 19.05.16	30.06.16	30.06.16	DEMOLIDO PARCIALMENTE (15.07.16)
250 – Socalcos	Tipo I - 25.05.16	15.07.16	18.07.16	21.12.16
251 – Moinho	Sem afetação/registo - 25.05.16	–	–	--
252 - Calçada	Tipo I - 25.05.16	07.07.16	08.07.16	DEMOLIDA PARCIALMENTE (16.11.16)
253 - Moinho, casa, lagar	Tipo II - 25.05.16	03.01.17	05.01.17	--
254 - Socalcos	Tipo I - 25.05.16	01.08.16	01.08.16	--
255 - Moinho	Sem afetação/registo - 25.05.16	–	-	--
256 - Casa	Sem afetação/registo -30.05.16	–	–	--
257 - Casa	Sem afetação/registo - 30.05.16	–	–	--
258 - Moinho	Tipo II - 31.05.16	27.07.16	28.07.16	--
259 - Moinho	Tipo II - 31.05.16	27.07.16	28.07.16	--
260 - Anexo agrícola	Tipo I - 31.05.16	15.07.16	18.07.16	--
261 - Moinho	Tipo II - 31.05.16	27.07.16	28.07.16	--
262 - Abrigo	Tipo I - 31.05.16	15.07.16	18.07.16	--
263 - Mamoa?	sem afetação/registo - 31.05.16	Não	Não	--
264 - Moinho	Tipo II -02.06.16	27.07.16	28.07.16	--
265 - Moinho	Tipo II - 02.06.16	27.07.16	28.07.16	--
266 - Socalcos	Tipo I - 03.06.16	15.07.16	18.07.16	DEMOLIDO PARCIALMENTE
267 - Tanque	Tipo I - 03.06.16	15.07.16	18.07.16	--
268 - Abrigo	Tipo I - 06.06.16	15.07.16	18.07.16	--
269 - Capela	Sem afetação/registo - 08.06.16	–	–	--

Nº/Tipologia	Registo/identificação	Enviado TUTELA	Aprovado	Demolido
270 - Caminho lajeado e murado	Tipo I - 05.07.16	15.07.16	18.07.16	DEMOLIDO PARCIALMENTE
271 - Socalcos	Tipo I - 05.07.16	15.07.16	18.07.16	DEMOLIDO PARCIALMENTE
272- Via Lajeada	Tipo I - 12.07.16	13.07.16	14.07.16	PARCIALMENTE ATERRADA
273 - Calçada Antiga	Tipo I - 20.07.16	21.07.16	02.08.16	DEMOLIDO PARCIALMENTE
274 - Via Lajeada	Tipo I - 26.07.16	01.08.16	01.08.16	PARCIALMENTE ATERRADA
275 -Mamoá (<i>Tumulus</i>)	Sem afetação/registo - 28.07.16	NT.002/2016	21.09.2016	--
276 - Poldras	Tipo I -26.07.16	03.08.16	10.10.16	--
277 - Poldras	Tipo I - 26.07.16	03.08.16	10.10.16	--
278 -Abrigo	Tipo I - 26.07.16	03.08.16	10.10.16	--
279 - Crateras / chaminés de	Tipo - .28.07.16	10.08.16	11.08.16	--
280 - Represa e levada.	Tipo I - 28.07.16	25.08.16	01.09.16	--
281 - Anexo agrícola.	Tipo I - 28.07.16	17.08.16	01.09.16	--
282 - Levada	Tipo I - 29.07.16	17.08.16	01.09.16	--
283 - Socalcos	Tipo I - 29.07.16	29.08.16	01.09.16	--
284- Anexo agrícola	Tipo I - 03.08.16	25.08.16	01.09.16	--
285 - Lagar	Tipo II - 03.08.16	27.09.16	29.09.16	--
286 - Anexo agrícola	Tipo I - 03.08.16	25.08.16	01.07.16	--
287 - Socalcos	Tipo I - 03.08.16	25.08.16	01.07.16	--
288 - Caminho murado	Tipo I - 03.08.16	25.08.16	01.07.16	--
289 - Abrigo	Tipo - 01.08.16	12.08.16	12.08.16	--
290- Socalco	Tipo I - 02.08.16	10.08.16	11.08.16	--
291- Casa e anexo agrícola	Tipo II - 02.08.16	27.09.16	29.09.16	--
292- Socalcos	Tipo I - 02.08.16	25.08.16	01.09.16	--
293- Anexo agrícola	Tipo I - 25.07.16	17.11.16	18.11.16	--
294- Lagar de vinho.	Tipo II - 25.07.16	09.01.17	10.01.17	--
295- Socalcos.	Tipo I - 25.07.16	17.11.16	22.11.16	--
296- Conduta de água.	Tipo I - 03.08.16	10.08.16	10.08.16	DEMOLIDA (10.08.16)
297- Ribeira Murada	Tipo I - 04.08.16	27.09.16	28.09.16	--
298- Socalcos.	Tipo I - 04.08.16	25.08.16	01.09.16	--
299- Conjunto de levadas.	Tipo I - 04.08.16	10.08.16	11.08.16	--
300- Represa	Tipo I - 04.08.16	10.08.16	11.08.16	--
301- Socalcos.	Suspensa			--
302- Socalcos.	Tipo I -04.08.16	10.08.16	11.08.16	--
303- Tanque.	Tipo I - 04.08.16	27.09.16	28.09.16	--
304- Abrigo.	Sem registo - 04.08.16			--
305 - Mancha de socalcos.	Tipo I - .08.16	19.08.16	01.09.16	PARCIALMENTE DEMOLIDA
306 - Lagar.	Sem registo			--
307 - Galeria de exploração de	Tipo I - 11.08.16	29.08.16	01.09.16	--
308 - Sanjas de exploração de	Tipo I - 11.08.16	27.09.16		--
309 - Abrigo Natural	Tipo I - 11.08.16	29.08.16	01.09.16	--
310 - Muro de socalco.	Tipo I - .08.16	26.08.16	30.08.16	PARCIALMENTE DEMOLIDA
311 - Muro de socalco.	Tipo I - 01.09.16	02.09.16	05.09.16	PARCIALMENTE DEMOLIDA
312 - Abrigo.	Tipo I - 01.09.16	27.09.16	28.09.16	--
313- Muro de Socalco	Sem registo			--
314- Mancha de Socalcos	Tipo I - 06.09.16	27.09.16	28.09.16	--
315- Muro de Socalco	Tipo I - 06.09.16	27.09.16	28.09.16	--
316- Mancha de Socalcos	Tipo I - 06.09.16	27.09.16	28.09.16	--
317- Abrigo	Tipo I - 05.09.16	27.09.16	28.09.16	--
318- Mancha de Socalcos	Tipo I - 05.09.16	27.09.16	28.09.16	--
319- Aprov. Hidráulico Agrícola	Tipo I - 09.09.16	27.09.16	28.09.16	--

Nº/Tipologia	Registo/identificação	Enviado TUTELA	Aprovado	Demolido
320- Abrigo	Tipo I - 09.09.16	27.09.16	28.09.16	--
321- Galeria de exploração de	Tipo I - 15.09.16	13.10.16	13.10.16	--
322- Levada de Água	Tipo I - 21.09.16	23.09.16	23.09.16	DEMOLIDA (02.11.16)
323 - Moinho	Em análise (20.09.16)			--
324- Moinho	Em análise (20.09.16)			--
325- Calçada	Em análise (20.09.16)			--
326- Levada	Em análise (21.09.16)			--
327- Moinho	Tipo I (19.09.16)/NT 01/2017	Não	Não	--
328- Mamoa	Sem registo (19.09.16)			--
329- Abrigo Natural	Tipo I (19.09.16)	Não	Não	--
330- Mamoa	Escavação integral e acondicionamento? (15.09.16)			--
331- Mamoa	Sem registo (21.09.16)			--
332- Abrigo Natural	Sem registo (21.09.16)			--
333 - Nascente, represa, levada	Tipo I (16.09.16)	Não	Não	--
334 - Levada	Tipo I (22.09.16)	Não	Não	--
335 - Tanque	Sem registo (22.09.16)			--
336 - Represa, levada	Sem Registo (22.09.16)	--	--	--
337 - Represa, Levada	Sem Registo (22.09.16)	--	--	--
338 - Ponte	Tipo II (22.09.16)	Não	Não	--
339 - Moinho	Tipo II (22.09.16)	Não	Não	--
340 - Represa	Sem Registo (22.09.16)	--	--	--
341 - Levada e Ponte	Tipo I (22.09.16)	Não	Não	--
342 - Armazém	Tipo I (22.09.16)	Não	Não	--
343 - Ponte	Tipo I (26.09.16)	Não	Não	--
344 - Ponte	Tipo II (26.09.16)	Não	Não	--
345 - Levada	Tipo I (26.09.16)	Não	Não	--
346 - Mamoa	Escavação integral (27.09.16)	--	--	--
347 - Muro de sustentação	Tipo I (27.09.16)	13.10.16	13.10.16	--
348 - Calçada	Tipo I (27.09.16)	13.10.16	13.10.16	--
349 - Murete	Tipo I (27.09.16)	13.10.16	13.10.16	04.01.17
350 - Levada	Sem Registo (27.09.16)	--	--	--
351 -Mancha de socalcos	Sem registo (27.09.16)			--
352 - Calçada	Registo I (17.10.16)	13.10.16	13.10.16	13.12.16 (DEMOLIDO PARCIALMENTE)
353 - Muro de socalco	Tipo I (27.09.16)	13.10.16	13.10.16	--
354 - Mancha de socalcos	Sem registo (27.09.16)			--
355 - Mina de água, represa e	Sem Registo (27.09.16)	--	--	--
356- Mamoa	Em análise (29.09.16)	--	--	--
357 - Mamoa	Em análise (29.09.16)	--	--	--
358 - Mamoa	Escavação integral (29.09.16)	--	--	--
359 - Mamoa	Escavação integral (29.09.16)	--	--	--
360 - Levada e Socalcos	Registo I (30.09.16)	13.10.16	13.10.16	--
361 - Exploração Mineira	Sem Registo (28.09.16)	--	--	--
362 - Gravura Rupestre	Registo I (28.09.16)	16.11.16	16.11.16	--
363 - Alminha	Registo I (03.10.16)	17.11.16	18.11.16	--
364 - Casa	Registo I (03.10.16)			--
365 - Muro de socalco	Registo I (11.10.16)	14.10.16	17.10.16	10.10.16
366 - Exploração Mineira	Registo I (13.10.16)	08.11.16	08.11.16	15.12.16
367 - Muro de Socalco	Registo I (13.10.16)	08.11.16	08.11.16	--
368 - Exploração Mineira	Registo I (17.10.16)	08.11.16	08.11.16	--

Nº/Tipologia	Registo/identificação	Enviado TUTELA	Aprovado	Demolido
369 - Gravura Rupestre	Sem Registo (17.10.16)	--	--	--
370 - Mina	Registo I (17.10.16)	08.11.16	08.11.16	--
371 - Represa	Registo I (18.10.16)	19.10.16	20.10.2016	DEMOLIDA (26.10.16)
372 - Canal	Registo I (24.10.16)	08.11.16	08.11.16	--
373 - Moinho (mó)	Sem Registo (21.10.16)	--	--	--
374 - Exploração mineira	Sem Registo (25.10.16)	--	--	--
375 - Canal	Registo I (26.10.16)	23.12.16	03.01.17	--
376 - Anexo Agrícola	Registo I (26.10.16)	17.01.17	20.01.17	--
377 - Minas	Sem Registo (28.10.16)			--
378 - Exploração ineira	Sem Registo (28.10.16)			--
379 - Levada	Registo I (31.10.16)	17.11.16	18.11.16	--
380 - Levada	Registo I (08.11.16)	09.11.16	09.11.16	
381 - Complexo agrícola	Sem registo (03.11.16)			
382 - Pia escavada na rocha	Registo I (08.11.16)	16.11.16	16.11.16	
383 - Marco divisão Propriedade	Sem registo (31.10.16)			
384 - Alminha	Sem registo (31.10.16)			
385 - Repressa	Tipo I (18.11.16)	22.11.16	23.11.16	DEMOLIDA (24.11.16)
386 - Complexo Hidraulico	Sem registo (18.11.16)			
387 - Mancha Socalcos	Sem registo (18.11.16)			
388 - Mina, represa	Sem registo (16.11.16)			
389 - Ponte	Tipo II (23.11.16)			
390 - Pontão	Tipo I (23.11.16)			
391 - Calçada	Sem registo (24.11.16)			
392 - Caminho Lajeado	Tipo I (24.11.16)	25.11.16	28.11.16	21.12.16
393 - Exploração mineira	Tipo I (28.11.16)			
394 - Açude e levada	Tipo I (29.11.16)	05.12.16	05.12.16	
395 - Lagar	Tipo II (5.12.16)	19.12.16	20.12.16	20.12.16
396 - Lagar	Tipo II (5.12.16)	15.12.16	19.12.16	20.12.16
397 - Mancha de socalcos	Tipo I (5.12.16)	07.12.16	13.12.16	14.12.16
398 - Caminho e levada	Tipo I (5.12.16)	07.12.16	13.12.16	14.12.16
399 - Pesqueiro	Tipo I (5.12.16)	07.12.16	06.01.12	09.01.17
400 - Mancha de Socalcos	Tipo I (12.12.16)			
401 - Anexo Agrícola	Tipo I (12.12.16)			
402 - Lagar	Tipo II (12.12.16)			
403 - Lagar	Tipo II (13.12.16)			
404 - Levada	Tipo I (13.12.16)			
405 - Estrutura indeterminada	Tipo I (13.12.16)			
406 - Mancha de Socalcos	Tipo I (14.12.16)	16.12.16	22.12.16	25.01.2017
407 - Ribeiro murado	Tipo I (14.12.16)	26.12.16	03.01.17	25.01.2017
408 - Abrigo	Tipo I (22.12.16)	16.01.17	17.01.16	
409 - Caminho	Tipo I (27.12.16)			
410 - Mancha de socalcos	Tipo I (28.12.16)			
411 - Complexo de nascentes	Tipo I (28.12.16)	24.01.17	25.01.17	
412 - Mancha socalcos	Tipo I (28.12.16)	24.01.17	25.01.17	Demolido parcialmente (30.01.17)
413 - Mancha de socalcos	Sem Registo (12.12.16)			
414 - Represa	Sem Registo (12.12.16)			
415 - Abrigo e muro de divisão	Sem Registo (12.12.16)			
416 - Calçada	Sem Registo (12.12.16)			
417 - Levada	Sem Registo (12.12.16)			
418 - Socalco e caminho murado	Sem Registo (12.12.16)			

Nº/Tipologia	Registo/identificação	Enviado TUTELA	Aprovado	Demolido
419 - Complexo agrícola	Sem Registo (12.12.16)			
420 - Complexo agrícola	Sem Registo (12.12.16)			
421 - Complexo agrícola	Sem Registo (05.12.16)			
422 - Exploração mineira	Sem Registo (05.12.16)			
423 - Lagar	Registo II (09.01.17)			
424 - Caminho	Registo I (09.01.17)			
425 - Mancha de Socalcos	Registo I (09.01.17)	27.01.17	31.01.17	
426 - Complexo habitacional	Registo I (12.01.17)			
427 - Mancha de socalcos	Registo I (06.01.17)			
428 - Represa	Registo I (24.01.17)			
429 - Represa	Registo I (24.01.17)			
430 - Mancha de socalcos	Registo I (24.01.17)			
431 - Canal	Registo I (24.01.17)			
432 - Represa	Registo I (24.01.17)	27.01.17	31.01.17	
433 - Represa	Registo I (24.01.17)	27.01.17	31.01.17	
434 - Complexo de estruturas ribeir	Registo I (24.01.17)	27.01.17	31.01.17	Parcial Aterro (01.02.17)
435 - Levada	Sem registo (24.01.17)			
436 - Canal	Sem Registo (24.01.17)			

NUM. REGISTRO	X	Y	PROJETO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	REGISTO	DATA DE IDENTIFICACAO	FIP	FIP - ENVIADO TUTELA	FIP - APROVADO	ESTADO_CONDICAO	DATA DESCONTRUC	TOPONIMO	LUGAR	FREGUESIA	CONCELHO	DISTRITO	MES	ANO	
12	23104.83	206296.66	RECAPE	Povoado Idade do Ferro	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Outeiro dos Mouros/Mina dos	Daivões	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
13	27046.75	206948.3	RECAPE	Achado isolado	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Casal		Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
18	23699.29	206719.84	RECAPE	Povoado fortificado	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Alto do Castelo	Alto do Castelo	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
19	30545.95	207147.18	RECAPE	Capela	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Capela de Nossa Senhora da	Fonte do Mouro	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real			
20	25378.34	207624.11	RECAPE	Capela	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Capela de Granja Velha	Granja Velha	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real			
21	25378.34	207624.11	RECAPE	Fonte	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Fonte de Santa Antónia	Fonte do Mouro	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real			
22	27493.46	207820.75	RECAPE	Casa	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Casa Brasonada da Fêcha	Serrado	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
23	27934.1	207868.18	RECAPE	Ponte de arame	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Ponte de Arame/Ponte Pénail	Barcas	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
30	27565.7	207830.05	RECAPE	Casa	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Casa Brasonada da Aldeia	Serrado	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
34	27603.52	207988.67	RECAPE	Casa	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Casa da Corga	Serrado	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
32	26006.1	207172.18	RECAPE	Capela	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Capela de Santa Bárbara	Mancos	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
38	43381.92	220445.53	RECAPE	Arte Rupestre	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Castro Mouril 3	Mouril	Pinho	Bolças	Vila Real			
44	43381.92	220445.53	RECAPE	Povoado Fortificado	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Castro Mouril 1	Mouril	Pinho	Bolças	Vila Real			
45	43381.92	220445.53	RECAPE	Lagar	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Castro Mouril 2	Mouril	Pinho	Bolças	Vila Real			
46	35694.1	214141.18	RECAPE	Ponte de arame	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Ponte de arame do Veral	Caneiro	Faísas do Tâmega	Bolças	Vila Real			
58	44325.1	218525.18	RECAPE	Habitat	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Couces	Couces	Arcosó	Chaves	Vila Real			
69	44512.1	219040.17	RECAPE	Ponte sobre o rio Oura	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado			Batouco	Arcosó	Chaves	Vila Real			
76	37439.75	212569.76	RECAPE	Povoado fortificado	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Castelo		União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real			
77	34458.7	202485.519	RECAPE	Monumento Megalítico	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Chã de Arcas 6	Arcas	Soutelo de Aguiar	Vila Pouca de	Vila Real			
88	34454.49	202429.709	RECAPE	Monumento Megalítico	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Chã de Arcas 1	Arcas	Soutelo de Aguiar	Vila Pouca de	Vila Real			
89	34429.64	202443.574	RECAPE	Monumento Megalítico	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Chã de Arcas 2	Arcas	Soutelo de Aguiar	Vila Pouca de	Vila Real			
90	34431.31	202492.009	RECAPE	Monumento Megalítico	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Chã de Arcas 3	Arcas	Soutelo de Aguiar	Vila Pouca de	Vila Real			
91	34444.09	202402.442	RECAPE	Monumento Megalítico	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Chã de Arcas 4	Arcas	Soutelo de Aguiar	Vila Pouca de	Vila Real			
92	34575.81	202406.405	RECAPE	Monumento Megalítico	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Chã de Arcas 5	Arcas	Soutelo de Aguiar	Vila Pouca de	Vila Real			
93	33809.98	202896.51	RECAPE	Monumento Megalítico	Arqueológico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Penouças	Penouças	Soutelo de Aguiar	Vila Pouca de	Vila Real			
102	41747.53	218784.07	RECAPE	Ruina	Arqueológico	Registo I		Pendente			Bloqueado		Quinta dos Olmos	Pinho	Bolças	Vila Real				
103	41684.94	218757.42	RECAPE	Conjunto rural com espigueiro	Agrícola	Registo I		Pendente			Bloqueado		Quinta dos Olmos	Pinho	Bolças	Vila Real				
104	26802.12	207090.98	RECAPE	Capela	Religioso	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Frume		Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
105	46300.64	221797.64	RECAPE	Ponte	Arquitetónico	Registo II		Pendente			Bloqueado		Vilarinho das Paranhos		Vilarinhos das	Chaves	Vila Real			
106	45354.03	221413.75	RECAPE	Moinho	Património Industrial	Registo II		Pendente			Bloqueado		Vale de Pitos		Arcosó	Chaves	Vila Real			
107	44398.74	218790.27	RECAPE	Popo	Arquitetónico	Registo I		Pendente			Bloqueado		Monte do Cotovio		Arcosó	Chaves	Vila Real			
108	43605.19	218857.72	RECAPE	Ruina	Arquitetónico	Registo I		Pendente			Bloqueado		Rinchão		Arcosó	Chaves	Vila Real			
109	43082.4	219137.25	RECAPE	Moinho	Arquitetónico/etnográfico	Registo II		Pendente			Bloqueado		Calhelho		Arcosó	Chaves	Vila Real			
110	42856.82	219120.91	RECAPE	Moinho	Arquitetónico/etnográfico	Registo II		Pendente			Bloqueado		Calhelho		Arcosó	Chaves	Vila Real			
111	43080.38	219400.16	RECAPE	Conjunto rural	Arquitetónico	Registo I		Pendente			Bloqueado		Veiga		Pinho	Bolças	Vila Real			
112	42195.44	218869.618	RECAPE	Casa	Arquitetónico	Registo I		Pendente			Bloqueado		Gomelos		Pinho	Bolças	Vila Real			
113	42105.13	218916.27	RECAPE	Espigueiro	Etnográfico	Sam registo		Não aplicável			Identificado				Gomelos	Pinho	Bolças	Vila Real		
114	42296.61	218795.03	RECAPE	Moinho e Casa	Arquitetónico/etnográfico	Registo II		Pendente			Bloqueado		Caneiro		Capeludos	Vila Pouca de	Vila Real			
115	28061.1	207563.17	RECAPE	Capela	Arquitetónico	Registo II		Pendente			Bloqueado		Ribeira de Baixo		Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
116	28887.1	208094.18	RECAPE	Pontão	Arquitetónico	Registo II		Pendente			Bloqueado		Caneiro		Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real			
117	41653.91	218704.57	RECAPE	Moinho	Arquitetónico/etnográfico	Registo II		Pendente			Bloqueado		Quinta dos Olmos		Pinho	Bolças	Vila Real			
118	41752.35	218717.77	RECAPE	Moinho	Arquitetónico/etnográfico	Registo II		Pendente			Bloqueado		Quinta dos Olmos		Pinho	Bolças	Vila Real			
119	41804.73	218759.02	RECAPE	Ruina	Arquitetónico	Registo I		Pendente			Bloqueado		Quinta dos Olmos		Pinho	Bolças	Vila Real			
120	41912.21	218660.85	RECAPE	Casa	Arquitetónico	Registo I		Pendente			Bloqueado		Quinta dos Olmos		Capeludos	Vila Pouca de	Vila Real			
121	28974.73	208281.68	RECAPE	Moinho	Arquitetónico/etnográfico	Registo II (?)		Pendente			Bloqueado		Caneiro		Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
122	29025.3	208258.11	RECAPE	Ruina	Arquitetónico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Caneiro		Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
123	27775.15	207682.43	RECAPE	Moinho	Arquitetónico/etnográfico	Registo II		Pendente			Bloqueado		Barcas		Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
124	27798.7	207585.61	RECAPE	Ruina de ponte	Arquitetónico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Barcas		Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
125	33973.59	202624.12	RECAPE	Acude	Arquitetónico	Sam registo		Felto	24.01.17	25.01.17	Desbloqueado		Penouças		Soutelo de Aguiar	Vila Pouca de	Vila Real			
126	35167.57	201902.23	RECAPE	Acude	Arquitetónico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Trás das Bouças		Soutelo de Aguiar	Vila Pouca de	Vila Real			
127	35618.31	202041.33	RECAPE	Espigueiro	Etnográfico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Trás das Bouças		Soutelo de Aguiar	Vila Pouca de	Vila Real			
128	35330.3	202134.87	RECAPE	Moinho	Arquitetónico/etnográfico	Registo II		Pendente			Bloqueado		Praina da Chã		Soutelo de Aguiar	Vila Pouca de	Vila Real			
129	35309.09	202238.51	RECAPE	Moinho	Arquitetónico/etnográfico	Registo II		Pendente			Bloqueado		Praina da Chã		Soutelo de Aguiar	Vila Pouca de	Vila Real			
130	35458.98	202399.11	RECAPE	Moinho	Arquitetónico/etnográfico	Registo II		Pendente			Bloqueado		Praina da Chã		Soutelo de Aguiar	Vila Pouca de	Vila Real			
131	25475.75	206291.28	RECAPE	Espigueiro	Etnográfico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Bacelar		Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
132	22312.81	206123.55	RECAPE	Anexo agrícola (Ruina)	Arquitetónico	Registo I		Felto	15.07.16	17.07.16	Desbloqueado		Bouca		Cavez	Cabeceiras de	Vila Real			
133	46363.35	221809.39	RECAPE	Casa	Arquitetónico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Vilarinho das Paranhos		Vilarinhos das	Chaves	Vila Real			
134	46339.17	221846.22	RECAPE	Moinho	Arquitetónico/etnográfico	Registo II		Pendente			Bloqueado		Vilarinho das Paranhos		Vilarinhos das	Chaves	Vila Real			
135	42023.71	218936.11	RECAPE	Ruina de casa	Arquitetónico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Gomelos		Pinho	Bolças	Vila Real			
136	45099.29	219333.73	RECAPE	Ruina de casa	Arquitetónico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Monte do Cotovio		Arcosó	Chaves	Vila Real			
137	44506.43	219017.36	RECAPE	Moinho	Arquitetónico/etnográfico	Registo II		Pendente			Bloqueado		Batouco		Arcosó	Chaves	Vila Real			
138	44612.58	219063.41	RECAPE	Popo	Arquitetónico/etnográfico	Registo I		Pendente			Bloqueado		Batouco		Arcosó	Chaves	Vila Real			
139	44596.65	219053.04	RECAPE	Popo	Arquitetónico	Registo I		Pendente			Bloqueado		Batouco		Arcosó	Chaves	Vila Real			
140	35884.43	214539.34	RECAPE	Casas	Arquitetónico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Leiró		Faísas do Tâmega	Bolças	Vila Real			
141	35418.55	213903.26	RECAPE	Casa	Arquitetónico	Registo I		Pendente			Bloqueado		Caneiro		Faísas do Tâmega	Bolças	Vila Real			
142	28100.02	208155.81	RECAPE	Espigueiro	Etnográfico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Juiais		Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
143	28080.48	207586.39	RECAPE	Espigueiro	Etnográfico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Ribeira de Baixo		Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
144	28030.1	207575.55	RECAPE	Espigueiro	Etnográfico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Ribeira de Baixo		Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
145	28063.57	207589.9	RECAPE	Armazém	Arquitetónico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Ribeira de Baixo		Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
146	29077.1	208157.18	RECAPE	Espigueiro	Arquitetónico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Vale da Vaca		Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
147	29158.642	207563.031	RECAPE	Espigueiro	Etnográfico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Granja Velha		Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
148	28156.03	207386.69	RECAPE	Alminha	Etnográfico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Serra de Baixo		Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
149	29509.12	206847.16	RECAPE	Moinhos	Arquitetónico/etnográfico	Registo II		Pendente			Bloqueado		Veiga		Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
150	35507.61	201867.64	RECAPE	Ponte	Arquitetónico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Trás das Bouças		Gouvães da Serra	Vila Pouca de	Vila Real			
151	26010.24	207153.92	RECAPE	Lagar de azeite?	Arquitetónico/etnográfico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Mancos		Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
152	29150.98	207586.39	RECAPE	Espigueiro	Etnográfico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Granja Velha		Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
153	29389.53	207643.01	RECAPE	Espigueiro	Etnográfico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Granja Velha		Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
154	29120.78	208273.92	RECAPE	Ruina	Arquitetónico	Registo I		Pendente			Bloqueado		Caneiro		Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
155	29130.81	208276.82	RECAPE	Espigueiro	Etnográfico	Registo I		Pendente			Bloqueado		Caneiro		Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
156	29158.18	208327.85	RECAPE	Ruina	Arquitetónico	Registo II		Pendente			Bloqueado		Caneiro		Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
157	26304.14	207053.48	RECAPE	Ruina	Arquitetónico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Caneiro		Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real			
158	26304.14	207053.48	RECAPE	Moinho	Arquitetónico/etnográfico	Sam registo		Não aplicável			Identificado		Ribeira de Pena		Mancos					

163	24771.852	208875.577	LMAT	Levada	Arquitetónico/etnográfico	Sem registo		Não aplicável					Levada de Santo Aleixo	Santo Aleixo de Alem-	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real		
164	23692.042	207690.923	LMAT	Palheiro	Arquitetónico/etnográfico	Sem registo		Não aplicável					Picoto da Ribeira	Picoto da Ribeira	Gondães e Vila de	Cabeciras de	Braga		
165	33938.817	202749.926	LMT	Complexo agrícola	Arquitetónico/etnográfico	Registo I		Feito	12.01.17	17.01.17			Fonte da Bica	Fonte da Bica	Alvão	Vila Pouca de	Vila Real		
166	29757.164	204355.581	LMT	Indeterminado		Sem registo		Não aplicável					Bustelo	Bustelo	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real		
167	26952.263	203590.593	LMT	Mamoia	Arqueológico	Sem registo		Não aplicável					Alto da Subidade 1	Alto da Subidade	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real		
168	26972.262	203582.593	LMT	Mamoia	Arqueológico	Sem registo		Não aplicável					Alto da Subidade 2	Alto da Subidade	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real		
169	26531.277	203726.589	LMT	Povoado Fortificado	Arqueológico	Sem registo		Não aplicável					Alto da Subidade/Outeiro dos	Alto da Subidade/Outeiro dos	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real		
170	26463.279	203774.588	LMT	Arte Rupestre	Arqueológico	Sem registo		Não aplicável					Alto da Subidade 3	Alto da Subidade	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real		
171	25162.322	204208.575	LMT	Arte Rupestre	Arqueológico	Sem registo		Não aplicável					Alto das Raposas	Alto das Raposas	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real		
172	24592.338	204426.568	LMT	Indeterminada		Sem registo		Não aplicável					Escarrei 3	Escarrei	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real		
173	24528.339	204409.568	LMT	Arte Rupestre	Arqueológico	Sem registo		Não aplicável					Escarrei 2	Escarrei	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real		
174	24501.34	204549.565	LMT	Mina de água	Arquitetónico/etnográfico	Sem registo		Não aplicável					Escarrei 1	Escarrei	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real		
175	24310.346	204697.56	LMT	Conjunto rural	Arquitetónico/etnográfico	Sem registo		Não aplicável					Escarrei 4	Escarrei	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real		
176	30010.002	208468.421	AA_ACHG	Linha de água ladeada por	Arquitetónico/etnográfico	Sem registo		Feito						Paço	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real		
177	29904.874	208357.102	AA_ACHG	Murete em xisto	Arquitetónico/etnográfico	Sem registo		Não aplicável						Paço	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real		
178	30021.344	208457.75	AA_ACHG	Estrutura demolida (blocos	Arquitetónico/etnográfico	Sem registo		Feito						Paço	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real		
179	29901.441	208461.348	AA_ACHG	Muro de sustentação de terraço	Arquitetónico/etnográfico	Sem registo		Feito	25.01.17	27.01.17				Paço	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real		
180	29678.098	208388.493	AA_ACHG	Mancha de materiais cerâmicos	Arqueológico	Sem registo		Feito						Paço	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real		
181	29724.903	208353.923	AA_ACHG	Núcleo em quartzito	Arqueológico	Sem registo		Feito						Paço	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real		
182	29743.405	208405.717	AA_ACHG	Mancha de materiais cerâmicos	Arqueológico	Sem registo		Feito						Paço	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real		
183	29679.217	208346.644	AA_ACHG	Mancha de materiais cerâmicos	Arqueológico	Sem registo		Feito						Paço	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real		
184	29959.4	208470.714	AA_ACHG	Fragmento de fundo cerâmica	Arqueológico	Sem registo		Feito						Paço	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real		
185	29633.966	208373.085	AA_ACHG	Muros de sustentação em xisto	Arquitetónico/etnográfico	Sem registo		Feito						Paço	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real		
186	29902.203	208479.975	AA_ACHG	Muros de sustentação em xisto	Arquitetónico/etnográfico	Sem registo		Feito	25.01.17	27.01.17				Paço	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real		
187	29606.067	208319.773	AA_ACHG	Muro de propriedade em xisto	Arquitetónico/etnográfico	Sem registo		Não aplicável						Paço	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real		
188	29849.879	208448.172	AA_ACHG	Murete de sustentação	Arquitetónico/etnográfico	Sem registo		Não aplicável						Paço	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real		
189	29825.022	208223.646	AA_ACHG	Muros de sustentação em xisto	Arquitetónico/etnográfico	Sem registo		Não aplicável						Paço	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real		
190	29954.703	208487.421	AA_ACHG	Murete de sustentação	Arquitetónico/etnográfico	Sem registo		Feito	25.01.17	27.01.17				Paço	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real		
191	29719.153	208225.162	AA_ACHG	Estrutura semicircular em	Arqueológico	Sem registo		Feito						Paço	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real		
192	29878.71	208372.827	AA_ACHG	Estrutura de aqueduto em	Arqueológico	Sem registo		Feito						Paço	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real		
193	29838.992	208353.98	AA_ACHG	Murete de sustentação em xisto	Arquitetónico/etnográfico	Sem registo		Não aplicável						Paço	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real		
194	31465.44	203820.01	A. H. Gouvões -	Gravura rupestre	Arqueológico	Registo I +	14.10.15	Feito	30.03.16	31.03.16			Travessa 1	Bustelo	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	OUTUBRO	2015
195	31440.51	203687.24	A. H. Gouvões -	Abgru pastor	Arquitetónico/etnográfico	Registo I	14.10.15	Feito	30.03.16	30.03.16			Travessa 2	Bustelo	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	OUTUBRO	2015
196	22838.473	206099.967	A. H. Daivões -	Casa	Arquitetónico	Registo I	20.10.15	Feito	25.02.16	26.02.16		(11.04.16)	Casa do Alito	Veiga, Daivões	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	OUTUBRO	2015
197	22775.908	206150.313	A. H. Daivões - Eixo	Socalcos	Arquitetónico/etnográfico	Registo I	20.10.15	Feito	25.02.16	26.02.16			Quebradas 1	Veiga, Daivões	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	OUTUBRO	2015
198	22699.02	206211.55	A. H. Daivões -	Casa	Arquitetónico	Registo I	20.10.15	Feito	25.02.16	26.02.16			Quebradas 2	Veiga, Daivões	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	OUTUBRO	2015
199	22718.23	206174.65	A. H. Daivões -	Tanque	Arquitetónico/etnográfico	Registo I	20.10.15	Feito	01.03.16	01.03.16			Quebradas 3	Veiga, Daivões	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	OUTUBRO	2015
200	22894.71	205994.38	A. H. Daivões -	Tanque	Arquitetónico/etnográfico	Registo I	26.10.15	Feito	25.02.16	26.02.16			Quebradas 4	Veiga, Daivões	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	OUTUBRO	2015
201	23023.34	206036.35	A. H. Daivões -	Tanque	Arquitetónico/etnográfico	Registo I	20.10.15	Feito	25.02.16	01.03.16			Cortinhas 1	Veiga, Daivões	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	OUTUBRO	2015
202	23024.08	206084.57	A. H. Daivões -	Linha de água encanada	Arquitetónico/etnográfico	Registo I	26.10.15	Feito	25.02.16	26.02.16			Cortinhas 2	Veiga, Daivões	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	OUTUBRO	2015
203	22856.17	206055.58	A. H. Daivões -	Mina 2	Arquitetónico/etnográfico	Registo I	26.10.15	Feito	25.02.16	30.03.16			Quebradas 5	Veiga, Daivões	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	OUTUBRO	2015
204	22884.13	206057.27	A. H. Daivões -	Mina 3	Arquitetónico/etnográfico	Registo I	26.10.15	Feito	25.02.16	26.02.16			Quebradas 6	Veiga, Daivões	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	OUTUBRO	2015
205	22867.48	206147.93	A. H. Daivões -		Arquitetónico/etnográfico	Registo II	26.10.15	Feito	28.01.16	08.02.16			Ribeira 1	Veiga, Daivões	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	OUTUBRO	2015
206	22860.48	206163.34	A. H. Daivões -	Moinho	Arquitetónico/etnográfico	Registo II	26.10.15	Feito	08.03.16	30.03.16			Ribeira 2 (CASA NOVA)	Veiga, Daivões	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	OUTUBRO	2015
207	22765.29	206203.15	A. H. Daivões -	Moinho	Arquitetónico/etnográfico	Registo II	10.11.15	Feito	11.04.16	11.04.16			Ribeira 3 (CASINHA)	Veiga, Daivões	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	NOVEMBRO	2015
208	22811.83	206150.84	A. H. Daivões -	Escarcaria	Arquitetónico/etnográfico	Registo II	02.11.15	Feito	29.03.16	30.03.16			Quebradas 7	Veiga, Daivões	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	NOVEMBRO	2015
209	22854.88	205942.27	A. H. Daivões -	Tanque	Arquitetónico/etnográfico	Registo I	04.11.15	Feito	25.02.16	26.02.16			Quebradas 8	Veiga, Daivões	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	NOVEMBRO	2015
210	22851.797	205958.751	A. H. Daivões -	Escarcaria	Etnográfico	Registo I	02.11.15	Feito	25.02.16	26.02.16			Quebradas 9	Veiga, Daivões	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	NOVEMBRO	2015
211	22466.74	206015.02	A. H. Daivões -	Casa rural	Arquitetónico	Registo I	04.11.15	Feito	19.02.16	22.02.16			Quinta Terrão 1	Arosa	Cavez	Cabeciras de	Braga	NOVEMBRO	2015
212	22463.13	206024.5	A. H. Daivões -	Espigueiro	Etnográfico	Registo I	04.11.15	Feito	15.01.16			(29.03.16)	Quinta Terrão 2	Arosa	Cavez	Cabeciras de	Braga	NOVEMBRO	2015
213	22466.995	206232.91	A. H. Daivões -	Abriço	Arqueológico/etnográfico	Registo II +	23.11.15	Feito	26.07.16	27.07.16			Lapa do Solheiro	Raviçais	Cavez	Cabeciras de	Braga	NOVEMBRO	2015
214	22535.57	206264.13	A. H. Daivões -	Moinho	Arquitetónico/etnográfico	Registo II	23.11.15	Feito	01.08.16	01.08.16			Cachão 1	Raviçais	Cavez	Cabeciras de	Braga	NOVEMBRO	2015
215	22086.8	205932.64	A. H. Daivões -	Moinho	Arquitetónico/etnográfico	Registo II	23.11.15	Pendente					Quinta Terrão 3	Arosa	Cavez	Cabeciras de	Braga	NOVEMBRO	2015
216	30327.45	207508.14	A. H. Gouvões -	Casebre	Arquitetónico	Registo I	28.12.15	Feito	29.03.16	30.03.16			Casebre	Fonte do Mouro	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	DEZEMBRO	2015
217	30582.41	207515.39	A. H. Gouvões -	Mina	Arquitetónico/etnográfico	Registo I	28.12.15	Feito	25.02.16	26.02.16			Mina	Fonte do Mouro	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	DEZEMBRO	2015
218	22717.4	206125.26	A. H. Daivões -	Mina	Arquitetónico/etnográfico	Registo I	22.02.16	Feito	08.03.16	30.03.16		(07.04.16)	Quebradas 10	Veiga, Daivões	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	FEVEREIRO	2016
219	22963.999	206176.621	A. H. Daivões	Habitat calcolítico/bronze antigo	Arqueológico	sondagens	10.03.16	Ffeito(31c)/Pen	03.05.16				Alto do Penedo Grande	Veiga, Daivões	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	MARÇO	2016
220	29836.81	208437.84	A. H. Gouvões -	Tanque/reservatório	Arquitetónico/etnográfico	Registo I	16.03.16	Feito	29.03.16	30.03.16			Lavoira 1	Paço	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	MARÇO	2016
221	30911.29	206498.66	A. H. Gouvões -	Mina	Arquitetónico/etnográfico	Registo I	23.03.16	Feito	11.04.16	12.04.16			Choupica 1	Choupica	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	MARÇO	2016
222	29600.92	208310.37	A. H. Gouvões -	Fragmento de mó manual	Arqueológico	Sem registo	18.03.16	Não aplicável					Lavoira 2	Paço	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	MARÇO	2016
223	20281.025	205069.893	A. H. Daivões -	Moinho	Arquitetónico/etnográfico	Sem registo	16.03.16	Não aplicável					Ponte Grande	Quinta da Ponte	Cavez	Cabeciras de	Braga	ABRIL	2016
224	22987.725	206107.059	A. H. Daivões -	Levada	Arquitetónico/etnográfico	Registo I	01.04.16	Feito	29.04.16	29.04.16			Cortinhas 3	Veiga, Daivões	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	ABRIL	2016
225	22891.41	205913.54	A. H. Daivões -	Levada	Arquitetónico/etnográfico	Registo I	29.04.16	Feito	02.05.16	02.05.16		(04.06.16)	Penseira	Veiga, Daivões	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	MAIO	2016
226	30421.7	207144.48	LMT	Estrutura de drenagem de	Arquitetónico/etnográfico	Sem registo	27.04.16	Não aplicável					Bouça grande	Bouça Grande	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	MAIO	2016
227	22693.274	206320.807	A. H. Daivões -	Levada	Arquitetónico/etnográfico	Registo I	02.05.16	Feito	26.07.16	27.07.16			Cachão 2	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	MAIO	2016
228	22060.474	206396.923	A. H. Daivões -	Mina de água	Arquitetónico/etnográfico	Registo I	03.05.16	Feito		27.07.16		(22.11.16)	Cerca do Casulo 1	Raviçais	Cavez	Cabeciras de	Braga	MAIO	2016
229	22004.63	206265.59	A. H. Daivões -	Tanque, pia, reservatório de	Arquitetónico/etnográfico	Sem registo	04.05.16	Não aplicável					Bouça 4	Raviçais	Cavez	Cabeciras de	Braga	MAIO	2016
230	21935.75	206043.24	A. H. Daivões -	Calçada	Arquitetónico/etnográfico	Sem registo	04.05.16	Não aplicável					Caneiro 1	Raviçais	Cavez	Cabeciras de	Braga	MAIO	2016
231	21854.5	206076.94	A. H. Daivões -	Estrutura agrícola	Arquitetónico/etnográfico	Sem registo	04.05.16	Não aplicável					Caneiro 2	Raviçais	Cavez	Cabeciras de	Braga	MAIO	2016
232	22172.46	205973.01	A. H. Daivões -	Socalcos	Arquitetónico/etnográfico	Registo I	04.05.16	Feito	26.07.16	27.07.16				Raviçais	Cavez	Cabeciras de	Braga	MAIO	2016
233	22384.1	206513.56	A. H. Daivões -	Cerca de gado	Arquitetónico/etnográfico	Sem registo	11.05.16	Não aplicável					Cerca das cabanas de cima	Raviçais	Cavez	Cabeciras de	Braga		

253	34399.085	210779,51	AHALTO TAMEGA	Moinho, Casa, Lagar de Azeite	Arquitetónico/etnográfico	Registo II	25.05.16	Feito	03.01.17	05.01.17	Desbloqueado		Moinhos 5	Parada de Monteiros	União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	MAIO	2016
254	34366.011	210776,16	A.H. Alto Tâmega	Socalcos	Arquitetónico/etnográfico	Registo I	25.05.16	Feito	01.08.16	01.08.16	Desbloqueado		Moinhos 6	Parada de Monteiros	União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	MAIO	2016
255	34338.39	210743,6	A. H. Alto Tâmega	Moinho	Arquitetónico/etnográfico	Sem registo	25.05.16	Não aplicável			Identificado		Moinhos 7	Parada de Monteiros	União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	MAIO	2016
256	34199.205	210863,457	A. H. Alto Tâmega	Casa	Arquitetónico	Sem registo	30.05.16	Não aplicável			Identificado		Regadilhas 1	Parada de Monteiros	União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	MAIO	2016
257	34106.59	210887,89	A. H. Alto Tâmega	Casa	Arquitetónico	Sem registo	30.05.16	Não aplicável			Identificado		Regadilhas 2	Parada de Monteiros	União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	MAIO	2016
258	34025.321	210850,05	A.H. Alto Tâmega	Moinho	Arquitetónico/etnográfico	Registo II	31.05.16	Feito	27.07.16	28.07.16	Desbloqueado		Inveja	Parada de Monteiros	União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	MAIO	2016
259	34099.383	210969,719	A.H. Alto Tâmega	Moinho	Arquitetónico/etnográfico	Registo II	31.05.16	Feito	27.07.16	28.07.16	Desbloqueado		Rujo 1	Parada de Monteiros	União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	MAIO	2016
260	34118.348	211011,498	A.H. Alto Tâmega	Anexo agrícola	Arquitetónico/etnográfico	Registo I	31.05.16	Feito	15.07.16	18.07.16	Desbloqueado		Rujo 2	Parada de Monteiros	União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	MAIO	2016
261	34137.342	211046,917	A.H. Alto Tâmega	Moinho	Arquitetónico/etnográfico	Registo II	31.05.16	Feito	27.07.16	28.07.16	Desbloqueado		Pereirinhas 1	Parada de Monteiros	União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	MAIO	2016
262	34140.096	211076,55	A.H. Alto Tâmega	Abriço	Etnográfico	Registo I	31.05.16	Feito	15.07.16	18.07.16	Desbloqueado		Pereirinhas 2	Parada de Monteiros	União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	MAIO	2016
263	30440.601	208162,68	A. H. Gouvães	Marmo	Arqueológico	Sem registo	31.05.16	Não aplicável			Identificado		Rei de Vides	Fonte do Mouro	Santa Marinha	Ribeira de Pena	VILA Re	MAIO	2016
264	34119.076	211105,884	A.H. Alto Tâmega	Moinho-Cubo	Arquitetónico/etnográfico	Registo II	02.06.16	Feito	27.07.16	28.07.16	Desbloqueado		Corgo 1	Parada de Monteiros	União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	JUNHO	2016
265	34068.699	211127,05	A.H. Alto Tâmega	Moinho	Arquitetónico/etnográfico	Registo II	02.06.16	Feito	27.07.16	28.07.16	Desbloqueado		Corgo 2	Parada de Monteiros	União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	JUNHO	2016
266	34716.743	210698,009	A. H. Alto Tâmega	Socalcos	Arquitetónico/etnográfico	Registo I	03.06.16	Feito	15.07.16	18.07.16	Desconstruído			Parada de Monteiros	União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	JUNHO	2016
267	34628.642	210688,128	A.H. Alto Tâmega	Tanque	Arquitetónico/etnográfico	Registo I	03.06.16	Feito	15.07.16	18.07.16				Parada de Monteiros	União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	JUNHO	2016
268	33823.426	211547,02	A.H. Alto Tâmega	Abriço	Etnográfico	Registo I	06.06.16	Feito	15.07.16	18.08.16	Desbloqueado			Parada de Monteiros	União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	JUNHO	2016
269	39154.18	208117,582	A. H. Alto Tâmega	Capela	Arquitetónico	Sem registo	08.06.16	Não aplicável			Identificado		Cabanas	Cabanas	União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	JUNHO	2016
270	34763.954	210709,871	A.H. Alto Tâmega	Caminho lajeado e murado	Arquitetónico/Etnográfico	Registo I	05.07.16	Feito	15.07.16	18.07.16	Desconstruído			Parada de Monteiros	União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	JUNHO	2016
271	34183.63	210762,652	A.H. Alto Tâmega	Socalcos	Arquitetónico/Etnográfico	Registo I	05.07.16	Feito	15.07.16	18.07.16	Desconstruído	18.01.17	Moinhos 8	Parada de Monteiros	União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	JUNHO	2016
272	23541.318	205477,79	LMT - LN20kv SE GO	Via lajeada	Viário/etnográfico	Registo I	12.07.16	Feito	13.07.16	14.07.16	Desbloqueado			Daivões	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	JULHO	2016
273	39064.584	207983,454	A. H. Alto Tâmega	Calçada antiga	Viário	Registo I	20.07.16	Feito	21.07.16	02.08.16	Desconstruído		Rua de Santo António/Bairros	Cabanas	União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	JULHO	2016
274	24069.966	204974,885	LMT - LN30kv	Via lajeada	Viário/etnográfico	Registo I	26.07.16	Feito	01.08.16	01.08.16	Desbloqueado		Escarei	Escarei	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	JULHO	2016
275	30431.744	212275,878	A. H. Alto Tâmega	Marmo	Arqueológico	Sem registo	28.07.16	Não aplicável	NT.002/2016 -	21.09.16	Identificado		Minas do Romão 1	Seirós	Canedo	Ribeira de Pena	Vila Real	JULHO	2016
276	35725.782	201650,445	A. H. Gouvães	Poldras	Arquitetónico/Etnográfico	Registo I	26.07.16	Feito	03.08.16	10.10.16	Desbloqueado		Poldra 1	Gouvães da Serra	Soutelo de Aguiar	Vila Pouca de	Vila Real	JULHO	2016
277	35022.532	201929,223	A. H. Gouvães	Poldras	Arquitetónico/Etnográfico	Registo I	26.07.16	Feito	03.08.16	10.10.16	Desbloqueado		Poldra 2	Gouvães da Serra	Soutelo de Aguiar	Vila Pouca de	Vila Real	JULHO	2016
278	34783.401	202046,633	A. H. Gouvães	Abriço	Etnográfico	Registo I	26.07.16	Feito	03.08.16	10.10.16	Desbloqueado		Pedreira	Gouvães da Serra	Soutelo de Aguiar	Vila Pouca de	Vila Real	JULHO	2016
279	30931.872	212019,606	A. H. Alto Tâmega	Exploração mineira	Etnográfico	Registo I	28.07.16	Feito	10.08.16	11.08.16	Desbloqueado		Minas do Romão 2	Seirós	Canedo	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016
280	31643.47	211894,8	A. H. Alto Tâmega	Represa e Levada	Etnográfico	Registo I	28.07.16	Feito	25.08.16	01.09.16	Desbloqueado		Soutelo Cavaleiro	Seirós	Canedo	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016
281	31955.69	212016,5	A. H. Alto Tâmega	Anexo Agrícola	Arquitetónico/Etnográfico	Registo I	28.07.16	Feito	17.08.16	01.09.16	Desbloqueado		Barreiras 1	Seirós	Canedo	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016
282	31955.79	211994,9	A. H. Alto Tâmega	Levada	Etnográfico	Registo I	29.07.16	Feito	17.08.16	01.09.16	Desbloqueado		Barreiras 2	Seirós	Canedo	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016
283	32519.05	211926,45	A. H. Alto Tâmega	Socalcos	Etnográfico	Registo I	29.07.16	Feito	29.08.16	01.09.16	Desbloqueado		Tapada	Seirós	Canedo	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016
284	32488.42	211525,24	A. H. Alto Tâmega	Anexo agrícola	Arquitetónico/Etnográfico	Registo I	03.08.16	Feito	25.08.16	01.09.16	Desbloqueado		Cemuca 1	Seirós	Canedo	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016
285	32520.68	211562,4	A. H. Alto Tâmega	Anexo agrícola (Lagar)	Arquitetónico/Etnográfico	Registo I	03.08.16	Feito	27.09.16	29.09.16	Desbloqueado		Cemuca 2	Seirós	Canedo	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016
286	32000.24	211896,37	A. H. Alto Tâmega	Anexo agrícola	Arquitetónico/Etnográfico	Registo I	03.08.16	Feito	25.08.16	01.07.16	Desbloqueado		Barreiras 3	Seirós	Canedo	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016
287	32004.907	211876,237	A. H. Alto Tâmega	Socalcos	Etnográfico	Registo I	03.08.16	Feito	25.08.16	01.07.16	Desbloqueado		Barreiras 4	Seirós	Canedo	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016
288	31994.69	211892,541	A. H. Alto Tâmega	Caminho murado	Etnográfico	Registo I	03.08.16	Feito	25.08.16	01.07.16	Desbloqueado		Barreiras 5	Seirós	Canedo	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016
289	31005.25	206212,14	A. H. Gouvães	Abriço	Etnográfico	Registo I	01.08.16	Feito	12.08.16	12.08.16	Desbloqueado		Choupica 2	Choupica	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016
290	30763.99	207334,13	A. H. Gouvães - CFTI	Socalcos	Etnográfico	Registo I	02.08.16	Feito	10.08.16	11.08.16	Desbloqueado		Fonte de Mouro 2	Fonte do Mouro	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016
291	30313.43	205872,92	A. H. Gouvães	Casa e anexo agrícola	Arquitetónico/Etnográfico	Registo II	02.08.16	Feito	27.09.16	29.09.16	Desbloqueado		Travessa 3	Travessa 3	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016
292	30296.05	205877,752	A. H. Gouvães	Socalcos	Etnográfico	Registo I	02.08.16	Feito	25.08.16	01.09.16	Desbloqueado		Travessa 4	Travessa 4	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016
293	34217.725	211046,343	A. H. Alto Tâmega	Anexo agrícola	Arquitetura Agrícola	Registo I	25.07.16	Feito	17.11.16	18.11.16	Desbloqueado		Minas do Alto da Torre 1	Parada de Monteiros	União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	AGOSTO	2016
294	34219.047	211043,697	A. H. Alto Tâmega	Lagar de vinho	Arquitetónico/Etnográfico	Registo II	25.07.16	Feito	09.01.17	10.01.17	Desbloqueado		Minas do Alto da Torre 2	Parada de Monteiros	União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	AGOSTO	2016
295	34198.23	211036,4	A. H. Alto Tâmega	Socalcos	Etnográfico	Registo I	25.07.16	Feito	17.11.16	22.11.16	Desbloqueado		Minas do Alto da Torre 3	Parada de Monteiros	União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	AGOSTO	2016
296	39064.006	208016,276	A. H. Alto Tâmega	Conduta	Etnográfico	Registo I	03.08.16	Feito	10.08.16	10.08.16	Desconstruído	(10.08.16)	Bairros	Cabanes	União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	AGOSTO	2016
297	29353.51	207590,51	A. H. Gouvães	Ribeira murada	Etnográfico	Registo I	04.08.16	Feito	27.09.16	28.09.16	Desbloqueado		Granja Velha	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016	
298	29645.97	208063,74	A. H. Gouvães	Socalcos	Etnográfico	Registo I	04.08.16	Feito	25.08.16	01.09.16	Desbloqueado		Fragalhinha 1	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016	
299	29726.578	208123,375	A. H. Gouvães	Levada(s)	Etnográfico	Registo I	04.08.16	Feito	10.08.16	11.08.16	Desbloqueado		Fragalhinha 2	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016	
300	29682.77	208131,77	A. H. Gouvães	Represa	Etnográfico	Registo I	04.08.16	Feito	10.08.16	11.08.16	Desbloqueado		Fragalhinha 3	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016	
301	30042.867	208330,813	A. H. Gouvães	Socalcos	Etnográfico	Em análise	suspensa	Em análise			Em análise		Paço	Paço	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016
302	29494.356	208338,845	A. H. Gouvães	Socalcos	Etnográfico	Registo I	04.08.16	Feito	10.08.16	11.08.16	Desbloqueado		Ramada	Ramada	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016
303	29434.66	208155,43	A. H. Gouvães	Tanque	Etnográfico	Registo I	04.08.16	Feito	27.09.16	28.09.16	Desbloqueado		Cortinha	Cortinha	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016
304	31112.43	207492,66	LN 60kV CB - FM	Abriço	Etnográfico	Sem registo	04.08.16	Não aplicável			Identificado		Castelos	Fonte do Mouro	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016
305	30854.65	207275,9	A. H. Gouvães	Socalcos	Etnográfico	Registo I	08.16	Feito	19.08.16	01.09.16	Desconstruído	(02.09.16)	Fonte de Mouro 3	Fonte do Mouro	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016
306	31958.21	212064,154	A. H. Alto Tâmega	Complexo lagares	Etnográfico	Sem registo		Não aplicável			Identificado		Barreiras 6	Seirós	Canedo	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016
307	32318.01	211811,4	A. H. Alto Tâmega	Exploração mineira - Galeria	Etnográfico	Registo I	11.08.16	Feito	29.08.16	01.09.16	Desbloqueado		Barreiras 7	Seirós	Canedo	Ribeira de Pena	Vila Real	AGOSTO	2016
308	32243.86	211814,15	A. H. Alto Tâmega	Exploração mineira	Etnográfico	Registo I	11.08.16	Feito	27.09.16		Desbloqueado		Barreiras 8	Seirós	Canedo	Ribeira de Pena	Vila Real	Agosto	2016
309	31589.93	211953,18	A. H. Alto Tâmega	Abriço	Etnográfico	Registo I	11.08.16	Feito	29.08.16	01.09.16	Desbloqueado		Segundo Cavaleiro	Seirós	Canedo	Ribeira de Pena	Vila Real	Agosto	2016
310	30627.76	207207,06	A. H. Gouvães	Muro de Socalco	Etnográfico	Registo I	08.16	Feito	26.08.16	30.08.16	Desconstruído	(05.09.16)	Fonte de Mouro 1	Fonte do Mouro	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	Setembro	2016
311	35236.293	209652,265	A. H. Alto Tâmega	Muro de Socalco	Etnográfico	Registo I	01.09.16	Feito	02.09.16	05.09.16	Desconstruído	(06.09.16)	Tórres Pesadoiro	Parada de Monteiros	União das freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	Setembro	2016
312	22658.2	206344,73	A. H. Daivões	Abriço	Arquitetónico/Etnográfico	Registo I	01.09.16	Feito	27.09.16	28.09.16	Desbloqueado		Cachão 3	Raviçais	Cavez	Cabeceiras de	Braga	Setembro	2016
313	22345.29	206668,69	A. H. Daivões	Muro de Socalco	Etnográfico	Sem registo		Não aplicável			Identificado		Tapadas novas 1	Raviçais	Cavez	Cabeceiras de	Braga	Setembro	2016
314	22408.96	206720,35	A. H. Daivões	Mancha de socalcos	Etnográfico	Registo I	06.09.16	Feito	27.09.16	28.09.16	Desbloqueado		Tapadas novas 2	Raviçais	Cavez	Cabeceiras de	Braga	Setembro	2016
315	22494.38	206837,85	A. H. Daivões	Mancha de socalcos	Etnográfico	Registo I	06.09.16	Feito	27.09.16	28.09.16	Desbloqueado		Tapadas novas 3	Raviçais	Cavez	Cabeceiras de	Braga	Setembro	2016
316	22702.83	206900,2	A. H. Daivões	Mancha de socalcos	Etnográfico	Registo I	06.09.16	Feito	27.09.16	28.09.16	Desbloqueado		Tapadas novas 4	Raviçais	Cavez	Cabeceiras de	Braga	Setembro	2016
317	22727.75	206344,95	A. H. Daivões	Abriço	Arquitetónico/Etnográfico	Registo I													

433	29975,620	208500,110	A. H. Daivões	Represa	Arquitetura infraestrutural	Registo I	24.01.17	Feito	27.01.17	31.01.17	Desbloqueado		Paço	Paço	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	Janeiro	2017
434	34231,420	210785,347	A. H. Alto Tâmega -	Complexo de estruturas	Arquitetura infraestrutural	Registo I	24.01.17	Feito	27.01.17	31.01.17	Desconstruído		Ribeiro do Carvalho V	Parada de Monteiros	União de freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	Janeiro	2017
435	34153,410	210682,530	A. H. Alto Tâmega -	Levada	Arquitetura infraestrutural	Sem registo	24.01.17	Não aplicável			Identificado		Ribeiro do Carvalho VI	Parada de Monteiros	União de freguesias de	Vila Pouca de	Vila Real	Janeiro	2017
436	28674,980	203791,150	LN 20 kV SE Gouvães	Canal	Arquitetura infraestrutural	Sem registo	24.01.17	Não aplicável			Identificado		Ponte do Castro III	Santa Eulália	Ribeira de Pena	Ribeira de Pena	Vila Real	Janeiro	2017
437	32967,611	204541,067	A. H. Gouvões - Túnel	Caminho	Arquitetura de comunicações	Sem registo	07.02.17	Não aplicável			Identificado		Pontezinhas	Santa Marta do Alvão	Alvão	Vila Pouca de	Vila Real	Fevereiro	2017
438	29675,580	208190,360	A. H. Gouvões -	Socalco	Arquitetura agrícola	Registo I	08.02.17	Pendente			Bloqueado		Fragalinha 4	Fragalinha	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	Fevereiro	2017
439	29629,600	208097,610	A. H. Gouvões -	Represa	Arquitetura infraestrutural	Sem registo	08.02.17	Não aplicável			Identificado		Fragalinha 5	Fragalinha	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	Fevereiro	2017
440	29467,619	207730,768	A. H. Gouvões -	Mancha de socalcos	Arquitetura agrícola	Registo I	08.02.17	Pendente			Bloqueado		Granja Velha 2	Granja Velha	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	Fevereiro	2017
441	29402,372	207660,601	A. H. Gouvões -	Casa	Arquitetónico	Sem registo	08.02.17	Não aplicável			Identificado		Granja Velha 3	Granja Velha	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	Fevereiro	2017
442	29375,226	207611,070	A. H. Gouvões -	Casa	Arquitetónico	Sem registo	08.02.17	Não aplicável			Identificado		Granja Velha 4	Granja Velha	Santa Marinha	Ribeira de Pena	Vila Real	Fevereiro	2017