Foto 1 - Entrada da Propriedade (Norte)

Foto 2 - Pormenor do Interior da Propriedade (Norte)



Foto 3 - Pormenor do Interior da Propriedade (Noroeste)

Foto 4 - Pormenor do Interior da Propriedade (Sudoeste)

Foto 6 - Linha de Água

Foto 5 - Pormenor do Interior da Propriedade (Sul)

LEGENDA

- Caminhos de Circulação
- Limite da Propriedade
- Estrada Principal
- Linhas de Água

Estudo de Impacte Ambiental *Instalação Avícola da Quinta da Cruz*		Lusiaves
Figura Nº3.2	*Situação Actual*	*Data* *Setembro 2006*