

眼眼

眼眼
眼眼

**Estudo de Impacte Ambiental
da Barragem do Penedrão
Aditamento
EDIA, S.A.
Agosto de 2008**



ÍNDICE.....	PÁGINA
1. INTRODUÇÃO	4
2. ADITAMENTO – ELEMENTOS ADICIONAIS.....	5
2.1.1. Descritores	5
2.1.1.1. Ordenamento do território	5
2.1.1.2. Património.....	5
3. RESUMO NÃO TÉCNICO	7



1. INTRODUÇÃO

Na sequência do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) n.º 1941, Barragem do Penedrão (Projecto de Execução) – a **Matos, Fonseca & Associados, Estudos e Projectos Lda.** consultora responsável pela elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), vem por este modo responder ao pedido de elementos adicionais formulado pela Comissão de Avaliação do EIA, ao abrigo do n.º 5 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção e republicação dadas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro.

Os elementos adicionais apresentados têm como objectivo responder, cabalmente, ao ofício com a referência 1510/08 GAIA, da Agência Portuguesa de Ambiente, e que constitui o Anexo I deste documento.



2. ADITAMENTO – ELEMENTOS ADICIONAIS

2.1.1. Descritores

2.1.1.1. Ordenamento do território

Deverá ser corrigida a designação Espaços Agrícolas para Espaços Florestais, constante na legenda da Figura 5.11, relativamente ao concelho de Beja.

No Anexo II apresenta-se a Figura 5.11 rectificada.

2.1.1.2. Património

O Quadro 5.32 (p. 144), referente à inventariação das ocorrências patrimoniais na área de estudo, apresenta discrepâncias relativamente ao Quadro IV.1 do Anexo IV, referente às medidas de minimização preconizadas para cada uma das ocorrências. Neste quadro (Quadro IV.1) mencionam-se as ocorrências 6, 7 e 103, alvo de medidas de minimização noutro estudo; por outro lado omitem-se as ocorrências 77, 83 e 101, relativos ao estudo em apreciação, não estando neste caso contempladas nenhuma medidas de minimização.

Deste modo, dever-se-á proceder à correcção do Quadro IV.1 (Anexo IV) de forma a incluir as ocorrências 77, 83 e 101 (Quadro 5.32, p. 144) assim como as medidas de minimização previstas para os três sítios.

Apresenta-se o Quadro IV.1 corrigido, que deve substituir o apresentado no Anexo IV do EIA apresentado.

Quadro IV.1 - Ocorrências patrimoniais alvo de medidas de minimização específicas

N.º DE INVENTÁRIO	TOPÓNIMO	MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO
6	Monte da Ramada	Sinalização e registo fotográfico
103	Monte da Ramada 2	Sinalização e registo fotográfico
7	Herdade do Pomar/ Monte da Ramada 1	Acompanhamento Arqueológico, Sinalização e registo fotográfico
76	Monte do Carvalheiro 2	Sondagens mecânicas
		Acompanhamento Arqueológico, sinalização e registo fotográfico
78	Monte do Carvalheiro 1	Acompanhamento Arqueológico, sinalização e registo fotográfico



N.º DE INVENTÁRIO	TOPÓNIMO	MEDIDA DE MINIMIZAÇÃO
77	Monte do Carvalheiro 3	Acompanhamento Arqueológico, sinalização e registo fotográfico
79	Monte do Carvalheiro 4	Acompanhamento Arqueológico, sinalização e registo fotográfico
90	Monte do Carvalheiro 5	Acompanhamento Arqueológico, sinalização e registo fotográfico
92	Monte do Carvalheiro 7	Acompanhamento Arqueológico, sinalização e registo fotográfico
80	Monte dos Machados 4	Sondagens mecânicas
		Acompanhamento Arqueológico, sinalização e registo fotográfico
81	Monte dos Machados 3	Acompanhamento Arqueológico, sinalização e registo fotográfico
82	Monte dos Machados 1	Registo topográfico, fotografia e memória descritiva, acompanhamento arqueológico Selagem
83	Monte dos Machados 2	Achado arqueológico isolado. Implica apenas uma atenção reforçada no acompanhamento arqueológico da mobilização de solos no local
101	Poço do Monte do Cavalheiro	A distância em relação a unidades de projecto é suficiente para não implicar medidas específicas
102	Poço do Monte dos Machados	Registo topográfico, fotografia e memória descritiva, acompanhamento arqueológico Selagem
83	Monte dos Machados 2	Acompanhamento Arqueológico
84	Penedrão 2	Registo topográfico, fotografia e memória descritiva, acompanhamento arqueológico Selagem
85	Penedrão 1	Acompanhamento Arqueológico
86	Poço de Vale Frio	Registo topográfico, fotografia e memória descritiva, acompanhamento arqueológico Selagem
87	Vale Frio	Sondagens mecânicas
		Acompanhamento Arqueológico, registo fotográfico e sinalização

Dono da Obra
Adjudicatário



3. RESUMO NÃO TÉCNICO

O Resumo não Técnico (RNT) foi alterado em consonância com o solicitado e com os elementos pertinentes que constam no presente Aditamento, bem como das solicitações da APA.



Anexos



Anexo I



Anexo II