



CÓDIGO DOCUMENTO: D20190308000356  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: a28c-e711-73bb-fd66

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



# TUA

## TÍTULO ÚNICO AMBIENTAL

*O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.*

*O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.*

### DADOS GERAIS

Nº TUA	TUA20190308000103
REQUERENTE	SOPANCAR - Sociedade de Produtores de Animais de Carne, Lda.
Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	500744467
ESTABELECIMENTO	SOPANCAR - Sociedade de Produtores de Animais de Carne, Lda.
CÓDIGO APA	APA01974763
LOCALIZAÇÃO	Rua Joshua Benoliel
CAE	01420 - Criação de outros bovinos (exceto para produção de leite) e búfalos 01500 - Agricultura e produção animal combinadas 01450 - Criação de ovinos e caprinos

### CONTEÚDOS TUA

 ENQUADRAMENTO	 LOCALIZAÇÃO
 PRÉVIAS DESENVOLVIMENTO PE	 CONSTRUÇÃO
 EXPLORAÇÃO	 DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO
 ANEXOS TUA	



CÓDIGO DOCUMENTO: D20190308000356  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: a28c-e711-73bb-fd66

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



## ENQUADRAMENTO

### ENQ1 - SUMÁRIO

Regime	Nº Processo	Indicador de enquadramento	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade	Eficácia	Sentido da decisão	Entidade Licenciadora
AIA	PL20171226002178	---	08-03-2019	08-03-2019	07-03-2021	Sim	favorável Condicionado	Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo



## LOCALIZAÇÃO

### LOC1.1 - Mapa



CÓDIGO DOCUMENTO: D20190308000356  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: a28c-e711-73bb-fd66

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



## LOC1.5 - Confrontações

Norte	--
Sul	--
Este	--
Oeste	--

## LOC1.6 - Área do estabelecimento

Área impermeabilizada não coberta (m2)

Área coberta (m2)

Área total (m2)

115,00



CÓDIGO DOCUMENTO: D20190308000356  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: a28c-e711-73bb-fd66

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

## LOC1.7 - Localização

Localização

Herdade do Batão Alto - Freguesia de Torrão, concelho de Alentejo  
Acesso pela EM 543, a 550 m a este da localidade de Mil Bre



## PRÉVIAS DESENVOLVIMENTO PE

### PDev1 - Medidas /Condições gerais a cumprir

Código	Medida/Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000005	Ao licenciamento, pela CM Alcácer do Sal, das edificações existentes e propostas, de acordo com o estipulado na subalínea ii) da alínea a) do n.º 1 do artigo 41º do Regulamento do PDM.	2 anos	Relatório de cumprimento da DECAPE
T000022	Aprovação, pela Direção Regional de Agricultura, do Plano de Gestão de Efluentes Pecuários aprovado pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, num total de 5 640 CN, sendo que 4 800 são bovinos e 840 são ovinos.	2 anos	Relatório de cumprimento da DECAPE

### PDev13 - Medidas / condições a cumprir relativas a biodiversidade e ou conservação da natureza

Código	Medida/Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000006	Ao ajuste da implantação das componentes do projeto, de modo a salvaguardar a área do charco temporário, devendo-se considerar-se um buffer de proteção de 20 m em torno da área identificada e georreferenciada.	2 anos	Relatório de cumprimento da DECAPE
T000007	Ao ajuste da implantação das componentes do projeto, de modo a evitar o corte ou o abate de exemplares de sobreiros isolados ou em povoamento.	2 anos	Relatório de cumprimento da DECAPE



## CONSTRUÇÃO

### Const1 - Medidas / Condições gerais a cumprir



**CÓDIGO DOCUMENTO:** D20190308000356  
**CÓDIGO VERIFICAÇÃO:** a28c-e711-73bb-fd66

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Medida/Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000008	Em fase de RECAPE incluir todas as as Medidas de Minimização indicadas em todos os fatores do Estudo de Impacte Ambiental.	2 anos	Relatório de cumprimento da DECAPE
T000009	Realizar ações de formação e sensibilização junto dos trabalhadores, sobre as ações que causem impactes ambientais negativos e sobre as respetivas medidas de minimização a implementar.	2 anos	Relatório de cumprimento da DECAPE
T000010	Criar um balcão público na área social para esclarecer dúvidas e receber reclamações, as quais deverão ser enviadas à CCDRALentejo até 7 dias após serem recebidas.	2 anos	Relatório de cumprimento da DECAPE
T000011	Divulgar mensalmente junto dos habitantes de Mil Brejos Batão, através da afixação em placard num local público movimentado, os dias e as horas de circulação dos camiões de transporte dos animais.	2 anos	Relatório de cumprimento da DECAPE

## Const5 - Medidas / Condições a cumprir relativas ao ar

Código	Medida/Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000012	Reavaliar, em caso de reclamação pública, a situação de referência e, se necessário, implementar medidas complementares destinadas a cumprir a legislação em vigor.	2 anos	Relatório de cumprimento da DECAPE
T000014	Manter, na lagoa de retenção de chorumes, a crosta natural ou assentar cobertura flutuante de palha cortada, tela, película, turfa, agregado de argila leve expandida (LECA) ou poliestireno expandido (PEE).	2 anos	Relatório de cumprimento da DECAPE

## Const9 - RH\_cons

### Const9.6 - Medidas / condições a cumprir relativas a águas subterraneas

Código	Medida/Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000016	Em fase de RECAPE, o programa de monitorização proposto no EIA para as águas subterrâneas deverá, ser completado com o seguinte: os resultados do programa de monitorização deverão ser apresentados em formato digital editável (.xls) e mediante um relatório anual, em janeiro, que conterá uma avaliação dos dados coligidos no período bem como a verificação da conformidade com as normas em vigor aplicáveis e incluindo a série completa de cada estação de amostragem com análise de tendência.	2 anos	Relatório de cumprimento da DECAPE
T000021	Entregar à Autoridade de Avaliação Impacte Ambiental (AAIA) em fase de RECAPE um estudo de viabilidade de encaminhamento do efluente doméstico da ETAR 1 à ETAR 2 ou apenas para a ETAR 2, de modo a assegurar o máximo possível a eliminação de fontes de poluição dos recursos hídricos, por infiltração das águas residuais no solo.	2 anos	Relatório de cumprimento da DECAPE

## Const11 - Medidas / Condições a cumprir relativas a resíduos



**CÓDIGO DOCUMENTO:** D20190308000356  
**CÓDIGO VERIFICAÇÃO:** a28c-e711-73bb-fd66

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Medida/Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000015	Instalar uma bacia de retenção de águas contaminadas com separador de hidrocarbonetos sobre o local de abastecimento de combustíveis máquinas e viaturas.	2 anos	Relatório de cumprimento da DECAPE

## Const12 - Medidas / Condições a cumprir relativas ao solo e uso do solo

Código	Medida/Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000017	Em fase de RECAPE, deverá apresentar uma proposta para um programa de monitorização aos solos do Parque de Bovinos para determinar a afetação da fertilidade nas componentes física, química e biótica.	2 anos	Relatório de cumprimento da DECAPE

## Const13 - Medidas / Condições a cumprir relativas a ruído

Código	Medida/Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000013	Reavaliar, em caso de reclamação pública, a situação de referência e, se necessário, implementar medidas complementares destinadas a cumprir a legislação em vigor.	2 anos	Relatório de cumprimento da DECAPE



## EXPLORAÇÃO

## EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código	Medida/Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000018	Em fase de RECAPE incluir todas as Medidas de Minimização indicadas em todos os fatores do Estudo de Impacte Ambiental.	2 anos	Relatório de cumprimento da DECAPE
T000019	Em fase de RECAPE incluir todas as Medidas /Condições a cumprir indicadas na fase de construção.	2 anos	Relatório de cumprimento da DECAPE



CÓDIGO DOCUMENTO: D20190308000356  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: a28c-e711-73bb-fd66

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



## DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

### ENC2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da instalação

Código	Medida/Condição a cumprir	Prazo de implementação	Demonstração do cumprimento
T000020	Entregar à Autoridade de Avaliação Impacte Ambiental (AAIA) em fase de RECAPE um Plano de Desativação e Recuperação, contendo as linhas orientadoras das soluções: de desmantelamento; dos destinos a dar às componentes do projeto; da recuperação ambiental e paisagística da área afetada.	2 anos	Relatório de cumprimento da DECAPE



## ANEXOS TUA

### Anex1 - Anexos

Código	Ficheiro	Descrição
T000023	DIA Bovinos e Ovinos da Herdade do Batão Alto.pdf	Declaração de Impacte Ambiental
T000024	Parecer CA_Agrupamento Bovinos e Ovinos na Herdade do batão Alto_Assinado.pdf	Parecer CA
T000025	Relatório Consulta Pública do Centro de Agrupamento de Bovinos e Ovinos da Herdade do Batão Alto odt.pdf	Relatório CP
T000027	Of. envio proposta DIA.pdf	Of. envio proposta DIA