



PROFICO
AMBIENTE

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL AEROPORTO DO MONTIJO E RESPETIVAS ACESSIBILIDADES

VOLUME III – ANEXOS TEMÁTICOS

ANEXO 14 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

JULHO 2019

ANA Aeroportos
de Portugal

VINCI
AIRPORTS

GRUPO ANA

PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.

Morada: Rua Alfredo da Silva 11-B 1300-040 Lisboa

E-mail: ambiente@profico.pt

Tel.: (+351) 21 361 93 60

Fax: (+351) 21 361 93 69

www.proficoambiente.pt



PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.

EIA DO AEROPORTO DO MONTIJO E RESPECTIVAS ACESSIBILIDADES • VOLUME III – ANEXOS TEMÁTICOS

ANEXO 14 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

JULHO 2019 • VERSÃO 01



PROFICO AMBIENTE E ORDENAMENTO, LDA.

Morada: Rua Alfredo da Silva 11-B 1300-040 Lisboa

E-mail: ambiente@profico.pt

Tel.: (+351) 21 361 93 60

Fax: (+351) 21 361 93 69

Capital social: 30 000,00 €

Contribuinte N.º: 505 198 290

COM O AMBIENTE NA LIDERANÇA

Estudos de Impacte Ambiental

Avaliação Ambiental Estratégica

Auditorias Ambientais

Gestão / Desempenho Ambiental

Acompanhamento de Obras - Ambiente e Segurança

Planos e Relatórios Ambientais de Sustentabilidade

ÍNDICE GERAL

VOLUME I – RESUMO NÃO TÉCNICO

VOLUME II – RELATÓRIO TÉCNICO

- A – Capítulos Introdutórios e Descrição do Projeto
- B – Caracterização da Situação de Referência e sua Evolução sem Projeto
- C – Impactes, Medidas de Minimização, Monitorização e Conclusões

VOLUME III – ANEXOS TEMÁTICOS

- ANEXO 1 – Equipa Técnica
- ANEXO 2 – Elementos Base
- ANEXO 3 – Elementos de Projeto
- ANEXO 4 – Consulta às Entidades
- ANEXO 5 – Recursos Hídricos
- ANEXO 6 – Sistemas Ecológicos
- ANEXO 7 – Acessibilidades e Transportes
- ANEXO 8 – Ambiente Sonoro
- ANEXO 9 – Qualidade do Ar Ambiente
- ANEXO 10 – Socioeconomia
- ANEXO 11 – Saúde Humana - Qualidade do Ar
- ANEXO 12 – Património Cultural
- ANEXO 13 – Análise de Risco
- ANEXO 14 – Ordenamento do Território
- ANEXO 15 – Critérios de Avaliação de Impactes
- ANEXO 16 – Síntese de Impactes
- ANEXO 17 – Avaliação Global

VOLUME IV – ANEXO CARTOGRÁFICO

- 1 – ENQUADRAMENTO
- 2 – SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO SOLO
- 3 – RECURSOS HÍDRICOS
- 4 – SISTEMAS ECOLÓGICOS
- 5 – USO DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
- 6 – PAISAGEM
- 7 – AMBIENTE SONORO
- 8 – PATRIMÓNIO CULTURAL

(Página intencionalmente deixada em branco)



ANEXO 14 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

(Página intencionalmente deixada em branco)

ÍNDICE

ANEXO 14 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	1
---	----------

(Página intencionalmente deixada em branco)

ANEXO 14 – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Tabela III.14 -1 – Áreas de ocupação do solo afetadas pela construção do Acesso Rodoviário

OCUPAÇÃO DO SOLO ÁREAS EM M ²		ÁREAS FLORESTAIS	CULTURAS AGRÍCOLAS ANUAIS	INDÚSTRIA E LOGÍSTICA	INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS E ESPAÇOS ASSOCIADOS	INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA E ESPAÇOS ASSOCIADOS	MATOS E VEGETAÇÃO HERBÁCEA NATURAL	SAPAIS	SISTEMAS CULTURAIS E PARCELARES COMPLEXOS	TECIDO URBANO	TOTAL
Troço comum	Área Intervencionada	39145	29852	10325		1228	1466	27	24357	842	107242
	Acesso	24841	12256				1		7275	395	44767
	Acesso (Seixalinho)	4463		9137		1228	1284	24	6802		22937
	Aterro	9578	17555	1188			181	3	10273	448	39226
	Escavação	157									157
	Obra de Arte/Acesso	47									47
	Obra de Arte/Aterro	5	41						7		53
	Tabuleiro OA/Aterro	55									55
	Área Não Intervencionada	18430	10509	4345		157	2379	122	19027	317	55284
	Áreas interiores aos ramos dos nós	7520							1338		8858
	Anel interior (Rotunda)	1954									1954
	Faixa de Expropriação	8921	7286	4345		157	2379	122	12659	317	36185
	Obra de Arte	4	342						488		834
	Tabuleiro OA	32	2880						4542		7454
	Total	57575	40360	14670		1385	3845	148	43384	1159	162527
Troço base	Área Intervencionada		172553	681	79971		913		77886		332004
	Acesso		93837	681	60706		393		39325		194941
	Aterro		72280		18545		376		36276		127477
	Edifícios Portagem		857								857
	Escavação		326								326
	Obra de Arte/Acesso		251		123				88		462
	Obra de Arte/Aterro		460		72				152		683
	Passeio		3137				144		1610		4891
	Tabuleiro OA/Aterro		1404		526				435		2365
	Área Não Intervencionada		70338	351	4684		868		39683		115924
	Áreas interiores aos ramos dos nós		17120						576		17696
	Anel interior (Rotunda)		3101						2001		5102
			46448								87272
	Faixa de Expropriação			351	4661		868		34944		
	Obra de Arte		520		3				221		744
	Tabuleiro OA		3148		21				1941		5110
	Total		242891	1032	84655		1781		117569		447928
Troço altern.	Área Intervencionada		152966	681	50731		982		54204		259563
	Acesso		94692	681	45009		502		25457		166340
	Aterro		53273		5399		278		24061		83012
	Edifícios da Portagem		4						946		950
	Escavação		719								1129
	Obra de Arte/Acesso		179		146				17		343
	Obra de Arte/Aterro		268		15				250		533
	Passeio		1608				144		1249		3001
	Passeio/OA		387								387
	Tabuleiro OA/Aterro		1836		162				1870		3868
	Área Não Intervencionada		61843	351	6005		1552		25143		94893
	Áreas interiores aos ramos dos nós		22560		3875				5113		31549
	Anel interior (Rotunda)		3101						2001		5102
			35805								56989
	Faixa de Expropriação			351	2115		1552		17167		
	Obra de Arte		63		15				123		201
	Tabuleiro OA		314						738		1051
	Total		214810	1032	56736		2533		79346		354457

Tabela III.14 -2 - Condicionantes afetadas pela construção do Acesso Rodoviário

CONDICIONANTES ÁREAS EM M2		DOMÍNIO PÚBLICO HÍDRICO (DPH)	ZONA DE PROTEÇÃO ESPECIAL (ZPE) – PTZPE0010	SÍTIO DE IMPORTÂNCIA COMUNITÁRIA (SIC) – PTCON0009	RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL (RAN)	ÁREA DE PROTEÇÃO ALARGADA A CAPTAÇÕES DE ÁGUA	ÁREA DE PROTEÇÃO INTERMÉDIA A CAPTAÇÕES DE ÁGUA	SERVIDÃO MILITAR - ÁREA DE DEFESA NACIONAL	SERVIDÃO MILITAR - 1A. ZONA DE PROTEÇÃO À BA6	SERVIDÃO MILITAR - 2A. ZONA DE PROTEÇÃO À BA6	TOTAL
Troço comum	Área Intervencionada	1081			26698	93723	2317	21459	85783	0	231061
	Acesso				10324	44767	1611	14093	30674		101470
	Acesso (Seixalinho)	1081				10823		1217	21721		34841
	Aterro				16334	37820	706	6149	33076		94085
	Escavação					157			157		313
	Obra de Arte/Acesso					47			47		94
	Obra de Arte/Aterro				41	53			53		148
	Tabuleiro OA/Aterro					55			55		110
	Área Não Intervencionada	183			8491	49012	3359	5606	49679	0	116330
	Áreas interiores aos ramos dos nós					8858		635	8223		17716
	Anel interior (Rotunda)					1954	153		1954		4060
	Faixa de Expropriação	183			7169	29913	3206	4970	31215		76657
	Obra de Arte				163	834			834		1830
	Tabuleiro OA				1159	7454			7454		16066
	Total	1265			35189	142735	5676	27065	135462	0	347392
Troço base	Área Intervencionada	0	492	35	125856	184653	0	0	23546	233330	567913
	Acesso		492	35	72471	101895			13726	140619	329239
	Aterro				50270	77353			9665	85721	223008
	Edifícios Portagem				857	857				857	2570
	Escavação					520			53	467	1041
	Obra de Arte/Acesso				144	285				339	768
	Obra de Arte/Aterro				190	562			102	381	1235
	Passeio				1003	895				3997	5894
	Tabuleiro OA/Aterro				922	2286				950	4158
	Área Não Intervencionada	0	382	360	29201	73122	0	0	14259	79803	197126
	Áreas interiores aos ramos dos nós				3740	15140			3282	14414	36576
	Anel interior (Rotunda)					4199			4199	903	9301
	Faixa de Expropriação		382	360	24584	47965			6324	63312	142926
	Obra de Arte				136	734			41	151	1063
	Tabuleiro OA				740	5084			413	1023	7259
	Total	0	875	395	155057	257774	0	0	37805	313133	765040
Troço altern.	Área Intervencionada	0	492	35	85478	74793	0	0	22786	235160	418744
	Acesso		492	35	55189	48900			13111	152295	270021
	Aterro				28345	24082			9062	73409	134899
	Edifícios da Portagem				354					950	1305
	Escavação				79	463			68	1061	1670
	Obra de Arte/Acesso				38	107				343	488
	Obra de Arte/Aterro				23	124			52	482	680
	Passeio				1174					3001	4175
	Passeio/OA									387	387
	Tabuleiro OA/Aterro				276	1260			494	3374	5403
	Área Não Intervencionada	0	382	360	0	33490	24417	0	14749	79828	153229
	Áreas interiores aos ramos dos nós					11411	4911		3455	28094	47871
	Anel interior (Rotunda)					4199			4199	903	9301
	Faixa de Expropriação		382	360		17054	19506		6504	50169	93978
	Obra de Arte					77			53	148	279
	Tabuleiro OA					749			538	514	1800
	Total	0	875	395	85478	108426	24417	0	37536	315132	572257

Tabela III.14 -3 - Áreas que podem integrar a REN afetadas pela construção do Acesso Rodoviário

	ÁREAS QUE PODEM INTEGRAR A REN ÁREAS EM M2	CARTOGRAFIA DOS SISTEMAS PRODUZIDA NO ÂMBITO DO EIA - ÁREAS DE RECARGA DE AQUIFEROS (FORA DA FAIXA DE PROTEÇÃO)	SAPAIS E FAIXA DE PROTEÇÃO	TOTAL
Troço comum	Área Intervencionada	94791	4132	98923
	Acesso	44372		44372
	Acesso (Seixalinho)	12524	3801	16324
	Aterro	37583	331	37914
	Escavação	157		157
	Obra de Arte/Acesso	47		47
	Obra de Arte/Aterro	53		53
	Tabuleiro OA/Aterro	55		55
	Área Não Intervencionada	50314	1751	52065
	Áreas interiores aos ramos dos nós	8858		8858
	Anel interior (Rotunda)	1954		1954
	Faixa de Expropriação	31215	1751	32966
	Obra de Arte	834		834
	Tabuleiro OA	7454		7454
	Total	145105	5883	150988
Troço base	Área Intervencionada	251352		251352,2
	Acesso	133361		133361
	Aterro	108932		108932
	Edifícios Portagem	857		857
	Escavação	520		520
	Obra de Arte/Acesso	339		339
	Obra de Arte/Aterro	612		612
	Passeio	4891		4891
	Tabuleiro OA/Aterro	1839		1839
	Área Não Intervencionada	110892		110892
	Áreas interiores aos ramos dos nós	17696		17696
	Anel interior (Rotunda)	5102		5102
	Faixa de Expropriação	82263		82263
	Obra de Arte	741		741
	Tabuleiro OA	5090		5090
	Total	362244		362244
Troço alternativo	Área Intervencionada	208151		208151
	Acesso	120650		120650
	Aterro	77613		77613
	Edifícios da Portagem	950		950
	Escavação	1129		1129
	Obra de Arte/Acesso	196		196
	Obra de Arte/Aterro	519		519
	Passeio	3001		3001
	Passeio/OA	387		387
	Tabuleiro OA/Aterro	3706		3706
	Área Não Intervencionada	88600		88600
	Áreas interiores aos ramos dos nós	27674		27674
	Anel interior (Rotunda)	5102		5102
	Faixa de Expropriação	54586		54586
	Obra de Arte	187		187
	Tabuleiro OA	1051		1051
	Total	296752		296752