

## ANEXO 01 – QUADRO SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DE IMPACTES SOBRE O PATRIMÓNIO DOCUMENTADO NA ÁREA DE INCIDÊNCIA DO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DA VEIGA

Oc.	Designação	Coordenadas	Categoria Tipologia Cronologia	Relação com as unidades de projeto	Avaliação de Impactes
1	Ponte da estrada municipal 632	41°13'8.20"N 7°18'38.85"W	Património Arquitectónico Ponte Contemporâneo	Integrado no bloco de rega da Veiga A 5 metros da conduta CP, pk 0+500	Negativo Direto Permanente Provável Local Imediato Irreversível Significativo Magnitude elevada
2	Ponte de Marzagão	41°12'48.36"N 7°19'8.64"W	Património Arquitectónico Ponte Contemporâneo	Integrado no bloco de rega da Veiga A 3 metros de conduta de rega C1, PK 0+300	Negativo Direto Permanente Provável Local Imediato Irreversível Significativo Magnitude elevada
3	Igreja S. João Baptista	41,123942 - 7,19789	Arquitetura Religiosa Igreja Séc. XVI	Integrado no bloco de rega da Veiga	Negativo Indireto Temporário Improvável Local Imediato Reversível Pouco significativo Magnitude reduzida
4	Cruzeiro da R. da Pereira	41°12'39.49"N 7°19'18.07"W	Arquitetura Religiosa Cruzeiro Indeterminado	Integrado no bloco de rega da Veiga	Negativo Indireto Temporário Improvável Local Imediato Reversível Pouco significativo Magnitude reduzida

Oc.	Designação	Coordenadas	Categoria Tipologia Cronologia	Relação com as unidades de projeto	Avaliação de Impactes
5	Alminha S. João Baptista	41°12'41.18"N 7°19'18.26"W	Arquitetura Religiosa  Alminha Contemporâneo	Integrado no bloco de rega da Veiga	Negativo Indireto Temporário Improvável Local Imediato Reversível Pouco significativo Magnitude reduzida
6	Ponte do Galego	41,213000 -7,324681	Arquitetura Civil  Ponte Romano; Idade Média; Moderno;	Integrado no bloco de rega da Veiga, nó de ligação da C1 pk 0+900) com a C1.1 (pk 0+000)	Negativo Direto Permanente Certo Local Imediato Irreversível Significativo Magnitude elevada
7	Casa de apoio agrícola	41°12'48.56"N 7°19'30.00"W	Arquitetura Civil  Casa Indeterminado	Integrado no bloco de rega da Veiga, C1, pk 0+050	Negativo Direto Permanente Certo Local Imediato Irreversível Significativo Magnitude elevada
8	Ruínas da Igreja S. João Baptista	41°12'17.11"N 7°18'13.56"W	Património Arquitetónico –  Religioso  Capela Séc. XI? / XV	Integrado na área de estudo	Positivo Indireto Temporário Improvável Local Imediato Reversível Pouco significativo Magnitude reduzida
9	Castelo de Ansiães	41,203051 / -7,305764	Património Arquitetónico - Militar  Castelo Medieval Cristão; Calcolítico; Idade do Bronze; Alta Idade Média; Moderno	Integrado na área de estudo	Positivo Indireto Temporário Improvável Local Imediato Reversível Pouco significativo Magnitude reduzida

Oc.	Designação	Coordenadas	Categoria Tipologia Cronologia	Relação com as unidades de projeto	Avaliação de Impactes
10	Ruínas da igreja de Ansiães	41.202306, -7.304041	Património Arquitetónico – Religioso Igreja Séc. XIII	Integrado na área de estudo	Positivo Indireto Temporário Improvável Local Imediato Reversível Pouco significativo Magnitude reduzida
11	Igreja de Selores	41,206810 -7,297549	Arquitetura Religiosa Igreja/Ruina Indeterminado	Integrado no bloco de rega da Veiga	Positivo Indireto Temporário Improvável Local Imediato Reversível Pouco significativo Magnitude reduzida
12	Casa de Selores	41.205909 -7.294523	Património Arquitetónico – Residencial Solar Séc. XVII/XVIII	Integrado no bloco de rega da Veiga	Negativo Indireto Temporário Improvável Local Imediato Reversível Pouco significativo Magnitude reduzida
13	Alminha de S. Caetano	41°12'17.52"N 7°17'36.88"W	Património Arquitetónico – Religioso Alminha Indeterminado	Integrado no bloco de rega da Veiga. 27 metros da C4, pk 0+200	Negativo Indireto Temporário Improvável Local Imediato Reversível Pouco significativo Magnitude reduzida
14	Estrutura	41°12'22.27"N 7°17'30.27"W	Património Edificado ?? Indeterminado	Integrado no bloco de rega da Veiga, C4, pk 3+950	Negativo Direto Permanente Certo Local Imediato Irreversível Significativo Magnitude elevada

Oc.	Designação	Coordenadas	Categoria Tipologia Cronologia	Relação com as unidades de projeto	Avaliação de Impactes
15	Igreja Paroquial de S. Gregório	41°12'13.51"N 7°17'34.22"W	Património Arquitetónico – Religioso  Igreja Séc XVII/XVIII	Integrado no bloco de rega da Veiga	Positivo Indireto Temporário Improvável Local Imediato Reversível Pouco significativo Magnitude reduzida
16	Capela de Santo António	41°11'57.56"N 7°17'37.07"W	Arquitetura Religiosa  Capela  Idade Média	Integrado no bloco de rega da Veiga	Positivo Indireto Temporário Improvável Local Imediato Reversível Pouco significativo Magnitude reduzida
17	Casa senhorial de Alganhafres e capela de S. António	41°11'58.91"N 7°17'28.73"W	Arquitetura Civil  Casa senhorial com capela  1789	Integrado no bloco de rega da Veiga	Positivo Indireto Temporário Improvável Local Imediato Reversível Pouco significativo Magnitude reduzida
18	Ruína	41°11'55.36"N 7°17'20.09"W	Arquitetura Civil  Ruína  Indeterminado	Integrado no bloco de rega da Veiga, CP, pk 5+590	Negativo Direto Permanente Certo Local Imediato Irreversível Significativo Magnitude elevada
19	Fonte, Caminho Rural e ponte	41°11'33.85"N 7°17'46.51"W	Arquitetura civil e etnográfica  Fonte, Caminho, Ponte Contemporâneo	Integrado no bloco de rega da Veiga, C11, pk 0+840	Negativo Direto Permanente Certo Local Imediato Irreversível Significativo Magnitude elevada

Oc.	Designação	Coordenadas	Categoria Tipologia Cronologia	Relação com as unidades de projeto	Avaliação de Impactes
20	Ponte	41°11'29.78"N 7°17'48.11"W	Arquitetura civil Ponte Contemporâneo	Integrado no bloco de rega da Veiga, C11, pk 0+950	Negativo Direto Permanente Certo Local Imediato Irreversível Significativo Magnitude elevada
21	Ponte e calçada	41°11'11.02"N 7°17'46.47"W	Arquitetura civil Ponte, calçada Contemporâneo	Integrado no bloco de rega da Veiga, C11, pk 1+550	Negativo Direto Permanente Provável Local Imediato Irreversível Significativo Magnitude elevada
22	Fonte do Gricho	41°11'32.00"N 7°18'3.91"W	Arquitetura civil Fonte Contemporâneo	Integrado no bloco de rega da Veiga	Negativo Indireto Temporário Pouco provável Local Imediato Reversível Pouco significativo Magnitude reduzida
23	Igreja Paroquial de Santa Eufémia de Lavandeira	41.193463, -7.300845	Património Arquitetónico – Religioso Igreja Séc. XVII/XVIII	Integrado no bloco de rega da Veiga	Negativo Indireto Temporário Pouco provável Local Imediato Reversível Pouco significativo Magnitude reduzida
24	Ponte	41°11'23.98"N 7°17'13.20"W	Arquitetura civil Ponte Contemporâneo	Integrado no bloco de rega da Veiga, CP, pk 6+830	Negativo Direto Permanente Certo Local Imediato Irreversível Significativo Magnitude elevada

Oc.	Designação	Coordenadas	Categoria Tipologia Cronologia	Relação com as unidades de projeto	Avaliação de Impactes
25	Casa de apoio agrícola	41°11'14.43"N 7°17'6.49"W	Arquitetura civil Casa agrícola Contemporâneo	Integrado no bloco de rega da Veiga	Negativo Indireto Permanente Pouco provável Local Imediato Reversível Pouco significativo Magnitude reduzida
26	Alminha	41°10'56.79"N 7°16'48.52"W	Arquitetura Religiosa Alminha Contemporâneo	Integrado no bloco de rega da Veiga	Negativo Indireto Permanente Pouco provável Local Imediato Reversível Pouco significativo Magnitude reduzida
27	Igreja Matriz da Beira Grande	41,11633 - 7,164217	Arquitetura Religiosa Igreja Idade Média	Integrado no bloco de rega da Veiga	Negativo Indireto Permanente Pouco provável Local Imediato Reversível Pouco significativo Magnitude reduzida
28	Igreja de São Sebastião	41,12206 - 7,155626	Arquitetura Religiosa Igreja Idade Média	Integrado no bloco de rega da Veiga	Negativo Indireto Permanente Pouco provável Local Imediato Reversível Pouco significativo Magnitude reduzida
29	Alminha e mó	41°11'30.41"N 7°16'5.16"W	Arquitetura civil Alminha e mó Contemporâneo	Integrado no bloco de rega da Veiga, a 17 metros da C9-2-3, pk 0+025	Negativo Indireto Permanente Improvável Local Imediato Irreversível Pouco significativo Magnitude reduzida

Oc.	Designação	Coordenadas	Categoria Tipologia Cronologia	Relação com as unidades de projeto	Avaliação de Impactes
30	Casa de apoio agrícola	41°11'32.37"N 7°16'17.90"W	Arquitetura civil Casa de apoio agrícola Contemporâneo	Integrado no bloco de rega da Veiga 47 metros da C9-2, pk 0+850	Negativo Indireto Permanente Improvável Local Imediato Irreversível Pouco significativo Magnitude reduzida
31	Casa de apoio agrícola e tanque	41°11'36.38"N 7°16'22.60"W	Arquitetura civil Casa de apoio agrícola Contemporâneo	Integrado no bloco de rega da Veiga 5 metros da C9-2, pk 0+690	Negativo Direto Permanente Provável Local Imediato Irreversível Pouco significativo Magnitude reduzida