



Fot. 1 – Vista geral do traçado entre os Apoios 138 e 139.



Fot. 2 – Encosta onde se desenvolve o traçado com coberto vegetal arbóreo denso.



Fot. 3 – Outra vista da mesma encosta.



Fot. 4 – Vista geral do desenvolvimento do traçado, numa área de vegetação arbustiva.



Fot. 5 – Traçado entre os Apoios 148 e 149, com coberto vegetal denso.



Fot. 6 – Área do corredor onde surgem afloramentos graníticos.



Fot. 7 – Vista geral da parte final do traçado com vegetação arbórea e arbustiva.



Fot. 8 – OP1 "Culmeal", estrutura em pedra seca, típica deste território.



Fot. 9 – OP6 “Fundengos”.



Fot. 10 – OP2 “Caminho do Souto”.



Fot.11 – OP5 “Culmeal”, caminho tradicional.



Fot. 12 – “Alminha do Souto”, estrutura que marca a vivência religiosa das populações.