RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

INTRODUÇÃO

O relatório fotográfico tem como objectivo documentar fotograficamente e de uma forma mais ou menos pormenorizada a área envolvente às vias rodoviárias propostas.

Este relatório é constituído por um desenho que integra as soluções consideradas no qual se referenciam as fotografias documentadas. As fotografias ajudam a visualizar a área em estudo.

Todas as fotografias estão numeradas no desenho encontrando-se inscritos os números e a orientação de cada fotografia.

Fotografia 1- Início das alternativas B2, 1, 2 e 3

Fotografia 2- Rotunda das Alternativas B2 e 1 do Nó de Vilar de Mouros, ligação à EM517 na direcção de France

Fotografia 3– pk 2+000 das alternativas B2 e 1 e pk 1+500 das alternativas 2 e 3, com a Serra de Gois em primeiro plano

Fotografia 4– Serra de Gois na zona do pk 2+350 da alternativa B2 e 1 e pk 1+850 da alternativa 2 e 3

Fotografia 5– pk 3+000 da alterernativa B2 e pk 2+450 da alternativa 3 na meia encosta, com a veiga de Vilar de Mouros em primeiro plano e Gois Pequeno ao fundo

Fotografia 6– Urbanização existente perto do pk 3+250 da alternativa B2 e pk 2+700 da alternativa 3, na zona da Quinta do Crasto

Fotografia 7– Capela do S. do Calvário, junto do pk 3+450 da alternativa B2 e pk 2+900 da alternativa 3

Fotografia 8– Habitações existentes junto do final das alternativas B2 e 3 (cerca do pk 4+000 da alternativa B2 e pk 3+500 da alternativa 3)

Fotografia 9 – Final das alternativas B2 e 3 no Nó com a EN13

Fotografia 10 – pk 4+000 da alternativa 1 e pk 2+500 da alternativa 2 junto da Capela de Boavista e do Campo de Futebol de Lanhelas

Fotografia 11– pk 3+900 da alternativa 1 e pk 3+400 da alternativa 2, junto ao sítio do Cruzeiro Velho

Fotografia 12 – pk 4+000 da alternativa 1 e pk da alternativa 2, perto da Capela de S. Martinho

Fotografia 13 – Nó de Gouvim no final das alternativas 1 e 2