

## Modelo de Ficha Resumo que acompanha o Relatório de Monitorização

### Parte A

#### Dados Gerais do Relatório

Denominação do RM <sup>(a)</sup>	RM_AS_201604_PA_GP_Lt1	
Empresa ou entidade que elaborou o RM	Ecovisão – Tecnologias do Meio Ambiente, Lda	
Data emissão do RM	2016/ 04 / 29	Relatório Final <sup>(b)</sup> <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Período de Monitorização a que se reporta o RM	2015	

#### Identificação do Proponente, da Autoridade de AIA e da Entidade Licenciadora

Proponente	Instituto de Estradas de Portugal	
Autoridade de AIA	<input checked="" type="checkbox"/> Agência Portuguesa do Ambiente <input type="checkbox"/> Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional _____	
Entidade Licenciadora	Instituto de Estradas de Portugal	

#### Dados do Projeto

Designação <sup>(c)</sup>	IP4 – SENDIM/VIA NORTE E VRI – NÓ DO AEROPORTO/IP4 (ESTUDO PRÉVIO) E IP4 – VIA NORTE/ÁGUAS SANTAS (GEOMETRIA DE TRAÇADO).
Procedimento de AIA	AIA N.º 986
Procedimento de RECAPE <sup>(d)</sup>	N/A
Nº de Pós-avaliação <sup>(e)</sup>	125
Áreas Sensíveis <sup>(f)</sup>	Não
Principais características do Projeto e projetos associados <sup>(g)</sup>	Projeto Rodoviário com perfil de autoestrada 2x4 vias.


#### Fatores ambientais considerados no Relatório de Monitorização <sup>(h)</sup>

<input type="checkbox"/> Socioeconomia	<input type="checkbox"/> Solos/uso de solos	<input type="checkbox"/> Paisagem	<input type="checkbox"/> Património
<input type="checkbox"/> Qualidade do Ar	<input type="checkbox"/> Flora/Vegetação	<input type="checkbox"/> Fauna	<input checked="" type="checkbox"/> Ruído
<input type="checkbox"/> Recursos Hídricos	<input type="checkbox"/> Outro _____		

Parte B			
RM_AS_201604_PA_GP_Lt1			
Dados do Relatório de Monitorização por Fator Ambiental			
Fator Ambiental <sup>(2)</sup> - Ambiente Sonoro			
Versão em Vigor do Programa de Monitorização <sup>(3)</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> DIA <input type="checkbox"/> DCAPE <input type="checkbox"/> _____ / / ____		
Objetivos da Monitorização <sup>(4)</sup>	1. Determinação dos níveis de ruído verificado na envolvente do traçado, através do cálculo dos indicadores de ruído $L_{den}$ e $L_n$		
	2. Avaliação do cumprimento dos Limites Legais, especificados no Regulamento Geral de Ruído		
	3. Avaliação da eficácia das Medidas de Minimização Implementadas.		
	4. N/A		
	5. N/A		
(...) N/A			
Fase do Projeto <sup>(5)</sup>	<input type="checkbox"/> Pré-construção <input type="checkbox"/> Construção <input checked="" type="checkbox"/> Exploração <input type="checkbox"/> Desativação		
Período da Monitorização	Julho Setembro Novembro Dezembro		
Parâmetros, N.º de Pontos e Periodicidade de Amostragem	Parâmetros	N.º de Pontos de Amostragem <sup>(6)</sup>	Periodicidade
	$L_d$	31	Quinquenal
	$L_e$	31	Quinquenal
	$L_n$	31	Quinquenal
	$L_{den}$	31	Quinquenal
Principais Resultados da Monitorização <sup>(7)</sup> Desconformidade dos pontos P1,P7, P8, P9 P10, P11, P12, P14, P16, P17, P19, P20, P23, P26, P27, P28, P29 e P30.			

CONCLUSÕES	
Eficácia das condicionantes e medidas de minimização e compensação <sup>(8)</sup>	Não é possível aferir sobre a eficácia das medidas de minimização implementadas junto dos recetores desconformes, devido à ausência de dados de referência atualizados.
Proposta de novas medidas, alteração ou suspensão de medidas <sup>(9)</sup>	N/A
Recomendações <sup>(10)</sup>	Continuidade do acompanhamento da evolução do ambiente sonoro junto dos pontos P1,P7, P8, P9, P10, P11, P12, P14, P16, P17, P19, P20, P23, P26, P27, P28, P29 e P30.
Conclusões globais para o caso de RM Final <sup>(11)</sup>	Os pontos que apresentam desconformidades, relativamente aos valores limite expressos na legislação em vigor, serão acompanhados adequadamente. Através da avaliação do ruído nos pontos P10LAE, P15LAE e P19LAE foi possível verificar que o local já se encontra sob grande pressão sonora, unicamente com a contribuição da fonte residual.
Proposta de Programa de Monitorização	<input checked="" type="checkbox"/> Manutenção
	<input type="checkbox"/> Alteração <sup>(12)</sup>
	1.
	2.
	3.
	(...)
	<input type="checkbox"/> Cessação
	<b>Fundamentos que sustentam a proposta <sup>(13)</sup></b>
1. Registo de Pontos desconformes.	
2. Manutenção da periodicidade de quinquenal.	
3. N.A	
(...) N.A	

Data 2016/05/04

  
Assinatura do responsável

