



Foto 1—Acesso e vala de cabos



Foto 2—Acesso e vala de cabos





Foto 3—Acesso (talude) vista do AG



Foto 4—Acesso (talude) - vista para o AG





Foto 5—Vala de cabos



Fotos 6 e 7—Acesso com talude, vista do AG





Foto 8—Plataforma aerogerador

Foto 9—Plataforma aerogerador



Foto 10—Presença de herbáceas na plataforma do aerogerador







Fotos 11, 12 , 13 —Talude da plataforma com presença de herbáceas e sem sinais de erosão







Foto 14—Local de estaleiro





Fotos 15, 16—Herbáceas presentes no solo, nas áreas em recuperação

