


Relatório de Demonstração do Cumprimento da DIA (RD CD)

Registo Fotográfico – Fase de execução da obra (1º Semestre)






Caminhos/ acessos nas imediações da área do projeto (Apoios 19 e 35)



Limpeza e decapagem dos solos nas áreas de intervenção



Pargas de terra vegetal (Apoios 10 e 56)






Local de armazenamento de solos contaminados em estaleiro



Estacionamento das máquinas e viaturas em estaleiro



Manutenção das zonas de saída de veículos para a via pública (Apoios 15 e 41-43)



Marcação da emissão sonora em equipamentos de trabalho