

RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	1	Topónimo (origem)	Mealha		CMP	587
Coordenadas X	186677	Y	35546	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 80
Distrito	Faro	Concelho	Silves	Freguesia	São Bartolomeu de Messines	
Categoria	Arquitectónico	Civil	Tipologia	Casal	Foto	1
Cronologia	Contemporâneo	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Cabeço	Xistos	Inserção na Paisagem	Diluído		
Coberto Vegetal	Mato rasteiro	Uso do solo	Agrícola	Conservação	Mau	
Ameaças	Florestação	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☒ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado					
Descrição	A localização da coordenada aponta para uma zona de vale com pasto que coincide com o AP 80. O local para esta localização corresponde a uma planície sem ocorrências. A foto do EIA não se assemelha com nada do que está actualmente na envolvente. Esta foto foi utilizada igualmente na descrição de outros sítios como o L5(?). O mais parecido que identificamos no terreno com a descrição do EIA poderão ser as casas da aldeia do Gavião. Junto ao AP 81, existe um aglomerado habitacional composto por uma casa de habitação e um anexo adossado em alvenaria de xisto que se encontra em ruína. Apesar de não termos encontrado o poço ou nora que surge referido na descrição do EIA é o sítio que mais se assemelha com a descrição e mais perto do AP 81.					
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações	Corresponde à ocorrência S2 do Estudo Prévio / número 2 da Pesquisa Documental		
Arqueólogo Responsável	Ricardo Silva e Sara Almeida					
Fonte de Informação	EIA da SE do "Sotavento Algarvio" e Linhas da RNT associadas, incluindo interligação com a REE					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	Não aplicável

Acção que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte

☐ Sim
☒ Não
☐ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

☐ Sim
☒ Não
☐ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte

Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Não se propõem medidas de minimização

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Não se propõem medidas de minimização



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	2	Topónimo (origem)	Pissara	CMP	587
Coordenadas X	187862	Y	36608	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio
				Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 87	
Distrito	Faro	Concelho	Silves	Freguesia	São Bartolomeu de Messines
Categoria	Etnográfico	Agrícola	Tipologia	Casal	Foto
				2	
Cronologia	Contemporâneo	Espólio			
Contexto Geomorfológico	Cabeço	Xistos	Inserção na Paisagem	Destacado	
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Baldio	Conservação	Em Perigo
Ameaças	Vandalismo	Estatuto de Protecção	Sem Protecção		
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☒ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado				
Descrição	A coordenada apresentada pelo EIA registava erro de cerca de 80m. À descrição existente: «Pequeno núcleo habitacional tipo monte, composto por casa de habitação de planta rectangular, construída em alvenaria de xisto, já sem cobertura e respectivos anexos agrícolas. O conjunto encontra-se em ruínas» deverá acrescentar-se que apenas parte do edifício (anexo) se encontra em ruínas.				
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações	Corresponde à ocorrência S3 do Estudo Prévio / número 5 da Pesquisa Documental	
Arqueólogo Responsável	Ricardo Silva e Sara Almeida				
Fonte de Informação	EIA da SE do "Sotavento Algarvio" e Linhas da RNT associadas, incluindo interligação com a REE				

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 200 m do AP 87

Ação que induz impacto

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Ocorrência de Impacte

☐ Sim
☒ Não
☐ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Avaliação de Impactes

Ação que induz impacto

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.


Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Medidas de Minimização

Medidas

Não se propõem medidas de minimização

Sinalização e Conservação caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m. Registo, em caso de necessidade de destruição.



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	3	Topónimo (origem)	Pissarra 1	CMP	587
Coordenadas X	188041	Y	36804	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio
				Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 88	
Distrito	Faro	Concelho	Silves	Freguesia	São Bartolomeu de Messines
Categoria	Arqueológico (?)		Tipologia	Mamoa (?)	Foto
					3
Cronologia	Neo-Calcolítico (?)	Espólio			
Contexto Geomorfológico	Cumeada	Xistos	Inserção na Paisagem	Diluído	
Coberto Vegetal	Mato rasteiro	Uso do solo	Florestal	Conservação	Mau
Ameaças	Florestação	Estatuto de Protecção	Sem Protecção		
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☐ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☒ Indeterminado				
Descrição	Montículo de pedras de xisto de pequeno e médio porte e algum quartzo com 6m de diâmetro, que se encontra desgastado lateralmente no sentido da lava. Poderá, eventualmente, corresponder a um pequeno <i>tumulus</i> (?). Localiza-se no topo de pequena cumeada, junto a pequena portela de acesso do vale para o rio. Junto ao apoio 88 e na linha natural de acesso a este. Correlaciona-se com a ocorrência 4.				
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações		
Arqueólogo Responsável	Ricardo Silva e Mário Chambino				
Fonte de Informação	Prospecção				

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 15 m do Apoio 88

Ação que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte

☒ Sim
☐ Não
☐ N. d.

Fase **Construção** Natureza **Negativo** Duração **Permanente**
 Magnitude **Média** Tipo **Directo** Probabilidade **Provável**

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase **Construção** Natureza **Indeterminado** Duração **Indeterminado**
 Magnitude **Indeterminada** Tipo **Indeterminado** Probabilidade **Indeterminado**

Ação que induz impacte

Medidas de Minimização


Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Registo / Sinalização / Conservação.
Sondagem arqueológica em caso de necessidade de destruição

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Registo / Sinalização / Conservação.
Sondagem arqueológica em caso de necessidade de destruição



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	4	Topónimo (origem)	Pissarra 2	CMP	587
Coordenadas X	188050	Y	36824	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio
				Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 88	
Distrito	Faro	Concelho	Silves	Freguesia	São Bartolomeu de Messines
Categoria	Arqueológico (?)		Tipologia	Mamoia (?)	Foto
					4
Cronologia	Neo-Calcolítico (?)	Espólio			
Contexto Geomorfológico	Cumeada	Xistos	Inserção na Paisagem	Diluído	
Coberto Vegetal	Mato rasteiro	Uso do solo	Florestal	Conservação	Mau
Ameaças	Florestação	Estatuto de Protecção	Sem Protecção		
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☐ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☒ Indeterminado				
Descrição	Montículo de pedras de xisto de pequeno e médio porte e algum quartzo com 6m de diâmetro, que se encontra desgastado lateralmente no sentido da lavra (40cm de altura do amontoado). Poderá ser um pequeno <i>tumulus</i> (?). Alguns blocos de xisto estão compactados com terra. Nota-se ainda a presença de algumas pedras em cutelo quase totalmente enterradas (afloramento ?). Localiza-se no topo de pequena de cumeada, junto a pequena portela de acesso do vale para o rio. Junto ao apoio 88 e na linha natural de acesso a este. Correlaciona-se com a ocorrência 3.				
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações		
Arqueólogo Responsável	Ricardo Silva e Mário Chambino				
Fonte de Informação	Prospecção				

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 5 m do Apoio 88

Acção que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte

- ☒ Sim
☐ Não
☐ N. d.

Fase **Construção** Natureza **Negativo** Duração **Permanente**
 Magnitude **Média** Tipo **Directo** Probabilidade **Provável**

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

- ☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase **Construção** Natureza **Indeterminado** Duração **Indeterminado**
 Magnitude **Indeterminada** Tipo **Indeterminado** Probabilidade **Indeterminado**

Acção que induz impacte

Medidas de Minimização


Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Registo / Sinalização / Conservação.
Sondagem arqueológica em caso de necessidade de destruição

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Registo / Sinalização / Conservação.
Sondagem arqueológica em caso de necessidade de destruição



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	5	Topónimo (origem)	Fernão Lopes		CMP	587
Coordenadas X	190563	Y	37086	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 94
Distrito	Faro	Concelho	Silves	Freguesia	São Bartolomeu de Messines	
Categoria	Etnográfico	Agrícola	Tipologia	Casal Rústico	Foto	5
Cronologia	Contemporâneo	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Arriba	Xistos	Inserção na Paisagem	Diluído		
Coberto Vegetal	Mato rasteiro	Uso do solo	Florestal	Conservação	Mau	
Ameaças	Florestação	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☒ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado					
Descrição	Ruína de estrutura rectangular com alinhamentos em pedra de xisto com terra de permeio, sem qualquer paramento. Ainda se conservam o arranque de alguns panos de parede. Área de dispersão 20mx10m. Atesta-se a presença de algumas telhas de canudo. Valor e cronologia indeterminada.					
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente			Observações		
Arqueólogo Responsável	Ricardo Silva e Mário Chambino					
Fonte de Informação	Prospecção					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 10 m do Apoio 94

Ação que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte

☒ Sim
☐ Não
☐ N. d.

Fase Construção

Natureza Negativo

Duração Permanente

Magnitude Reduzida

Tipo Directo

Probabilidade Provável

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

☐ Sim
☐ Não
☐ N. d.

Fase Construção

Natureza Indeterminado

Duração Indeterminado

Magnitude Indeterminada

Tipo

Indeterminado

Probabilidade Indeterminado

Ação que induz impacte

Medidas de Minimização


Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Sinalização e Conservação.
Registo, em caso de necessidade de destruição.

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Sinalização e Conservação caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m. Registo, em caso de necessidade de destruição.



Ficha de Sítio

N.º	6	Topónimo (origem)	Casa Velha	CMP	587
Coordenadas X	194043	Y	37359	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio
				Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 103	
Distrito	Faro	Concelho	Silves	Freguesia	São Bartolomeu de Messines
Categoria	Etnográfico	Civil	Tipologia	Casal	Foto
				6	
Cronologia	Contemporâneo	Espólio			
Contexto Geomorfológico	Cabeço	Xistos	Inserção na Paisagem	Destacado	
Coberto Vegetal	Mato rasteiro	Uso do solo	Baldio	Conservação	Bom
Ameaças	Vandalismo	Estatuto de Protecção	Sem Protecção		
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☒ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado				
Descrição	A descrição do EIA caracteriza o sítio em 2006 como «Pequeno núcleo habitacional tipo monte, composto por casa de habitação de planta rectangular com dois corpos. Construída em alvenaria de xisto, possui telhado de duas águas e cobertura de telha portuguesa. Actualmente os anexos agrícolas encontram-se em ruína não possuindo já cobertura. O conjunto integra ainda uma fonte» A realidade registada actualmente indicia que a casa de habitação parece agora ser utilizada como anexo agrícola, estando agora em boas condições - com porta metálica trancada e com gradeamento nas janelas. O anexo rústico que se adossa àquela estrutura é que está em ruínas. Composto por alvenaria de xisto, apresenta uma empena divisória interior (pelo vértice da cobertura) em taipa. A caracterização da estrutura como fonte pode suscitar diversas interpretações.				
Fiabilidade da Observação	☒ Boa ☐ Razoável ☐ Insuficiente		Observações	Corresponde à ocorrência S4 do Estudo Prévio . E ao número 8 da Pesquisa Documental	
Arqueólogo Responsável	Ricardo Silva e Sara Almeida				
Fonte de Informação	EIA da SE do "Sotavento Algarvio" e Linhas da RNT associadas, incluindo interligação com a REE				

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 105 m do AP 103

Acção que induz impacto

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte

☐ Sim
☒ Não
☐ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Acção que induz impacto

Medidas de Minimização


Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Não se propõem medidas de minimização

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Sinalização e Conservação caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m. Registo, em caso de necessidade de destruição.



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	7	Topónimo (origem)	Calvário	CMP	587
Coordenadas X	195881	Y	37687	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio
				Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 106	
Distrito	Faro	Concelho	Loulé	Freguesia	Alte
Categoria	Etnográfico	Civil	Tipologia	Marco de propriedade	Foto
		7			
Cronologia	Contemporâneo	Espólio			
Contexto Geomorfológico	Cabeço	Xistos	Inserção na Paisagem	Destacado	
Coberto Vegetal	Mato rasteiro	Uso do solo	Florestal	Conservação	Bom
Ameaças	Vandalismo	Estatuto de Protecção	Sem Protecção		
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☒ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado				
Descrição	Marco de propriedade paralelepípedo executado em calcário com as seguintes dimensões: largura comprimento espessura No topo frontal apresenta a inscrição JB.				
Fiabilidade da Observação	☒ Boa ☐ Razoável ☐ Insuficiente		Observações		
Arqueólogo Responsável	Vítor Dias e Sara Almeida				
Fonte de Informação	Prospecção				

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 110 m do AP 106

Acção que induz impacto

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte
☐ Sim
☒ Não
☐ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Ocorrência de Impacte
☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Medidas de Minimização

Acção que induz impacto


Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Não se propõem medidas de minimização

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Sinalização / Conservação *in situ*, caso qualquer frente de obra se situe a menos de 50 m



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	8	Topónimo (origem)	Monte de Cima 3		CMP	587
Coordenadas X	196927	Y	37693	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 108
Distrito	Faro	Concelho	Loulé	Freguesia	Alte	
Categoria	Etnográfico	Agrícola	Tipologia	Casal	Foto	8
Cronologia	Contemporâneo	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Encosta	Xistos	Inserção na Paisagem	Diluído		
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Baldio	Conservação	Mau	
Ameaças	Abandono	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☒ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado					
Descrição	O EIA de 2006 descreve o sítio como «Conjunto formado por casa de habitação de um só andar com planta rectangular, construído em alvenaria de xisto, poço circular construído no mesmo material e muros de delimitação de campos agrícolas na margem do Barranco da Soalheira». O mesmo local registou coordenadas diferentes agora apresentadas, estando inclusive fora da AII. De referir que a cobertura do telhado ruíu.					
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações	Corresponde à ocorrência L3 do Estudo Prévio . E ao número 9 da Pesquisa Documental		
Arqueólogo Responsável	Ricardo Silva e Sara Almeida					
Fonte de Informação	EIA da SE do "Sotavento Algarvio" e Linhas da RNT associadas, incluindo interligação com a REE					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 450 m do AP 108


Ação que induz impacto

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios. Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.	Ocorrência de Impacte ☐ Sim ☒ Não ☐ N. d.	Fase		Natureza		Duração	
		Magnitude		Tipo		Probabilidade	
		Fase	Construção	Natureza	Indeterminado	Duração	Indeterminado
		Magnitude	Indeterminada	Tipo	Indeterminado	Probabilidade	Indeterminado

Medidas de Minimização

Acção que induz impacto Abertura de caboucos e implantação dos apoios. Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.	Medidas Não se propõem medidas de minimização Sinalização e Conservação caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m. Registo, em caso de necessidade de destruição.
---	---



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	9	Topónimo (origem)	Monte de Cima 2		CMP	587
Coordenadas X	196989	Y	37800	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 109
Distrito	Faro	Concelho	Loulé	Freguesia	Alte	
Categoria	Etnográfico	Agrícola	Tipologia	Casal	Foto	9
Cronologia	Contemporâneo	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Cabeço	Xistos	Inserção na Paisagem	Destacado		
Coberto Vegetal	Mato rasteiro	Uso do solo	Baldio	Conservação	Destruído	
Ameaças	Vandalismo	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☒ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado					
Descrição	O EIA em 2006 caracteriza o sítio como sendo «Ruínas de antigo monte construído em alvenaria de xisto. As ruínas ocupam o topo de uma pequena elevação sobranceira ao Barranco da Soalheira, afluente do Rio Arade». O mesmo local registou coordenadas diferentes agora apresentadas e fora da AID. De referir que o edifício principal apresenta uma planta rectangular, composto por alvenaria em xisto, apenas com terra de permeio. Surge adossado a uma das paredes uma estrutura circular (forno ?). Junto à estrutura principal, verifica-se uma outra de planta quadrangular - curral (?).					
Fiabilidade da Observação	☒ Boa ☐ Razoável ☐ Insuficiente		Observações	Corresponde à ocorrência L2 do Estudo Prévio e ao número 10 da Pesquisa Documental		
Arqueólogo Responsável	Ricardo Silva e Sara Almeida					
Fonte de Informação	EIA da SE do "Sotavento Algarvio" e Linhas da RNT associadas, incluindo interligação com a REE					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 330 m do AP 109

Acção que induz impacto

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Ocorrência de Impacte

☐ Sim
☒ Não
☐ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Medidas de Minimização

Acção que induz impacto


Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Medidas

Não se propõem medidas de minimização

Sinalização e Conservação caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m. Registo, em caso de necessidade de destruição.



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	10	Topónimo (origem)	Monte de Cima 1		CMP	587
Coordenadas X	197190	Y	37922	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 109
Distrito	Faro	Concelho	Loulé	Freguesia	Alte	
Categoria	Arquitectónico	Civil	Tipologia	Casal	Foto	10
Cronologia	Contemporâneo	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Cabeço	Xistos	Inserção na Paisagem	Diluído		
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Baldio	Conservação	Mau	
Ameaças	Vandalismo	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☒ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado					
Descrição	O EIA em 2006 caracteriza o sítio como sendo «Pequeno núcleo habitacional tipo monte, composto por casa de habitação de planta rectangular com telhado de duas águas e cobertura de telha portuguesa, e anexos agrícolas. O conjunto encontra-se em avançado estado de ruína e integra alguns elementos dissonantes da estrutura original, construídos em alvenaria de tijolo». A coordenada que tínhamos levou-nos até ao topo de linha de cumeada, quase sem vegetação (alguns sobreiros e medronheiros) e com solos esqueléticos de xisto. O mesmo local, presumivelmente, registou coordenadas diferentes agora apresentadas, mais de 400m					
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações	Corresponde à ocorrência L1 do Estudo Prévio e ao número 11 da Pesquisa Documental		
Arqueólogo Responsável	Ricardo Silva e Sara Almeida					
Fonte de Informação	EIA da SE do "Sotavento Algarvio" e Linhas da RNT associadas, incluindo interligação com a REE					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 200 m do AP 109


Ação que induz impacto

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios. Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.	Ocorrência de Impacte ☐ Sim ☒ Não ☐ N. d.	Fase	Natureza	Duração
		Magnitude	Tipo	Probabilidade
	☐ Sim ☐ Não ☒ N. d.	Fase	Natureza	Duração
		Magnitude	Tipo	Probabilidade

Medidas de Minimização

Acção que induz impacto Abertura de caboucos e implantação dos apoios. Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.	Medidas Não se propõem medidas de minimização Sinalização e Conservação caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m. Registo, em caso de necessidade de destruição.
---	---



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	11	Topónimo (origem)	Lavajinho		CMP	587
Coordenadas X	198462	Y	38607	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 113
Distrito	Faro	Concelho	Loulé	Freguesia	Alte	
Categoria	Etnográfico	Civil	Tipologia	Casal	Foto	11
Cronologia	Contemporâneo	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Colina suave	Xistos	Inserção na Paisagem	Invisível		
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Baldio	Conservação	Mau	
Ameaças	Florestação	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☒ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado					
Descrição	O EIA em 2006 caracteriza o sítio como sendo «Ruína de antigo monte abandonado que ocupava o topo de uma pequena elevação sobranceira ao Barranco do Caniçal, afluente do Rio Arade. O monte é formado pelas ruínas de uma antiga casa de habitação integralmente construída em xisto já sem cobertura». A foto do EIA não coincide com a actual realidade da coordenada.					
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações	Corresponde à ocorrência L4 do Estudo Prévio e ao número 13 da Pesquisa Documental		
Arqueólogo Responsável	Ricardo Silva e Sara Almeida					
Fonte de Informação	EIA da SE do "Sotavento Algarvio" e Linhas da RNT associadas, incluindo interligação com a REE					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 280 m do AP 113

Ação que induz impacto

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte
☐ Sim
☒ Não
☐ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Ocorrência de Impacte
☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase Construção Natureza Indeterminado Duração Indeterminado
 Magnitude Indeterminada Tipo Indeterminado Probabilidade Indeterminado

Ação que induz impacto

Medidas de Minimização

Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Não se propõem medidas de minimização

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Sinalização e Conservação caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m. Registo, em caso de necessidade de destruição.



Ficha de Sítio

N.º	12	Topónimo (origem)	Moita Redonda do Meio 1		CMP	580
Coordenadas X	201241	Y	40453	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 119
Distrito	Faro	Concelho	Loulé	Freguesia	Alte	
Categoria	Arqueológico (?)		Tipologia	Mamoia (?)	Foto	12
Cronologia	Neo-Calcolítico (?)	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Encosta	Xistos	Inserção na Paisagem	Diluído		
Coberto Vegetal	Mato rasteiro	Uso do solo	Florestal	Conservação	Mau	
Ameaças	Florestação	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☐ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☒ Indeterminado					
Descrição	Monte de pedras irregulares em xisto. Localiza-se num pequeno cabeço em linha de cumeeada, junto a caminho rural. Assemelha à couraça de uma pequena mamoia. Está junto a caminho. Contudo e avaliando o facto de se encontrar muito próximo da ocorrência A1 do EP e 15 da Pesquisa Documental (do outro lado do caminho) e de se atestar a presença de alguma cerâmica de construção (tijolo burro) envolvido neste amontoado de pedras, e poderá corresponder a uma estrutura relacionado com aquele núcleo habitacional.					
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente			Observações		
Arqueólogo Responsável	Ricardo Silva e Mário Chambino					
Fonte de Informação	Prospecção					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 250 m do AP 119

Acção que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte
☐ Sim
☒ Não
☐ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Ocorrência de Impacte
☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Acção que induz impacte

Medidas de Minimização


Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Não se propõem medidas de minimização

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Registo / Sinalização / Conservação caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m.



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	13	Topónimo (origem)	Moita Redonda do Meio 2		CMP	580
Coordenadas X	201748	Y	40578	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 120
Distrito	Beja	Concelho	Almodôvar	Freguesia	São Barnabé	
Categoria	Etnográfico	Agrícola	Tipologia	Casa de arrumos	Foto	13
Cronologia	Contemporâneo	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Encosta	Xistos	Inserção na Paisagem	Diluído		
Coberto Vegetal	Montado	Uso do solo	Florestal	Conservação	Destruído	
Ameaças	Florestação	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☒ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado					
Descrição	Ruínas de pequeno abrigo com curral adossado à parede de limite de propriedade. É constituído por blocos de médio porte em xisto sem qualquer terra de permeio. Localiza-se sobre linha suave de cumeeada, junto a caminho rural.					
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente			Observações		
Arqueólogo Responsável	Ricardo Silva e Mário Chambino					
Fonte de Informação	Prospecção					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 60 m do AP 120

Acção que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte

☒ Sim
☐ Não
☐ N. d.

Fase **Construção** Natureza **Negativo** Duração **Temporário**
 Magnitude **Reduzida** Tipo **Indirecto** Probabilidade **Pouco Provável**

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase **Construção** Natureza **Indeterminado** Duração **Indeterminado**
 Magnitude **Indeterminada** Tipo **Indeterminado** Probabilidade **Indeterminado**

Acção que induz impacte

Medidas de Minimização


Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Sinalização e Conservação.
Registo, em caso de necessidade de destruição.

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Sinalização e Conservação caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m. Registo, em caso de necessidade de destruição.



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	14	Topónimo (origem)	Moita Redonda de Cima		CMP	580
Coordenadas X	202513	Y	41005	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 122
Distrito	Beja	Concelho	Almodôvar	Freguesia	São Barnabé	
Categoria	Etnográfico	Agrícola	Tipologia	Casal	Foto	14
Cronologia	Contemporâneo	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Encosta	Xistos	Inserção na Paisagem	Destacado		
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Baldio	Conservação	Em Perigo	
Ameaças	Vandalismo	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☒ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado					
Descrição	Ruínas de núcleo habitacional. Habitação com paredes em xisto com terra de permeio. Encontra-se adossado a casa principal uma estrutura abobadada que parece ser um forno.					
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente			Observações		
Arqueólogo Responsável	Ricardo Silva e Mário Chambino					
Fonte de Informação	Prospecção					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 50 m do AP 122

Ação que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte

☒ Sim
☐ Não
☐ N. d.

Fase **Construção** Natureza **Negativo** Duração **Permanente**
 Magnitude **Reduzida** Tipo **Directo** Probabilidade **Provável**

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase **Construção** Natureza **Indeterminado** Duração **Indeterminado**
 Magnitude **Indeterminada** Tipo **Indeterminado** Probabilidade **Indeterminado**

Ação que induz impacte

Medidas de Minimização


Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Sinalização e Conservação.
Registo, em caso de necessidade de destruição.

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Sinalização e Conservação caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m. Registo, em caso de necessidade de destruição.



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	15	Topónimo (origem)	Corte Cabo	CMP	587
Coordenadas X	205031	Y	43282	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio
Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV		AP 129			
Distrito	Beja	Concelho	Almodôvar	Freguesia	São Barnabé
Categoria	Etnográfico	Agrícola	Tipologia	Casa de arrumos	Foto
15		Cronologia			
Contemporâneo		Espólio			
Contexto Geomorfológico	Esporão	Xistos	Inserção na Paisagem	Diluído	
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Florestal	Conservação	Mau
Ameaças	Florestação	Estatuto de Protecção	Sem Protecção		
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☒ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado				
Descrição	Amontoado de pedras de xisto de pequeno e médio porte, onde se vislumbram alguns alinhamentos de paredes conservados. Derrube de antiga casa (abrigo) rural. Localiza-se no sopé de um cabeço implantado em linha de cumeada, junto a caminho rural.				
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações		
Arqueólogo Responsável	Ricardo Silva e Mário Chambino				
Fonte de Informação	Prospecção				

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 180 m do AP 129

Ação que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte

☐ Sim
☒ Não
☐ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Ação que induz impacte

Medidas de Minimização


Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Não se propõem medidas de minimização

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Sinalização e Conservação caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m. Registo, em caso de necessidade de destruição.



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	16	Topónimo (origem)	Minas de Vale Covo		CMP	580
Coordenadas X	210552	Y	45944	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP Apoio 148
Distrito	Beja	Concelho	Almodôvar	Freguesia	Santa Cruz	
Categoria	Etnográfico	Agrícola	Tipologia	Casal Rústico	Foto	16
Cronologia	Contemporâneo	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Vale aberto	Xistos	Inserção na Paisagem	Destacado		
Coberto Vegetal	Mato rasteiro	Uso do solo	Florestal	Conservação	Regular	
Ameaças	Florestação	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☐ Baixo (1) ☒ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado					
Descrição	Casa agrícola com sinais de abandono recente edificada com blocos de xisto em pedra seca.					
Fiabilidade da Observação	☒ Boa ☐ Razoável ☐ Insuficiente			Observações		
Arqueólogo Responsável	Vítor Dias e Sara Almeida					
Fonte de Informação	Prospecção					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 115 m do AP 148

Acção que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte

☐ Sim
☒ Não
☐ N. d.

Fase Natureza Duração
Magnitude Tipo Probabilidade

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase Construção Natureza Indeterminado Duração Indeterminado
Magnitude Indeterminada Tipo Indeterminado Probabilidade Indeterminado

Acção que induz impacte

Medidas de Minimização


Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Não se propõem medidas de minimização

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Sinalização e Conservação caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m. Registo, em caso de necessidade de destruição.



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	17	Topónimo (origem)	Moinho de Gimbra		CMP	580
Coordenadas X	211764	Y	46234	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 151
Distrito	Beja	Concelho	Almodôvar	Freguesia	Santa Cruz	
Categoria	Etnográfico	Hidráulico	Tipologia	Casal Rústico	Foto	17
Cronologia	Contemporâneo	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Vale aberto	Xistos	Inserção na Paisagem	Destacado		
Coberto Vegetal	Mato rasteiro	Uso do solo	Baldio	Conservação	Mau	
Ameaças	Abandono	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☒ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado					
Descrição	O EIA em 2006 caracteriza o sítio como sendo «Ruínas de antigo moinho de água com rodízio. O edifício principal, de planta rectangular construído em alvenaria de xisto, encontra-se em ruínas não possuindo já cobertura. No chão, dentro e fora do edifício, podem observar-se as mós de calcário. O conjunto é formado por mais dois edifícios de planta rectangular, construídos no mesmo material e igualmente arruinados». Acrescentamos que os edifícios são compostos por alvenaria de xisto, apenas com terra de permeio, denotando-se vestígios de paramento interno na ruína do moinho. Junto do átrio de entrada do moinho, encontra-se depositada uma mó circular (que não parece calcário mas antes da família do grés?). No seu interior existem várias mós fragmentadas.					
Fiabilidade da Observação	☒ Boa ☐ Razoável ☐ Insuficiente		Observações	Corresponde à ocorrência A2 do Estudo Prévio. E ao número 19 da Pesquisa Documental		
Arqueólogo Responsável	Ricardo Silva e Sara Almeida					
Fonte de Informação	Prospecção					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 170 m do AP 151


Acção que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios. Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.	Ocorrência de Impacte ☐ Sim ☒ Não ☐ N. d.	Fase		Natureza		Duração	
		Magnitude		Tipo		Probabilidade	
		Fase	Construção	Natureza	Indeterminado	Duração	Indeterminado
		Magnitude	Indeterminada	Tipo	Indeterminado	Probabilidade	Indeterminado

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte Abertura de caboucos e implantação dos apoios. Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.	Medidas Não se propõem medidas de minimização Registo / Sinalização / Conservação caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m.
---	--



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	18	Topónimo (origem)	Necrópole do Moinho de Gimbra		CMP	580
Coordenadas X	211665 (?)	Y	46265 (?)	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 151
Distrito	Beja	Concelho	Almodôvar	Freguesia	Santa Cruz	
Categoria	Arqueológico		Tipologia	Necrópole	Foto	S/F
Cronologia	Contemporâneo	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Vale aberto	Xistos	Inserção na Paisagem	Invisível		
Coberto Vegetal	Mato rasteiro	Uso do solo	Baldio	Conservação	Mau	
Ameaças	Abandono	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☐ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☒ Indeterminado					
Descrição	O EIA em 2006 refere "De acordo com informações do Dr. Rui Cortes, Arqueólogo e assessor da Vereação da Câmara Municipal de Almodôvar, nas imediações do Moinho de Gimbra, foram identificadas duas estelas epigrafadas com a escrita do Sudoeste. Presentemente não foram identificados vestígios, mas considera-se o local arqueologicamente sensível pois, embora nem sempre as estelas tenham sido recolhidas no seu local original, a sua presença pode indiciar a existência de vestígios com elas relacionados." Não foi possível observar qualquer indicio arqueológico na área no nosso trabalho de campo					
Fiabilidade da Observação	☒ Boa ☐ Razoável ☐ Insuficiente		Observações	Corresponde à ocorrência A3 do Estudo Prévio. E ao número 20 da Pesquisa Documental. Não relocado		
Arqueólogo Responsável	Ricardo Silva Sara Almeida					
Fonte de Informação	Prospecção					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 250 m (?) do AP 151

Acção que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte

☐ Sim
☒ Não
☐ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte


Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Não se propõem medidas de minimização

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Reprospecção caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 200m.



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	19	Topónimo (origem)	Fonte Santa		CMP	581
Coordenadas X	216951	Y	45719	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 165
Distrito	Faro	Concelho	Loulé	Freguesia	Ameixial	
Categoria	Etnográfico	Hidráulico	Tipologia	Tanque	Foto	18
Cronologia	Contemporâneo	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Linha de água	Xistos	Inserção na Paisagem	Diluído		
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Baldio	Conservação	Bom	
Ameaças	Vegetação	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☒ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado					
Descrição	Fonte em alvenaria de cimento com tanque com 2m de comprimento, 0,50m de largura e 0,70m de profundidade.					
Fiabilidade da Observação	☒ Boa ☐ Razoável ☐ Insuficiente			Observações		
Arqueólogo Responsável	Jorge Freire					
Fonte de Informação	Prospecção					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 120 m do AP 165

Acção que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte

☐ Sim
☒ Não
☐ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Acção que induz impacte

Medidas de Minimização


Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Não se propõem medidas de minimização

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Sinalização e Conservação caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m. Registo, em caso de necessidade de destruição.



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	20	Topónimo (origem)	Pulo do Lobo		CMP	581
Coordenadas X	217263	Y	45711	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 165
Distrito	Faro	Concelho	Loulé	Freguesia	Ameixial	
Categoria	Etnográfico	Agrícola	Tipologia	Muro	Foto	19
Cronologia	Contemporâneo	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Linha de água	Xistos	Inserção na Paisagem	Diluído		
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Florestal	Conservação	Bom	
Ameaças	Vegetação	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☒ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado					
Descrição	Muro de contenção em pedra seca com cerca de 40/50 cm de espessura, ao longo da ribeira do Vascãozinho					
Fiabilidade da Observação	☒ Boa ☐ Razoável ☐ Insuficiente			Observações		
Arqueólogo Responsável	Artur Rocha					
Fonte de Informação	Prospecção					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 160 m do AP 165

Acção que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Ocorrência de Impacte

☐ Sim
☒ Não
☐ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte


Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Medidas

Não se propõem medidas de minimização

Sinalização e Conservação caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m. Registo, em caso de necessidade de destruição.



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	21	Topónimo (origem)	Vale da Moita		CMP	581
Coordenadas X	218563	Y	45604	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 168
Distrito	Faro	Concelho	Loulé	Freguesia	Ameixial	
Categoria	Etnográfico	Agrícola	Tipologia	Cerca	Foto	20
Cronologia	Moderno/Contemporâneo	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Encosta	Xistos	Inserção na Paisagem	Destacado		
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Agrícola	Conservação	Mau	
Ameaças	Florestação	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☒ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado					
Descrição	Estrutura mural edificada em pedra seca com recurso a blocos de xisto					
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente			Observações		
Arqueólogo Responsável	Artur Rocha					
Fonte de Informação	Prospecção					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 75 m do AP 168

Acção que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte

☒ Sim
☐ Não
☐ N. d.

Fase Construção

Natureza Negativo

Duração Temporário

Magnitude Reduzida

Tipo Indirecto

Probabilidade Pouco Provável

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase Construção

Natureza Indeterminado

Duração Indeterminado

Magnitude Indeterminada

Tipo Indeterminado

Probabilidade Indeterminado

Acção que induz impacte

Medidas de Minimização


Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Sinalização e Conservação.
Registo, em caso de necessidade de destruição.

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Sinalização e Conservação caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m. Registo, em caso de necessidade de destruição.



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	22	Topónimo (origem)	Ribeira da Corte 3	CMP	581
Coordenadas X	220353	Y	45745	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio
Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV		AP 173			
Distrito	Faro	Concelho	Loulé	Freguesia	Ameixial
Categoria	Arqueológico		Tipologia	Achado Isolado	Foto
21					
Cronologia	Indeterminado	Espólio			
Contexto Geomorfológico	Encosta	Xistos	Inserção na Paisagem	Diluído	
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Florestal	Conservação	Não determinada
Ameaças	Florestação	Estatuto de Protecção	Sem Protecção		
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☐ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☒ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado				
Descrição	Seixos rolados com levantamento e fragmentos de telha				
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações		
Arqueólogo Responsável	Artur Rocha				
Fonte de Informação	Prospecção				

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 70 m do Apoio 173

Acção que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte

- ☒ Sim
☐ Não
☐ N. d.

Fase Construção

Natureza Negativo

Duração Temporário

Magnitude Reduzida

Tipo Indirecto

Probabilidade Pouco Provável

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

- ☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase Construção

Natureza Indeterminado

Duração Indeterminado

Magnitude Indeterminada

Tipo Indeterminado

Probabilidade Indeterminado

Acção que induz impacte

Medidas de Minimização


Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Decapagens mecânicas de 30 em 30 cm

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Decapagens mecânicas de 30 em 30 cm caso qualquer frente de obra que implique revolvimento de solo, se localize a menos de 50 m



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	23	Topónimo (origem)	Ribeira da Corte 1	CMP	581
Coordenadas X	220588	Y	45911	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio
				Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 174	
Distrito	Faro	Concelho	Loulé	Freguesia	Ameixial
Categoria	Arqueológico		Tipologia	Achado Isolado	Foto
				22	
Cronologia	Indeterminado	Espólio			
Contexto Geomorfológico	Encosta	Xistos	Inserção na Paisagem	Diluído	
Coberto Vegetal	Mato rasteiro	Uso do solo	Florestal	Conservação	Em Perigo
Ameaças	Florestação	Estatuto de Protecção	Sem Protecção		
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☐ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☒ Indeterminado				
Descrição	Lascas de quartzo. Sem a ocorrência de quaisquer outros vestígios				
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações		
Arqueólogo Responsável	Artur Rocha				
Fonte de Informação	Prospecção				

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 30 m do Apoio 174

Ação que induz impacto

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte

- ☒ Sim
☐ Não
☐ N. d.

Fase	Construção	Natureza	Negativo	Duração	Permanente
Magnitude	Média	Tipo	Directo	Probabilidade	Provável

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

- ☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase	Construção	Natureza	Indeterminado	Duração	Indeterminado
Magnitude	Indeterminada	Tipo	Indeterminado	Probabilidade	Indeterminado

Ação que induz impacto

Medidas de Minimização


Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Decapagens mecânicas de 30 em 30 cm

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Decapagens mecânicas de 30 em 30 cm caso qualquer frente de obra que implique revolvimento de solo, se localize a menos de 50 m



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	24	Topónimo (origem)	Ribeira da Corte 2	CMP	581
Coordenadas X	220630	Y	45857	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio
				Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 174	
Distrito	Faro	Concelho	Loulé	Freguesia	Ameixial
Categoria	Arqueológico		Tipologia	Habitat / Necrópole (?)	Foto
				23	
Cronologia	Romano (?)	Espólio	Fragmentos cerâmicos e de mó		
Contexto Geomorfológico	Encosta	Xistos	Inserção na Paisagem	Diluído	
Coberto Vegetal	Carvalho	Uso do solo	Baldio	Conservação	Em Perigo
Ameaças	Florestação	Estatuto de Protecção	Sem Protecção		
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☐ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☒ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado				
Descrição	Identificados fragmentos de tegula, cerâmica de roda e manual, um elemento de mó manual, seixo de quartzito, e uma laje em cutelo (resto de cista?). Com muito quartzo na encosta				
Fiabilidade da Observação	☒ Boa ☐ Razoável ☐ Insuficiente		Observações		
Arqueólogo Responsável	Artur Rocha				
Fonte de Informação	Prospecção				

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 20 m do Apoio 174

Acção que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte

☒ Sim
☐ Não
☐ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

☐ Sim
☒ Não
☐ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Acção que induz impacte

Medidas de Minimização


Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Sondagens arqueológicas

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

A definir após a realização de sondagens arqueológicas



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	25	Topónimo (origem)	Barranco do Malhão 1		CMP	581	
Coordenadas X	221144	Y	45911	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 176	
Distrito	Faro	Concelho	Loulé	Freguesia	Ameixial		
Categoria	Etnográfico	Agrícola	Tipologia	Abrigo de Pastor		Foto	24
Cronologia	Contemporâneo		Espólio				
Contexto Geomorfológico	Encosta		Xistos	Inserção na Paisagem	Dominante		
Coberto Vegetal	Montado		Uso do solo	Florestal		Conservação	Bom
Ameaças	Florestação		Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☐ Baixo (1) ☒ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado						
Descrição	Abrigo de pastor/concentração de blocos pétreos						
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente			Observações			
Arqueólogo Responsável	Artur Rocha						
Fonte de Informação	Prospecção						

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 200 m do Apoio 176

Acção que induz impacto

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Ocorrência de Impacte

☐ Sim
☒ Não
☐ N. d.

☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Avaliação de Impactes

Fase		Natureza		Duração	
Magnitude		Tipo		Probabilidade	
Fase	Construção	Natureza	Indeterminado	Duração	Indeterminado
Magnitude	Indeterminada	Tipo	Indeterminado	Probabilidade	Indeterminado

Medidas de Minimização

Acção que induz impacto


Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Medidas

Não se propõem medidas de minimização

Registo / Sinalização / Conservação caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m.



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	26	Topónimo (origem)	Barranco do Malhão 2		CMP	581
Coordenadas X	221427	Y	45975	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 176
Distrito	Faro	Concelho	Loulé	Freguesia	Ameixial	
Categoria	Arqueológico (?)		Tipologia	Mamoia (?)	Foto	S/F
Cronologia	Neo-Calcolítico (?)	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Encosta	Xistos	Inserção na Paisagem	Diluído		
Coberto Vegetal	Montado	Uso do solo	Baldio	Conservação	Não determinada	
Ameaças	Florestação	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☐ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☒ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado					
Descrição	Conjunto de blocos pétreos de grande dimensão. Com volume e concentração discordantes em relação ao resultante extracto geológico. <i>Tumulus</i> (?)					
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações			
Arqueólogo Responsável	Artur Rocha					
Fonte de Informação	Prospecção					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 100 m do Apoio 176

Acção que induz impacte

Abertura de caboucos e
implantação dos apoios.

Avaliação de Impactes

☒ Sim
☐ Não
☐ N. d.

Fase	Construção
------	------------

Natureza Negativo

Duração	Temporário
---------	------------

Magnitude	Média
-----------	-------

Tipo Indirecto

Probabilidade	Pouco Provável
---------------	----------------

☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase	Construção
------	------------

Natureza	Indeterminado
----------	---------------

Duração	Indeterminado
---------	---------------

Magnitude Indet

Tipo	Indetermin
------	------------

Probabilidade	Indeterminado
---------------	---------------

Medidas de Minimização

Accção que induz impacte


Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Medidas

Registo / Sinalização / Conservação

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Afastamento de todas as infra-estruturas para uma distância não inferior a 50 m



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	27	Topónimo (origem)	Barranco do Vale Formoso		CMP	581	
Coordenadas X	222100	Y	45676	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 178	
Distrito	Faro	Concelho	Loulé	Freguesia	Ameixial		
Categoria	Etnográfico	Agrícola	Tipologia	cerca e poço		Foto	25
Cronologia	Contemporâneo		Espólio				
Contexto Geomorfológico	Cabeço	Xistos	Inserção na Paisagem	Destacado			
Coberto Vegetal	Montado	Uso do solo			Conservação	Em Perigo	
Ameaças	Florestação		Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☒ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado						
Descrição	Cerca e poço edificados em xisto e pedra seca						
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações				
Arqueólogo Responsável	Artur Rocha						
Fonte de Informação	Prospecção						

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 85 m do Apoio 178

Acção que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte

☒ Sim
☐ Não
☐ N. d.

Fase Construção

Natureza Negativo

Duração Temporário

Magnitude Reduzida

Tipo Indirecto

Probabilidade Pouco Provável

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase Construção

Natureza Indeterminado

Duração Indeterminado

Magnitude Indeterminada

Tipo Indeterminado

Probabilidade Indeterminado

Acção que induz impacte

Medidas de Minimização

Medidas


Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Sinalização e Conservação.

Registo, em caso de necessidade de destruição.

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Sinalização e Conservação caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m. Registo, em caso de necessidade de destruição.



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	28	Topónimo (origem)	Barranco da Corte		CMP	581
Coordenadas X	223136	Y	45107	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 181
Distrito	Faro	Concelho	Tavira	Freguesia	Cachopo	
Categoria	Arqueológico		Tipologia	Vestígios Diversos	Foto	26
Cronologia	Indeterminado	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Encosta	Xistos	Inserção na Paisagem	Invisível		
Coberto Vegetal	Mato rasteiro	Uso do solo	Florestal	Conservação	Não determinada	
Ameaças	Florestação	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☐ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☒ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado					
Descrição	Fragmentos de cerâmica comum sem forma e decoração					
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente			Observações		
Arqueólogo Responsável	Artur Rocha					
Fonte de Informação	Prospecção					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 225 m do Apoio 181

Ação que induz impacto

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Ocorrência de Impacte

☐ Sim
☒ Não
☐ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Avaliação de Impactes

Ação que induz impacto

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.


Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Medidas de Minimização

Medidas

Não se propõem medidas de minimização

Decapagens mecânicas de 30 em 30 cm caso qualquer frente de obra que implique revolvimento de solo, se localize a menos de 50 m



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	29	Topónimo (origem)	Montinho Velho e Cerro da Extrema		CMP	581
Coordenadas X	223730	Y	44866	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 182
Distrito	Faro	Concelho	Tavira	Freguesia	Cachopo	
Categoria	Arqueológico		Tipologia	Habitat (?)	Foto	S/F
Cronologia	Romano	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Várzea	Xistos	Inserção na Paisagem	Diluído		
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Baldio	Conservação	Não determinada	
Ameaças	Florestação	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☐ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☒ Indeterminado					
Descrição	O EIA de 2006 caracteriza o sítio do seguinte modo: « Numa área compreendida entre o Montinho Velho e o Cerrinho da Extrema, na margem direita da Ribeirinha e em ambas as margens de um seu afluente, Maria Maia identificou dois fragmentos de mó e um fragmento de ânfora romana republicana. A área foi prospectada no decurso do Estudo Prévio tendo-se identificado apenas escassos fragmentos de cerâmica comum muito rolada e incaracterística. Trata-se de uma área de solo esquelético com o substrato rochoso à superfície sendo os campos lavrados na rocha de base»					
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☐ Razoável ☐ Insuficiente		Observações	Corresponde à ocorrência T1 do Estudo Prévio e ao número 27 da Pesquisa Documental. Não relocado		
Arqueólogo Responsável	Artur Rocha					
Fonte de Informação	EIA da SE do "Sotavento Algarvio" e Linhas da RNT associadas, incluindo interligação com a REE					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 110 m do Apoio 182

Ação que induz impacte

Avaliação de Impactes


Abertura de caboucos e implantação dos apoios. Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.	Ocorrência de Impacte ☐ Sim ☐ Não ☒ N. d.	Fase	Construção	Natureza	Indeterminado	Duração	Indeterminado
		Magnitude	Indeterminada	Tipo	Indeterminado	Probabilidade	Indeterminado
		Fase	Construção	Natureza	Indeterminado	Duração	Indeterminado
		Magnitude	Indeterminada	Tipo	Indeterminado	Probabilidade	Indeterminado

Medidas de Minimização

Ação que induz impacte

Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.	Acompanhamento
Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.	Acompanhamento caso qualquer frente de obra que implique revolvimento de solo, se localize a menos de 50 m



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	30	Topónimo (origem)	Várzea da Rocha Furada	CMP	581
Coordenadas X	224085	Y	45050	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio
				Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 183	
Distrito	Faro	Concelho	Tavira	Freguesia	Cachopo
Categoria	Arqueológico		Tipologia	Habitat	Foto
					S/F
Cronologia	Idade do Ferro - 2º	Espólio			
Contexto Geomorfológico	Cabeço	Xistos	Inserção na Paisagem	Invisível	
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Baldio	Conservação	Não determinada
Ameaças		Estatuto de Protecção	Sem Protecção		
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☐ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☒ Indeterminado				
Descrição	A base de dados do IGESPAR descreve o sítio do seguinte modo: «Pequeno cerro sobre a várzea da Ribeirinha, numa curva da margem esquerda. Cerâmica comum e mó» Apesar das tentativas não foi possível identificar o sítio.				
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações	Corresponde ao CNS 18300 e numero 34 da pesquisa documental Sítio não relocalizado.	
Arqueólogo Responsável	Artur Rocha				
Fonte de Informação	Base de dados do IGESPAR				

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 270 m do Apoio 183

Acção que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Ocorrência de Impacte

☐ Sim
☒ Não
☐ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte


Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Medidas

Não se propõem medidas de minimização

Acompanhamento caso qualquer frente de obra que implique revolvimento de solo, se localize a menos de 50 m



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	31	Topónimo (origem)	Cerca das Marinhas	CMP	581
Coordenadas X	224670	Y	44795	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio
			Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 184		
Distrito	Faro	Concelho	Tavira	Freguesia	Cachopo
Categoria	Arqueológico		Tipologia	Habitat	Foto
			S/F		
Cronologia	Idade Média	Espólio			
Contexto Geomorfológico	Colina suave	Xistos	Inserção na Paisagem	Invisível	
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Baldio	Conservação	Não determinada
Ameaças	Não se identificam	Estatuto de Protecção	Sem Protecção		
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☐ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☒ Indeterminado				
Descrição	A base de dados do IGESPAR descreve o sítio do seguinte modo: «Cerro arredondado, sobre a Ribeirinha. Telhas de meia cana e estruturas». O Estudo Prévio refere "No topo da elevação e na meia encosta são visíveis abundantes fragmentos de cerâmica de construção e doméstica, incluindo telhas decoradas. No topo da elevação encontram-se estruturas muito derrubadas, mantendo-se apenas ao nível dos alicerces. Apesar das tentativas não foi possível identificar o sítio.				
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações	Corresponde ao CNS:18284, T2 do EP e numero 40 da pesquisa documental Sítio não relocado.	
Arqueólogo Responsável	Artur Rocha				
Fonte de Informação	Base de dados do IGESPAR				

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 270 m do Apoio 184


Ação que induz impacto

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.	Ocorrência de Impacte	☐ Sim	Fase	Natureza	Duração
		☒ Não			
Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.		☐ Sim	Fase	Natureza	Duração
		☐ Não	Construção	Indeterminado	Indeterminado
		☒ N. d.	Magnitude	Indeterminada	Indeterminado
			Tipo	Indeterminado	Indeterminado

Medidas de Minimização

Acção que induz impacto	Medidas
Abertura de caboucos e implantação dos apoios.	Não se propõem medidas de minimização
Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.	Decapagens mecânicas de 30 em 30 cm caso qualquer frente de obra que implique revolvimento de solo, se localize a menos de 100 m



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	32	Topónimo (origem)	Cerro Grande	CMP	581
Coordenadas X	224782	Y	44637	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio
			Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 185		
Distrito	Faro	Concelho	Tavira	Freguesia	Cachopo
Categoria	Etnográfico	Hidráulico	Tipologia	Poço	Foto
		27			
Cronologia	Moderno/Contemporâneo	Espólio			
Contexto Geomorfológico	Vale	Xistos	Inserção na Paisagem	Destacado	
Coberto Vegetal	Pomar	Uso do solo	Florestal	Conservação	Bom
Ameaças	Florestação	Estatuto de Protecção	Sem Protecção		
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☒ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado				
Descrição	Poço em xisto, configuração subcircular, paredes pouco acima do solo.				
Fiabilidade da Observação	☒ Boa ☐ Razoável ☐ Insuficiente		Observações		
Arqueólogo Responsável	Artur Rocha				
Fonte de Informação	Prospecção				

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 70 m do Apoio 185

Acção que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte

☒ Sim
☐ Não
☐ N. d.

Fase **Construção** Natureza **Negativo** Duração **Temporário**
 Magnitude **Reduzida** Tipo **Indirecto** Probabilidade **Pouco Provável**

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase **Construção** Natureza **Negativo** Duração **Indeterminado**
 Magnitude **Indeterminada** Tipo **Indeterminado** Probabilidade **Indeterminado**

Acção que induz impacte

Medidas de Minimização


Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Sinalização e Conservação.
Registo, em caso de necessidade de destruição.

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Sinalização e Conservação caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m. Registo, em caso de necessidade de destruição.



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	33	Topónimo (origem)	Corginhas	CMP	581
Coordenadas X	224912	Y	44375	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio
			Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 185 e 186		
Distrito	Faro	Concelho	Tavira	Freguesia	Cachopo
Categoria	Arqueológico		Tipologia	Alcaria	Foto
			S/F		
Cronologia	Medieval Islâmico	Espólio			
Contexto Geomorfológico	Cabeço	Xistos	Inserção na Paisagem	Invisível	
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Baldio	Conservação	Não determinada
Ameaças		Estatuto de Protecção	Sem Protecção		
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☐ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☒ Indeterminado				
Descrição	O EIA de 2006 caracteriza o sítio do seguinte modo "Trata-se de um alcarial que ocupa uma pequena elevação arredondada sobranceira à Ribeira e próxima da estrada Mealha/Cachopo. No topo da elevação e na meia encosta são visíveis abundantes fragmentos de cerâmica de construção e doméstica, incluindo telhas decoradas. No topo da elevação encontram-se estruturas muito derrubadas, mantendo-se apenas ao nível dos alicerces." Apesar das tentativas não foi possível relocar o sítio.				
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações	Corresponde à ocorrência T3 do Estudo Prévio. E ao número 43 da Pesquisa Documental. Não relocado	
Arqueólogo Responsável	Artur Rocha				
Fonte de Informação	EIA da SE do "Sotavento Algarvio" e Linhas da RNT associadas, incluindo interligação com a REE				

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 215 m do Apoio 185 e 186

Acção que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte

☐ Sim
☒ Não
☐ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte

Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Não se propõem medidas de minimização

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Decapagens mecânicas de 30 em 30 cm caso qualquer frente de obra que implique revolvimento de solo, se localize a menos de 100 m



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	34	Topónimo (origem)	Cerro do Luzio	CMP	581	
Coordenadas X	225789	Y	44397	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 187
Distrito	Faro	Concelho	Tavira	Freguesia	Cachopo	
Categoria	Etnográfico	Agrícola	Tipologia	Estrutura	Foto	28
Cronologia	Moderno/Contemporâneo	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Cabeço	Xistos	Inserção na Paisagem	Diluído		
Coberto Vegetal	Mato rasteiro	Uso do solo	Florestal	Conservação	Mau	
Ameaças	Florestação	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☒ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado					
Descrição	Monte e cerca edificadas com blocos de xisto em pedra seca					
Fiabilidade da Observação	☒ Boa ☐ Razoável ☐ Insuficiente		Observações			
Arqueólogo Responsável	Artur Rocha					
Fonte de Informação	Prospecção					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 40 m do Apoio 187

Ação que induz impacte

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Ocorrência de Impacte

☒ Sim
☐ Não
☐ N. d.

☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Avaliação de Impactes

Fase	Construção	Natureza	Negativo	Duração	Permanente
Magnitude	Reduzida	Tipo	Directo	Probabilidade	Provável
Fase	Construção	Natureza	Indeterminado	Duração	Indeterminado
Magnitude	Indeterminada	Tipo	Indeterminado	Probabilidade	Indeterminado

Medidas de Minimização

Ação que induz impacte


Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Medidas

Sinalização e Conservação.
Registo, em caso de necessidade de destruição.

Sinalização e Conservação caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m. Registo, em caso de necessidade de destruição.



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	35	Topónimo (origem)	Barranco da Picota	CMP	581
Coordenadas X	226943	Y	44504	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio
			Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 189		
Distrito	Faro	Concelho	Tavira	Freguesia	Cachopo
Categoria	Arqueológico (?)		Tipologia	Vestígios Diversos	Foto
		29			
Cronologia	Indeterminado	Espólio			
Contexto Geomorfológico	Encosta	Xistos	Inserção na Paisagem	Diluído	
Coberto Vegetal	Mato rasteiro	Uso do solo	Florestal	Conservação	Mau
Ameaças	Florestação	Estatuto de Protecção	Sem Protecção		
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☐ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☒ Indeterminado				
Descrição	Conjunto de blocos pétreos de grande dimensão localizados em área surribada recentemente				
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações		
Arqueólogo Responsável	Artur Rocha				
Fonte de Informação	Prospecção				

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 25 m do Apoio 189

Acção que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte

☒ Sim
☐ Não
☐ N. d.

Fase **Construção** Natureza **Negativo** Duração **Permanente**
 Magnitude **Média** Tipo **Directo** Probabilidade **Provável**

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase **Construção** Natureza **Indeterminado** Duração **Indeterminado**
 Magnitude **Indeterminada** Tipo **Indeterminado** Probabilidade **Indeterminado**

Acção que induz impacte

Medidas de Minimização


Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Registo / Sinalização / Conservação

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Registo / Sinalização / Conservação



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	36	Topónimo (origem)	Portela Ruiva		CMP	581
Coordenadas X	227130	Y	44373	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 190
Distrito	Faro	Concelho	Tavira	Freguesia	Cachopo	
Categoria	Arqueológico		Tipologia	Achado Isolado	Foto	30
Cronologia	Indeterminado	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Encosta	Xistos	Inserção na Paisagem	Diluído		
Coberto Vegetal	Mato rasteiro	Uso do solo	Florestal	Conservação	Não determinada	
Ameaças	Florestação	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☒ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado					
Descrição	Seixo com levantamento fora de contexto geológico identificado em zona com mato de esteva e seara					
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente			Observações		
Arqueólogo Responsável	Artur Rocha					
Fonte de Informação	Prospecção					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 145 m do Apoio 190

Acção que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte
☐ Sim
☒ Não
☐ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Ocorrência de Impacte
☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte


Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Não se propõem medidas de minimização

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Acompanhamento caso qualquer frente de obra que implique revolvimento de solo, se localize a menos de 50 m



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	37	Topónimo (origem)	Vale do Odro		CMP	581
Coordenadas X	228139	Y	44159	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 193
Distrito	Faro	Concelho	Tavira	Freguesia	Cachopo	
Categoria	Etnográfico	Agrícola	Tipologia	Redil	Foto	31
Cronologia	Contemporâneo	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Planície	Xistos	Inserção na Paisagem	Diluído		
Coberto Vegetal	Pasto	Uso do solo	Agrícola	Conservação	Mau	
Ameaças	Florestação	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☒ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado					
Descrição	Estrutura circular de que subsiste apenas parte. Com parede em pedra (cerca de 30 cm de altura). Pavimento em terra batida (?)					
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente			Observações		
Arqueólogo Responsável	Jorge Freire					
Fonte de Informação	Prospecção					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 180 m do AP 193

Acção que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte
☐ Sim
☒ Não
☐ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Ocorrência de Impacte
☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase Construção Natureza Indeterminado Duração Indeterminado
 Magnitude Indeterminada Tipo Indeterminado Probabilidade Indeterminado

Acção que induz impacte

Medidas de Minimização


Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Não se propõem medidas de minimização

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Registo / Sinalização / Conservação caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m.



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	38	Topónimo (origem)	Cerro da Manteiga	CMP	581
Coordenadas X	229676	Y	43946	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio
				Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 198	
Distrito	Faro	Concelho	Tavira	Freguesia	Cachopo
Categoria	Etnográfico	Hidráulico	Tipologia	Estrutura	Foto
					32
Cronologia	Contemporâneo	Espólio			
Contexto Geomorfológico	Planície	Xistos	Inserção na Paisagem	Diluído	
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo			Conservação
					Mau
Ameaças	Vandalismo	Estatuto de Protecção	Sem Protecção		
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☒ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado				
Descrição	Levada para a "Azenha do Caldeirão". Muro em pedra seca com cerca de 50 cm de altura. No lado oposto (oeste), escavado no afloramento. Orientação aproximadamente norte/sul.				
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações		
Arqueólogo Responsável	Jorge Freire				
Fonte de Informação	Prospecção				

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 150 m do AP 198

Acção que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte

☐ Sim
☒ Não
☐ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Acção que induz impacte

Medidas de Minimização

Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Não se propõem medidas de minimização

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Registo / Sinalização / Conservação caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m.



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	39	Topónimo (origem)	Valinho de Zé Dias 1		CMP	581
Coordenadas X	231405	Y	42775	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 202
Distrito	Faro	Concelho	Tavira	Freguesia	Cachopo	
Categoria	Arqueológico		Tipologia	Indeterminado	Foto	S/F
Cronologia	Indeterminado	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Colina suave	Xistos	Inserção na Paisagem	Invisível		
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Baldio	Conservação	Não determinada	
Ameaças	Não se identificam	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☐ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☒ Indeterminado					
Descrição	Apesar das tentativas não foi possível identificar o sítio. A base de dados do IGESPAR descreve o sítio do seguinte modo: «Cerro à vista de Alcarias Baixas e do Monte da Amoreira. Grandes pedras, algumas reaproveitadas numa eira antiga e uma que pode ter sido insculturada.» O EIA de 2006 caracteriza o sítio do seguinte modo: «Na área do Valinho de Zé Dias, a Norte de Alcarias de Baixo, numa extensa área, localiza-se um interessante conjunto etnográfico composto por cercados para gado, de forma circular, construídos em alvenaria de xisto e eiras. Maria Maia identificou igualmente nesta área vestígios habitacionais islâmicos e uma laje semelhante a uma tampa de sepultura que poderá indiciar a presença de uma necrópole».					
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações	Corresponde ao CNS:18317, número T7 do Estudo Prévio e 53 da Pesquisa Documental. Sítio não relocado.		
Arqueólogo Responsável	Jorge Freire					
Fonte de Informação	Base de dados do IGESPAR					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 200 m do AP 202


Acção que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.	☐ Sim ☒ Não ☐ N. d.	Fase Natureza Duração
Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.	☐ Sim ☐ Não ☒ N. d.	Magnitude Tipo Probabilidade
	☐ Sim ☐ Não ☒ N. d.	Fase Construção Natureza Indeterminado Duração Indeterminado
		Magnitude Indeterminada Tipo Indeterminado Probabilidade Indeterminado

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte	Medidas
Abertura de caboucos e implantação dos apoios.	Não se propõem medidas de minimização
Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.	Decapagens mecânicas de 30 em 30 cm caso qualquer frente de obra que implique revolvimento de solo, se localize a menos de 100 m



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	40	Topónimo (origem)	Valinho de Zé Dias 2		CMP	581
Coordenadas X	231445	Y	42770	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 202
Distrito	Faro	Concelho	Tavira	Freguesia	Cachopo	
Categoria	Arqueológico		Tipologia	Indeterminado	Foto	S/F
Cronologia	Indeterminado	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Colina suave	Xistos	Inserção na Paisagem	Invisível		
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Baldio	Conservação	Não determinada	
Ameaças	Não se identificam	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☐ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☒ Indeterminado					
Descrição	Apesar das tentativas não foi possível identificar o sítio. A base de dados do IGESPAR descreve o sítio do seguinte modo: Cerro à vista do Monte da Amoreira. Grandes lajes e "pedras velhas". O EIA de 2006 caracteriza o sítio do seguinte modo: «Na área do Valinho de Zé Dias, a Norte de Alcarias de Baixo, numa extensa área, localiza-se um interessante conjunto etnográfico composto por cercados para gado, de forma circular, construídos em alvenaria de xisto e eiras. Maria Maia identificou igualmente nesta área vestígios habitacionais islâmicos e uma laje semelhante a uma tampa de sepultura que poderá indiciar a presença de uma necrópole».					
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações	Corresponde ao CNS:18318, número T7 do Estudo Prévio e 54 da Pesquisa Documental. Sítio não relocalizado.		
Arqueólogo Responsável	Jorge Freire					
Fonte de Informação	Base de dados do IGESPAR					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 200 m do AP 202


Ação que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.	☐ Sim ☒ Não ☐ N. d.	Fase Natureza Duração
Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.	☐ Sim ☐ Não ☒ N. d.	Magnitude Tipo Probabilidade
	☐ Sim ☐ Não ☒ N. d.	Fase Construção Natureza Indeterminado Duração Indeterminado
		Magnitude Indeterminada Tipo Indeterminado Probabilidade Indeterminado

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte Abertura de caboucos e implantação dos apoios.	Medidas Não se propõem medidas de minimização
Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.	Decapagens mecânicas de 30 em 30 cm caso qualquer frente de obra que implique revolvimento de solo, se localize a menos de 100 m



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	41	Topónimo (origem)	Valinho de Zé Dias 3		CMP	581
Coordenadas X	231752	Y	42834	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 202
Distrito	Faro	Concelho	Tavira	Freguesia	Cachopo	
Categoria	Arqueológico		Tipologia	Alcaria	Foto	S/F
Cronologia	Medieval Islâmico	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Cumeada	Xistos	Inserção na Paisagem	Invisível		
Coberto Vegetal	Mato	Uso do solo	Baldio	Conservação	Não determinada	
Ameaças	Não se identificam	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☒ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado					
Descrição	O Endovélico refere" Colina alongada, numa curva do barranco do Ribeirão. Telhas digitadas." Não foi possível relocar o sítio					
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações	CNS 18319. Corresponde ao número 55 da Pesquisa Documental. Não relocado		
Arqueólogo Responsável						
Fonte de Informação	Base de dados do IGESPAR					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 240 m do AP 202

Acção que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte
☐ Sim
☒ Não
☐ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Ocorrência de Impacte
☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Acção que induz impacte

Medidas de Minimização

Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Não se propõem medidas de minimização

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Decapagens mecânicas de 30 em 30 cm caso qualquer frente de obra que implique revolvimento de solo, se localize a menos de 100 m



RECAPE da Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV

Ficha de Sítio

N.º	42	Topónimo (origem)	Amoreira		CMP	582
Coordenadas X	232112	Y	42575	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 204
Distrito	Faro	Concelho	Tavira	Freguesia	Cachopo	
Categoria	Etnológico	Civil	Tipologia	Casal Rústico	Foto	33
Cronologia	Contemporâneo	Espólio				
Contexto Geomorfológico	Cabeço	Xistos	Inserção na Paisagem	Destacado		
Coberto Vegetal	Pasto	Uso do solo	Agrícola	Conservação	Bom	
Ameaças	Vandalismo	Estatuto de Protecção	Sem Protecção			
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☐ Baixo (1) ☒ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado					
Descrição	Pequena construção composta por 2 estruturas autónomas, de pequenas dimensões. Actualmente usada para guardar gado.					
Fiabilidade da Observação	☐ Boa ☒ Razoável ☐ Insuficiente		Observações			
Arqueólogo Responsável	Jorge Freire					
Fonte de Informação	Prospecção					

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	A cerca de 130 m do AP 204

Acção que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Ocorrência de Impacte

☐ Sim
☒ Não
☐ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase Natureza Duração
 Magnitude Tipo Probabilidade

Medidas de Minimização

Acção que induz impacte

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Medidas

Não se propõem medidas de minimização

Registo / Sinalização / Conservação caso qualquer frente de obra se encontre a menos de 50m.



Ficha de Sítio

N.º	43	Topónimo (origem)	Casas Baixas 1	CMP	582
Coordenadas X	232331	Y	42278	Gauss Dat. Lisboa	Unidade de Projecto/Apoio
				Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV AP 205	
Distrito	Faro	Concelho	Tavira	Freguesia	Cachopo
Categoria	Etnográfico	Religioso	Tipologia	Cruzeiro	Foto
					34
Cronologia	Contemporâneo	Espólio			
Contexto Geomorfológico	Encosta	Xistos	Inserção na Paisagem	Diluído	
Coberto Vegetal	Pasto	Uso do solo	Agrícola	Conservação	Regular
Ameaças	Não se identificam	Estatuto de Protecção	Sem Protecção		
Valor Patrimonial	☐ Nulo (0) ☒ Baixo (1) ☐ Médio-Baixo (2) ☐ Médio (3) ☐ Médio-Elevado (4) ☐ Elevado (5) ☐ Indeterminado				
Descrição	Cruz forjada em ferro. Pedestal construído com recurso a blocos de xisto estruturados e argamassa como matéria-prima agregadora. Utilizada, também, como reboco das faces do apoio. São ainda visíveis vestígios desse estuque nas paredes. Pedras de encaixe, colocadas no topo, com furo para encaixe do ornamento metálico. Base de secção quadrangular. Ocorrência apresenta uma altura máxima com cerca de 190 centímetros. Próximo ocorre conjunto hídrico, com linha de água encanada. Duas charcas escavadas no substrato rochoso. Vários muros de compartimentação de propriedade distribuídos pelo sector. Parcela de terreno agricultada, com oliveiras e medronheiros. Alguns sobreiros e árvores de fruto dispersos. Na periferia, cabeços com esteva e surribas de solo.				
Fiabilidade da Observação	☒ Boa ☐ Razoável ☐ Insuficiente		Observações	Corresponde à ocorrência T9 do Estudo Prévio . E ao número 58 da Pesquisa Documental	
Arqueólogo Responsável	Fernando Robles Henriques, Sérgio Rosa				
Fonte de Informação	Prospecção				

Relação com as Unidades de Projecto

Designação da infra estrutura impactante	Linha Tunes Norte - Tavira a 400 kV
Posição relativamente à infraestrutura impactante	Na área de implantação do AP 205

Acção que induz impacte

Avaliação de Impactes

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Ocorrência de Impacte

☐ Sim
☐ Não
☐ N. d.

Fase Construção

Natureza Negativo

Duração Permanente

Magnitude Média

Tipo Directo

Probabilidade Certo

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

☐ Sim
☐ Não
☒ N. d.

Fase Construção

Natureza Indeterminado

Duração Indeterminado

Magnitude Indeterminada

Tipo Indeterminado

Probabilidade Indeterminado

Acção que induz impacte

Medidas de Minimização

Medidas

Abertura de caboucos e implantação dos apoios.

Sinalização e Conservação 50m. Em caso de necessidade de destruição registo do conjunto hídrico e registo e transladação do "cruzeiro"

Eventual abertura/alargamento de acessos, movimento de terras, deslocamento de maquinaria pesada, implantação estaleiros, etc.

Sinalização e Conservação 50m. Em caso de necessidade de destruição registo do conjunto hídrico e registo e transladação do "cruzeiro"

